

Gennaio 2019

Oggetto: Aggiornamento software – Aggiornamento software del sensore della ventilazione minuto disponibile per pacemaker (vedere precedente comunicazione inviata a dicembre 2017 con riferimento 92186345-FA)

Riepilogo dell'Avviso di sicurezza (FSN)

- È disponibile il nuovo software¹ del programmatore che elimina il rischio di inibizione della stimolazione precedentemente comunicato dovuto all'oversensing del segnale del sensore della ventilazione minuto (VM) in pacemaker e in sistemi di pacemaker per terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT-P).
- Il software include un'applicazione Signal Artifact Monitor (SAM, monitor degli artefatti di segnale) che amplia ulteriormente il nostro sistema di strumenti automatizzati per l'autodiagnostica "Safety Architecture"
- Dopo che i programmatori saranno stati aggiornati con questo software, il SAM verrà automaticamente abilitato ogni volta che è abilitato il sensore della VM² e monitorerà gli elettrogrammi in continuo per rilevare artefatti di segnale del sensore della VM.
- Se vengono rilevati artefatti di segnale del sensore MV, il SAM commuta sul vettore del ventricolo destro o disabilita il sensore della VM nell'arco di un secondo circa, eliminando così il rischio di inibizione della stimolazione dovuto a oversensing del segnale del sensore MV.
- I responsabili vendite Boston Scientific sono impegnati ad aggiornare tutti i programmatori con il software SAM

Tabella 1. Dispositivi interessati supportati dal software Modello 2869 v2.06.

CRT-P VALITUDE™ Modelli U125 e U128	CRT-P VISIONIST™ Modelli U225, U226 e U228
Pacemaker ACCOLADE™ Modelli L300, L301, L310, L311, L321, L331	Pacemaker PROPONENT™ Modelli L200, L201, L209, L210, L211, L221, L231
Pacemaker ESSENTIO™ Modelli L100, L101, L110, L111, L121, L131	Pacemaker ALTRUA™ 2 Modelli S701, S702, S722

¹Il software Modello 2869 v2.06 per il programmatore ZOOM Modello 3120 e il software Modello 3869 per il programmatore LATITUDE Modello 3300 supportano le seguenti famiglie di pacemaker: ACCOLADE, PROPONENT, ESSENTIO, ALTRUA 2, FORMIO, VITALIO, INGENIO e ADVANTIO; e famiglie di CRT-P VISIONIST, VALITUDE, INTUA e INVIVE.

²Il sensore della VM è abilitato ogni volta che è programmato su ON, Passivo o Solo ATR

Boston Scientific Aggiornamento software per oversensing del sensore MV

Egregio Dottore,

a partire dal dicembre 2017, Boston Scientific ha comunicato ai medici la possibilità di una inibizione della stimolazione dovuta a oversensing del segnale del sensore della ventilazione minuto (MV, Minute Ventilation) in alcuni pacemaker e sistemi di pacemaker per terapia di resincronizzazione cardiaca (pacemaker) Boston Scientific. In quell'occasione, Boston Scientific si è impegnata a fornire un aggiornamento software per la risoluzione del comportamento descritto e ha raccomandato la disabilitazione del sensore della VM per determinati tipi di pazienti.

Ora Boston Scientific ha ricevuto l'approvazione per il software Modello 2869 v2.06 e il rappresentante Boston Scientific di zona predisporrà al più presto un aggiornamento dei Suoi programmatori. Una volta completato questo aggiornamento del software, il sensore della VM potrà essere abilitato per quei pazienti che possono beneficiare clinicamente delle tecnologie RightRate™, Respiratory Rate Trend (trend della frequenza respiratoria) o AP Scan™.

Descrizione del software

Questo aggiornamento del software aggiunge il Signal Artifact Monitor (SAM) alla nostro sistema proprietario "Safety Architecture" di strumenti per la diagnostica Boston Scientific. Quando abilitato, il SAM monitora in continuo gli elettrogrammi (EGM) per rilevare artefatti di segnale del sensore della VM e misura i valori di impedenza degli elettrocateri del vettore MV. Se vengono rilevati artefatti o se l'impedenza degli elettrocateri del vettore della VM è fuorirange, il monitor commuta sul vettore del ventricolo destro (RV) o disabilita il sensore della VM in circa un secondo. In questo modo, il SAM elimina prontamente il rischio clinico di inibizione della stimolazione associato a oversensing del segnale del sensore MV. Il monitor commuterà su un vettore RV solo se questo è disponibile e l'impedenza misurata del catetere del vettore RV è in range. Se il vettore RV non è disponibile, il monitor disabiliterà il sensore MV.

L'Appendice A contiene ulteriori informazioni sul SAM, per una descrizione completa consultare la guida di riferimento del pacemaker³.

Distribuzione. La preghiamo di distribuire questa lettera a tutti i medici e i professionisti sanitari della Sua organizzazione che devono essere portati a conoscenza di questa situazione.

Azioni per l'aggiornamento del software dei dispositivi

1. La preghiamo di assicurarsi che tutti i programmatori ZOOM Modello 3120 del Suo centro o della Sua Clinica siano aggiornati con il software Modello 2869 v2.06. L'Appendice B spiega come identificare il modello e il numero di versione del software.
2. Dopo aver aggiornato il programmatore con il software Modello 2869 v2.06:
 - a. Il programmatore esegue un aggiornamento del firmware di ciascun pacemaker in meno di un minuto.
 - b. Il sensore della VM potrà ora essere abilitato per quei pazienti, compresi i pazienti pacemaker-dipendenti, che si ritiene possano beneficiare clinicamente delle tecnologie RightRate, Respiratory Rate Trend o AP Scan.

³ I manuali possono essere ordinati contattando il numero telefonico sull'etichetta del pacemaker oppure online su www.BostonScientific-eLabeling.com

Boston Scientific Aggiornamento software per oversensing del sensore MV

- c. Quando il sensore della VM è abilitato (programmato su ON, Passivo o Solo ATR), il SAM viene automaticamente abilitato e il rischio di inibizione della stimolazione dovuto a oversensing del segnale del sensore della VM viene eliminato. Boston Scientific raccomanda che questo monitor rimanga abilitato quando il sensore della VM è abilitato.
Nota: se il sensore della VM viene abilitato utilizzando un programmatore che NON è stato aggiornato con questo software, il SAM NON verrà abilitato.
3. Allegare alla presente lettera la cartella clinica del paziente come promemoria di questo aggiornamento per tutta la durata di servizio residua del dispositivo.
4. Se il sensore della VM viene disabilitato dal SAM, valutare l'integrità degli elettrocateretri e della loro connessione prima di riprogrammare il vettore della VM o di programmare il sensore della VM su ON, Passivo o Solo ATR. I dati degli episodi del SAM possono aiutare a determinare la causa delle variazioni transitorie dell'impedenza. Contattare i Servizi Tecnici per informazioni su tutte le opzioni di programmazione non invasive prima di procedere all'intervento chirurgico qualora si osservino variazioni transitorie, improvvise nelle misurazioni di impedenza o valori di impedenza fuori range.

Ulteriori informazioni

Boston Scientific sta sviluppando un aggiornamento del sistema di gestione remota del paziente LATITUDE NXT per poter visualizzare parametri, avvisi ed episodi del SAM. Siamo consapevoli dell'impatto che le comunicazioni hanno su di Lei e sui Suoi pazienti e desideriamo confermarLe che la sicurezza dei pazienti è da sempre la nostra massima preoccupazione. Per qualsiasi domanda riguardante le presenti informazioni o qualora volesse segnalare eventi clinici, non esiti a contattare il Suo rappresentante Boston Scientific o i Servizi Tecnici.

Cordiali saluti,



Renold Russie
Vice Presidente, Assicurazione qualità

Appendice A - Diagnostica dispositivo sul SAM

Il sensore della VM inserito nei pacemaker Boston Scientific può essere utilizzato per la tecnologia RightRate™ (stimolazione adattiva in frequenza), Respiratory Rate Trend o AP Scan™⁴. Quando gli elettrocateri di stimolazione dell'atrio destro (RA) e/o del ventricolo destro (RV) e le connessioni dei rispettivi terminali funzionano nel modo previsto, il segnale del sensore della VM viene filtrato correttamente e quindi non viene rilevato dal pacemaker o mostrato sugli elettrogrammi. Tuttavia, l'intermittenza correlata all'elettrocatero o alla connessione tra il pacemaker e l'elettrocatero⁵ può potenzialmente creare una condizione transitoria di impedenza elevata. Una condizione di impedenza elevata può in seguito alterare il segnale del sensore della VM in modo da renderlo visibile sugli EGM ed è potenzialmente soggetta a oversensing sui canali RA o RV.

Scopo del SAM è rilevare quando gli artefatti di segnale del sensore della VM possono determinare un fenomeno di oversensing ed impedire che si verifichi tale fenomeno cambiando il vettore sul quale opera il segnale del sensore della VM o disabilitando il sensore MV. Il monitor risponde agli artefatti rilevati in circa un secondo, eliminando così il rischio clinico di inibizione della stimolazione associato a oversensing del segnale del sensore MV.

Quando abilitato, il SAM monitora in continuo i canali di sensing RA e RV per rilevare un artefatto specifico a 20 Hz che corrisponda al segnale del sensore MV. Quando il monitor rileva la traccia dell'artefatto sul vettore primario (RA) in un pacemaker bicamerale e il vettore del sensore della VM del SAM è programmato su Auto, il monitor tenterà come prima cosa di commutare sul vettore secondario (RV). Se il vettore RV ha una misurazione dell'impedenza fuori range o il monitor rileva un segnale di artefatto del sensore MV, il sensore della VM viene disabilitato. La Tabella 2 descrive la risposta del SAM in base sia alla selezione del vettore del sensore VM e sia al vettore della VM attivo.

Tabella 2. Risposta del SAM al rilevamento di artefatti di segnale del sensore MV.

Se la selezione del vettore del sensore della VM è impostata su	E il vettore attivo era	Risposta del dispositivo all'artefatto EGM rilevato
Auto Selezione (nominale nei pacemaker bicamerale)	RA	1. Episodio del SAM viene creato 2. Misura i valori di impedenza del vettore RV del sensore MV 3. Se in range: commuta il vettore del sensore attivo su RV ⁶ Se fuori range: secondo episodio del SAM creato e sensore della VM disabilitato
Auto Selezione (nominale nei pacemaker bicamerale)	RV	Episodio del SAM viene creato e sensore della VM disabilitato
Solo A	RA	
Solo RV	RV	

Un sensore della VM disabilitato rimane in questo stato fino a quando viene riprogrammato manualmente. Non ci saranno nessuna risposta adattiva in frequenza del sensore della VM e nessun trend della frequenza respiratoria mentre il sensore è disabilitato. Alla successiva interrogazione del programmatore, l'utente verrà avvisato di ogni evento SAM (vedere la Figura 1) con episodi associati disponibili all'interno del registro delle aritmie per la presa visione. Una futura revisione del sistema di gestione remota del paziente LATITUDE NXT consentirà all'utente di visualizzare i parametri/episodi del SAM e di ricevere un'allerta gialla se il SAM disabilita il sensore MV.

⁴AP Scan non è disponibile in pacemaker o CRT-P in tutti i paesi.

⁵Come per esempio rottura del conduttore dell'elettrocatero, inserimento incompleto del terminale dell'elettrocatero oppure movimento assiale/radiale dell'elettrodo ad anello del terminale dell'elettrocatero all'interno della testa (header) del pacemaker

⁶In caso di commutazione del vettore del sensore MV, viene eseguita una calibrazione automatica di 6 ore (nessuna stimolazione adattiva in frequenza del sensore della VM durante il periodo di calibrazione di 6 ore).

Appendice B – Identificazione del software del programmatore

Figura 1. Finestra Summary visualizzata alla successiva interrogazione del programmatore dopo la commutazione del vettore del sensore della VM oppure dopo che il sensore della VM è stato disabilitato dal SAM.



Un episodio del SAM include un EGM, il vettore del sensore associato e i valori di impedenza dell'elettrodo. Le impedenze del sensore RA/RV anello>>cassa e punta>>cassa sono nuovi dati diagnostici che insieme alle impedenze dell'elettrodo di stimolazione possono contribuire a stabilire se l'integrità dell'elettrocattetero o la sua connessione sono compromesse (vedere la Tabella 3).

Tabella 3. Esempio di episodio del SAM con vettore e valori di impedenza dell'elettrocattetero associati.

In questo esempio, le impedenze del sensore RA punta/anello>>cassa e l'impedenza di stimolazione A sono fuori range.

Nota: Il range normale per:

- Sensore RA/RV anello>>cassa è 100-1500 Ω.
- Sensore RA/RV punta >>cassa è 200-2000 Ω.

Eventi - Evento memorizzato	
Evento SAM-1 SAM 23 Gen 2019 00:10	
Il vettore del sensore Ventilazione minuto è stato cambiato dal Monitor degli artefatti del segnale.	
Dettagli del sensore VM	
Vettore del sensore	AD
EGM con artefatto individuato	AD
Livello di eccitazione	320 µA
Impedenze al momento della rilevazione dell'artefatto	
Sensore Anello AD>>Cassa	2254 Ω
Sensore Punta AD>>Cassa	2291 Ω
Sensore Anello VD>>Cassa	393 Ω
Sensore Punta VD>>Cassa	394 Ω
● A Impedenza di pacing	> 3000 Ω
■ VD Impedenza di pacing	393 Ω

È possibile visualizzare un riepilogo degli eventi SAM tramite il registro delle aritmie

Boston Scientific raccomanda di programmare il SAM su ON quando il sensore della VM è abilitato (programmato su ON, Passivo o Solo ATR). Il report delle impostazioni del dispositivo relativo ai programmatori descrive i valori dei parametri del SAM (vedere la Figura 2).

Appendice B – Identificazione del software del programmatore

Figura 2. Esempio di report delle impostazioni del dispositivo con le impostazioni del sensore della VM e del SAM.

Brady/CRT			
Impostazioni			
Modalità	DDDR	Uscita	
Limite freq. inf.	60 min ⁻¹	●A	3,5 V @ 0,4 ms
Max freq. trascinam.	130 min ⁻¹	■VD	3,5 V @ 0,4 ms
Frequenza massima sensore	130 min ⁻¹	◆VS	3,5 V @ 0,4 ms
Ritardo AV stim.	180 - 180 ms	Sensibilità	
Ritardo AV rilev.	120 - 120 ms	●A	AGC 0,25 mV
Refratt. A (PVARP)	240 - 280 ms	■VD	AGC 0,6 mV
Refratt. VD (RVRP)	230 - 250 ms	◆VS	AGC 1,0 mV
Refratt. VS (LVRP)	250 ms	Elettrocateri	
Camera di pacing V	BiV	●A	
LV Offset	0 ms	Pacing	Bipolare
PVARP dopo PVC	400 ms	Sensing	Bipolare
PeriodoProtez VS	400 ms	Commutazione sicurezza	On
Blanking		■VD	
Blanking A dopo pacing V	Smart ms	Pacing	Unipolare
Blanking A dopo sensing VD	Smart ms	Sensing	Unipolare
Blanking VD dopo pacing A	65 ms	◆VS	
Blanking VS dopo pacing A	Smart ms	Configurazione elettrodo	Quadripolare
Risposta al magnete	Stim. Asinc	Pacing	puntVS1»anelVS2
Risposta rumore	DOO	Sensing	puntVS1»anelVS2
Gestione Frequenza		Commutazione sicurezza	On
Livellamento frequenza		Stimolazione adattativa in frequenza	
Sù	Off %	Ventilazione Minuto	On
Giù	Off %	Fattore di risposta	14
Preferenza trascinamento	On	Livello attività	Attivo
Risposta Brady improvvisa	Off	Soglia anaerobica	120 min ⁻¹
		Risposta soglia anaerobica	70 %
		Accelerometro	Passivo
		Impostazione del sensore Ventilazione minuto	
		Sensore Ventilazione minuto	On
		Corrente di eccitazione	320 µA
		Selezione vettore	Auto-seleziona
		Monitor degli artefatti del segnale	On

Appendice B – Identificazione del software del programmatore

Programmatore ZOOM™ Modello 3120

Conferma dell'aggiornamento software



Selezioni il pulsante About (Info) e confermi il modello e la versione del software

INFO. Chiudi

Ospedale

Modello del programmatore

Numero di serie programmatore

Informazioni sistema Ringraziamenti

Prodotto	Modello	Versione
2909 System Software	2909	9.05
ALTRUA/INSIGNIA I/NEXUS I	2892	4.01
AV DDD	2833	5.0
AV DR	2843	5.0
CONFIENT	2888	1.08
CONTAK CD/VENTAK CHF	2848	4.1
CONTAK RENEWAL	2845	4.34
CONTAK RENEWAL AVT	2893	3.01
CONTAK RENEWAL TR	2865	2.0
INGENIO Platform	2869	2.06

Stampante

Numero di copie

Stampa

Per salvare il report Informazioni, inserire un'Unità USB e premere Stampa.

Utilità **Info** Selezionare GI

Conferma che il Modello 2869 v2.06 è installato nella schermata About (Info)