

Teleflex Medical
IDA Business & Technology Park
Dublin Road, Athlone
Westmeath, Irlanda

Aprile-2023

URGENTE - AVVISO DI SICUREZZA SUL CAMPO

Tipo di azione	Nota informativa	
Riferimento Teleflex	EIF-000522-01	
Informazioni sul modello	Nome prodotto	Codice prodotto
Contropulsatore aortico Arrow® AutoCAT®2	AutoCAT 2 Spanish	IAP-0400E
	AutoCAT 2 French	IAP-0400F
	AutoCAT 2	IAP-0400
	AutoCAT 2 Japanese	IAP-0400J
	AutoCAT 2 Refurbished	IAP-0400X
	AEROAUTOCAT2	IAP-0435
	AutoCAT 2 WAVE	IAP-0500
	AutoCAT 2 WAVE German	IAP-0500D
	AutoCAT 2 WAVE Spanish	IAP-0500E
	AutoCAT 2 WAVE Refurbished Spanish	IAP-0500EX
	AutoCAT 2 WAVE French	IAP-0500F
	AutoCAT 2 WAVE Italian	IAP-0500I
	AutoCAT 2 WAVE Japanese	IAP-0500J
	AutoCAT 2 WAVE Dutch	IAP-0500NL
	AutoCAT 2 WAVE Swedish	IAP-0500SV
	AutoCAT 2 WAVE Refurbished	IAP-0500X
	AEROAUTOCAT 2 WAVE	IAP-0535
	AEROAUTOCAT 2 WAVE Spanish	IAP-0535E
	AEROAUTOCAT 2 WAVE Italian	IAP-0535I
AEROAUTOCAT 2 WAVE Japanese	IAP-0535J	
AEROAUTOCAT 2 WAVE Refurbished	IAP-0535X	
Contropulsatore aortico Arrow® AC3 Optimus®	AC3 IABP NA/EMEA	IAP-0600
	AC3 IABP NA/AJLA	IAP-0601
	AC3 Optimus IABP NA/EMEA	IAP-0700
	AC3 Optimus IABP NA/EMEA Refurbished	IAP-0700X
	AC3 Optimus IABP NA/EMEA	IAP-0701

Gentile cliente,

Dettagli dei dispositivi interessati

Arrow International LLC, una controllata di Teleflex Incorporated, ha avviato un'azione correttiva di sicurezza sul campo (FSCA) volontaria per i codici prodotto sopra menzionati a causa di un potenziale problema con tempi brevi di funzionamento della batteria sui contropulsatori aortici IABP (Intra-Aortic Balloon Pump) interessati. Questi dispositivi IABP possono essere alimentati tramite il collegamento a una fonte di alimentazione CA o con alimentazione a batteria per l'uso mobile.

Questa correzione volontaria sul campo è un ampliamento di una recente correzione volontaria sul campo di Teleflex (riferimento Teleflex EIF-000522), in base all'esito di ulteriori indagini, con l'identificazione di ulteriori clienti.

Se Lei non ha ricevuto una copia dell'Avviso di sicurezza sul campo per EIF-000522 ma riceve una copia del presente Avviso di sicurezza sul campo, Teleflex ha identificato che Lei ha ricevuto il prodotto solo

nell'ambito della correzione volontaria sul campo estesa, EIF-000522-01. A prescindere dal fatto che Lei abbia risposto in precedenza alla notifica iniziale (EIF-000522) o abbia ricevuto la notifica per la prima volta, Teleflex le chiede di prendere in esame il presente avviso e di completare le azioni pertinenti identificate all'interno dello stesso.

Descrizione del problema e azioni immediate necessarie

Teleflex sta avviando questa FSCA volontaria per i prodotti sopra menzionati a causa della segnalazione di un potenziale problema relativo alla breve durata della batteria dei contropulsatori aortici IABP (Intra-Aortic Balloon Pump) interessati. Questi dispositivi IABP possono essere alimentati tramite il collegamento a una fonte di alimentazione CA o con alimentazione a batteria per l'uso mobile.

Quando si utilizza il dispositivo IABP con alimentazione a batteria, la durata prevista del pompaggio, dopo una carica completa, è di 90 minuti. Tuttavia, Teleflex ha ricevuto reclami che segnalano che alcuni utenti dei dispositivi IABP interessati hanno riscontrato tempi brevi di funzionamento della batteria, inclusa la perdita di alimentazione durante l'uso.

L'IABP è stato progettato con allarmi per indicare che rimangono 20, 10 e 5 minuti di durata della batteria. Negli ultimi due anni Teleflex ha ricevuto un reclamo che segnalava che l'unità si spegneva senza il tempo rimanente degli allarmi e tredici reclami che segnalavano allarmi mancanti, in cui il tempo rimanente veniva segnalato come impreciso in base alla rapidità di esaurimento della batteria.

Le conseguenze immediate per la salute del guasto della batteria sono l'interruzione della contropulsazione intra-aortica del palloncino con una riduzione potenzialmente letale della gittata cardiaca che, se non trattata, potrebbe causare il decesso.

Al 21 marzo 2023 non sono stati segnalati lesioni o decessi di pazienti.

Azioni da intraprendere per ridurre il rischio di tempi brevi di funzionamento della batteria:

- Assicurarsi che l'IABP sia collegato a una presa CA quando possibile durante l'uso del paziente per evitare che la batteria si esaurisca.
- Assicurarsi che l'IABP sia collegato a una presa CA quando il sistema non è in uso, in quanto le batterie devono essere tenute a piena carica anche quando non vengono utilizzate su un paziente.
- Prima di trasportare i pazienti, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.
- Assicurarsi che il dispositivo IABP di riserva sia completamente carico e prontamente disponibile.
- Come indicato nei manuali per l'uso del contropulsatore aortico Arrow® AutoCAT®2/Arrow® AC3 Optimus®, si raccomanda di sostituire le batterie quando:
 - Il tempo di funzionamento della batteria è inferiore a 90 minuti.
 - La batteria presenta danni visibili.
 - La batteria viene utilizzata da 3 anni.
- Come descritto nei manuali per l'uso, Teleflex raccomanda di eseguire un test di carico della batteria almeno ogni 12 mesi da parte di personale di assistenza qualificato. Se viene identificato un problema con il carico della batteria, eliminare immediatamente il dispositivo dall'uso e contattare l'Assistenza clienti Teleflex utilizzando i dettagli di contatto forniti di seguito per segnalare il problema e ricevere supporto per la riparazione del dispositivo IABP interessato.

Nota: se negli ultimi 12 mesi non è stato eseguito un test di carico della batteria, Teleflex consiglia di non trasportare pazienti con dispositivi IABP interessati fino a quando non viene eseguito tale test.

Azioni immediate da intraprendere in caso di guasto della batteria IABP:

- Se la batteria del dispositivo IABP non funziona durante l'uso, eseguire immediatamente il collegamento a una fonte di alimentazione CA per continuare la terapia.
- Se non è prontamente disponibile una fonte di alimentazione CA, trasferire il paziente a un IABP alternativo. Teleflex consiglia di disporre di un dispositivo IABP di riserva completamente carico e prontamente disponibile.
- Se non è possibile ripristinare il pompaggio entro 15 – 30 minuti, gonfiare e sgonfiare manualmente l'IABP diverse volte all'ora per ridurre il rischio di formazione di trombi e prendere in considerazione la rimozione del palloncino. Consultare il manuale per l'uso dell'IABP per ulteriori istruzioni, precauzioni e avvertenze per il funzionamento e la manutenzione corretta della batteria.

La nostra documentazione indica che Lei ha ricevuto prodotti che rientrano nell'ambito del presente avviso correttivo.

Il prodotto non viene rimosso; Lei può continuare a utilizzare i prodotti nell'ambito di questo avviso di sicurezza in conformità alle azioni di mitigazione elencate sopra.

A seconda della Sua ubicazione, La preghiamo di attenersi al seguente elenco di Azioni:

Collocazione del dispositivo	Numero dell'elenco di azioni
Strutture sanitarie (ospedali, personale medico, ecc.)	1
Distributori	2

Elenco azioni numero 1 – Strutture mediche

1. Inviare una copia di questa notifica a tutto il personale pertinente della propria organizzazione, incluso, almeno, il personale dei reparti seguenti: unità di terapia coronarica, reparto di cardiologia interventistica, laboratorio per cateteri cardiaci, reparto di anesthesiologia, reparti di terapia intensiva (pazienti adulti, pediatrici e neonatali), unità di rianimazione, pronto soccorso, servizio di accesso vascolare, sala/assistenza operatoria, reparto chirurgia, reparto di formazione per medici tirocinanti e reparto di ingegneria biomedica.
2. Controllare immediatamente l'inventario di IABP Arrow® AutoCAT®2 e Arrow® AC3 Optimus®, sia in magazzino che in uso.
3. Se non si dispone dei prodotti interessati, contrassegnare la casella di controllo pertinente sul Modulo di conferma (Appendice 1) e inviare il modulo all'Assistenza clienti Teleflex ai recapiti forniti di seguito.
4. Se si dispone dei prodotti interessati, contrassegnare la casella di controllo pertinente sul Modulo di conferma (Appendice 1), inviare il modulo all'Assistenza clienti Teleflex ai recapiti forniti di seguito e inserire una copia di questo avviso correttivo con tutti i prodotti interessati.

Elenco azioni numero 2 – Distributori

1. Distribuire il presente avviso di sicurezza sul campo a tutti i clienti cui sono stati consegnati i prodotti interessati. Ciascuno dei clienti dovrà quindi compilare il Modulo di conferma e inviarlo al distributore. **– Se i clienti che hanno ricevuto in precedenza il prodotto interessato soggetto a EIF-000522 non hanno ancora risposto, i distributori sono tenuti a informare i loro clienti della presente FSCA (EIF-000522-01).**

2. Controllare **immediatamente** l'inventario per verificare l'eventuale presenza dei prodotti interessati. Se si dispone dei prodotti interessati nell'inventario, contattare l'Assistenza clienti Teleflex avvalendosi dei recapiti indicati di seguito.
3. In qualità di distributore, confermare a Teleflex di aver completato l'attività sul campo delineata nelle azioni 1 e 2 di questo Elenco di azioni numero 2. Dopo aver portato a termine le azioni necessarie, inoltrare il Modulo di conferma (Appendice 1) compilato all'Assistenza clienti Teleflex.
4. Affiggere una copia di questo avviso su ciascuna singola unità prima della successiva distribuzione.
5. Teleflex informerà tutte le Autorità competenti dello Spazio economico europeo, della Svizzera, del Regno Unito (SEE/CH/UK) e della Turchia (TR) nelle quali **Teleflex distribuisce direttamente**.
6. Se il prodotto è stato ulteriormente distribuito al di fuori del Paese di appartenenza, informare l'Assistenza clienti Teleflex inviando un'e-mail all'indirizzo e-mail riportato di seguito.
7. I distributori e/o coloro che hanno una responsabilità di segnalazione all'interno o all'esterno dell'area SEE/CH/UK/TR sono tenuti a informare l'Autorità competente locale in merito alla presente azione. Si prega di inoltrare a Teleflex la notifica inviata all'autorità competente locale, come anche tutte le comunicazioni con la stessa.

Eventuali eventi avversi o problemi di qualità riscontrati con l'uso di questi prodotti devono essere segnalati all'Assistenza clienti Teleflex avvalendosi dei recapiti riportati di seguito.

Trasmissione del presente Avviso correttivo

Il presente avviso correttivo deve essere trasmesso a tutte le persone che devono esserne a conoscenza all'interno della Sua organizzazione o a qualsiasi organizzazione in cui siano stati trasferiti i dispositivi potenzialmente interessati.

Nella distribuzione del presente avviso, tenga conto di utenti finali, medici, responsabili del rischio, catena di fornitura/centri di distribuzione, reparti di assistenza, ecc.

Come contattare la persona di riferimento

Per ulteriori informazioni o assistenza su questo problema La preghiamo di contattare l'Assistenza clienti Teleflex tramite e-mail, telefono o fax.

Assistenza clienti:

Contatto: Nicole Morawiec

Telefono: +41 (0) 31 818 40 90

E-mail: info.ch@teleflex.com

Teleflex e la sua controllata Arrow International LLC si impegnano a fornire prodotti di elevata qualità, sicuri ed efficaci. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti che la presente azione potrebbe causare alle Sue attività. Per qualsiasi altra domanda, si rivolga al rappresentante commerciale Teleflex di zona o all'Assistenza clienti Teleflex.

Il sottoscritto conferma che il presente avviso è stato notificato alle autorità di regolamentazione competenti.

A nome e per conto di Teleflex e Arrow International LLC

Padraig Hegarty

Padraig Hegarty VP, Global QA (Manufacturing)

Appendice 1

N. cliente

AZIONE CORRETTIVA DI SICUREZZA SUL CAMPO
MODULO DI CONFERMA

AZIONE SUL CAMPO DEI PRODOTTI DA PARTE DI ARROW INTERNATIONAL LLC:
RICHIESTA ATTENZIONE IMMEDIATA
Ref. EIF-000522-01

INVIARE IMMEDIATAMENTE IL MODULO COMPILATO A:

E-mail: info.ch@teleflex.com

<input type="checkbox"/> Confermiamo la ricezione del presente avviso correttivo e di aver completato le azioni richieste ivi contenute. Confermiamo inoltre che il nostro inventario NON include i prodotti interessati da questo avviso correttivo.	<input type="checkbox"/> Confermiamo la ricezione del presente avviso correttivo e di aver completato le azioni richieste ivi contenute. Confermiamo inoltre che il nostro inventario INCLUDE i prodotti interessati da questo avviso correttivo.
--	--

Compilare questo Modulo di conferma e restituire immediatamente il modulo compilato utilizzando le informazioni di contatto indicate in precedenza.

NOME ISTITUTO (PER ES. NOME DELL'OSPEDALE, ORGANIZZAZIONE SANITARIA)	
INDIRIZZO DELL'ISTITUTO	TELEFONO/FAX
MODULO COMPILATO DA	TIMBRO
NOME E COGNOME IN STAMPATELLO: _____	
FIRMA: _____	
DATA:	