




Avis URGENT de sécurité

## Mesure corrective

Urgent - avis immédiat nécessaire

Possibles erreurs de mesure de longueur axiale en raison du revêtement antireflet insuffisant d'un composant optique interne



Wetzlar, le 01/08/2023

### Concerne l'OCULUS Myopia Master® (modèles 68120 & 10010728)

Monsieur, Madame,

Merci d'avoir choisi de faire confiance aux produits OCULUS. Le maintien de nos standards de qualité et de sécurité élevés est notre priorité absolue.

Nous avons pris connaissance d'un possible problème de sécurité sur certains appareils Myopia Master®, lequel pourrait être à l'origine de résultats incorrects pour la mesure de longueur axiale.

En tant que partenaire fiable, OCULUS va appliquer une mesure corrective (mesure corrective de sécurité).

Si vous recevez cet avis URGENT de sécurité, c'est que, d'après nos dossiers, vous avez reçu un ou plusieurs appareils concernés par cette mesure.

**Par cet avis URGENT de sécurité, nous vous informons que vous devez cesser d'utiliser les appareils concernés pour mesurer la longueur axiale de l'œil.**

#### Description du problème :

L'un de nos fournisseurs n'a pas respecté les spécifications concernant un composant optique utilisé dans nos appareils. Nous avons remarqué que le revêtement antireflet était insuffisant, ce qui dans certaines circonstances peut donner un signal de longueur d'axe supérieur.

Si le signal de longueur d'axe correct est plus faible (par exemple, en raison d'une mesure décentrée ou d'une cataracte), la longueur d'axe affichée peut être erronée.

OCULUS a identifié le problème au sein du processus de production. Nous avons passé en revue nos dossiers et identifié les exemplaires envoyés qui pourraient être concernés par ce défaut, même si le risque est faible.

Aucune blessure ni conséquence négative grave n'a en revanche été portée à notre connaissance.

#### Risques possibles :

Si l'utilisateur ne remarque pas que la mesure est erronée ou que la longueur axiale est incorrecte, cette erreur peut fausser la conception ou le choix des verres de lunettes. En outre, il est donc possible que le patient ne bénéficie pas du traitement prévu ou que le traitement soit insuffisant en raison des performances inadéquates de l'appareil.

#### Produits concernés :

Ce défaut concerne la fonction de mesure de longueur axiale de certains appareils de la gamme Myopia Master® (modèles 68120 & 10010728). Vous trouverez le numéro de série des appareils possiblement concernés en annexe B.

Les autres fonctions et mesures de ces appareils ne sont pas affectées et peuvent toujours être utilisées conformément au mode d'emploi !

### **Mesures à prendre pour prévenir tout préjudice au patient :**

- **Arrêtez immédiatement d'utiliser les appareils concernés pour mesurer la longueur axiale (marquez les appareils concernés) ou mettez-les immédiatement hors service.**  
Les appareils qui ne sont pas listés dans l'annexe B ne sont pas concernés par cette mesure corrective et peuvent toujours être utilisés conformément au mode d'emploi.
- Veuillez remplir le formulaire joint (annexe A) et le renvoyer à OCULUS ainsi qu'à votre représentant OCULUS local dès que possible et au plus tard 30 jours après réception de cet avis.  
En remplissant ce formulaire, vous reconnaissez avoir reçu l'avis urgent de sécurité et comprendre le problème ainsi que les mesures à prendre.
- Veuillez transmettre cet avis urgent de sécurité à tous les utilisateurs des produits concernés et aux autres personnes devant en être informées afin qu'elles prennent connaissance du problème. Veuillez stocker cette lettre directement sur votre appareil et vous assurer qu'elle soit visible pour tous les autres utilisateurs sur l'emplacement de stockage.  
Le sens de cet avis doit être compris.

Si vous avez transmis les produits à un tiers, veuillez lui transmettre immédiatement une copie de cet avis et nous en informer.

Veuillez conserver cet avis urgent de sécurité au moins jusqu'à ce que les mesures aient été prises.

### **Mesures prévues par OCULUS pour résoudre ce problème :**

OCULUS remplacera ou réparera les appareils concernés. Un représentant OCULUS vous contactera pour prévoir la suite de la procédure (échange, réparation, prêt d'appareils, etc.).

La mesure corrective a déjà été signalée aux autorités compétentes. L'autorité nationale compétente a reçu une copie de cet « Avis URGENT de sécurité ».

### **Informations complémentaires et assistance :**

Si vous avez besoin d'informations complémentaires ou d'assistance pour cette action corrective, veuillez contacter votre représentant OCULUS local, l'assistance OCULUS au +49 641 2005-800 ou nous écrire à l'adresse [fsca@oculus.de](mailto:fsca@oculus.de)

Nous vous prions sincèrement de nous excuser pour la gêne occasionnée par cette mesure.

Veuillez agréer nos salutations distinguées,  
**OCULUS Optikgeräte GmbH**

## **DRINGENDE Sicherheitsinformation**

- Seriennummern möglicherweise betroffener Geräte -



**Avis de sécurité URGENT**- Numéros de série des appareils potentiellement concernés -

**Avviso di sicurezza URGENTE** - Numeri di serie dei dispositivi potenzialmente interessati –

### **SCHWEIZ – SUISSE - SVIZZERA**

FSN/FSCA 470-2023-01-M

<b>Seriennummer Numéro de série Numero di serie</b>	<b>RMA Nummer Numéro RMA Numero RMA</b>
10010728 2401 2270	10121962
10010728 1501 2280	10121947
10010728 3701 3210	10121932
10010728 4301 2270	10121957
10010728 1801 3220	10121934
10010728 6501 2290	10121933
10010728 3401 2270	10121963
10010728 9401 2280	10121953
10010728 7301 2270	10121965
10010728 8401 2280	10121958
10010728 5301 2270	10121964
10010728 5401 2280	10121960
10010728 0401 2270	10121959