URGENT – ACTION CORRECTIVE DE SÉCURITÉ



Date de diffusion de la lettre

GE HealthCare Réf. # 23011

À Directeur de l'établissement / Gestionnaire des risques l'attention Directeur de l'ingénierie clinique / du génie biomédical

de: Chef du service des soins infirmiers

OBJET: Rotation potentielle des images CT avec certains systèmes CT des séries Discovery,

Optima, Revolution

et certaines mises à niveau de consoles d'opérateur

Problème de sécurité

GE HealthCare a eu connaissance d'un problème potentiel sur certains systèmes CT des séries Discovery, Optima et Revolution, ainsi que sur certaines mises à niveau de consoles d'opérateur pouvant entraîner une rotation des images CT. En particulier avec les modes d'imagerie *hélicoïdal*, *cinétique* et *cardiaque* (le cas échéant), les images suivant la première image d'un examen peuvent faire l'objet d'une rotation de plus en plus accentuée. Le degré de rotation progressive de l'image dépend de la vitesse de rotation et de la durée de balayage. L'image finale de l'examen peut être tournée jusqu'à un maximum de ~56 degrés. L'ensemble de l'anatomie pivote en un tout à des degrés égaux, sans distorsion, et le positionnement anatomique et l'axe z des images restent corrects. De faibles degrés de rotation d'images peuvent passer inaperçus. Si on remarque une rotation de l'image et que le scanner doit être refait, la même rotation de l'image se reproduira.

REMARQUE : Ce problème n'affecte pas les modes de balayage axial ou d'exploration.

Aucune blessure n'a été signalée à la suite de ce problème.

Mesures à prendre par le client/ l'utilisateur

Vous pouvez continuer à utiliser votre système,

Lorsque vous utilisez les modes de balayage *hélicoïdal*, *cinétique* et *cardiaque*, examinez l'ensemble de données de l'image pour repérer toute rotation potentielle.

Lorsque vous utilisez ces modes lors de procédures d'intervention ou de planification de radiothérapie, respectez les contrôles qualité cliniques et les flux de travail standards. Si vous détectez une rotation d'image, consultez le médecin pour déterminer si un nouveau scanner est nécessaire ou si les images doivent être corrigées lors du post-traitement afin d'assurer une interprétation et une planification précises.

Assurez-vous que tous les utilisateurs potentiels de votre établissement ont pris connaissance de cet avis de sécurité et des actions recommandées.

Veuillez remplir et renvoyer le formulaire de réponse ci-joint à l'adresse recall.23011@gehealthcare.com.

Détails sur les produits concernés

Les types de systèmes CT et les types de mise à niveau de console d'opérateur suivants sont potentiellement concernés. Consultez l'annexe pour voir une liste des numéros de série concernés.

| Type de système | GTIN |
|--------------------------|--------------------------------|
| Discovery RT | 00840682118699 |
| Optima 520 | 00840682102568 |
| Optima 680 Ascend | 00840682146937 |
| Revolution ACE | 00840682146159 |
| Revolution Advance | 00195278385215 |
| Revolution Ascend | 00840682146173 |
| Revolution Ascend Elite | 00195278718129 |
| Revolution Eagle | 00195278385215 |
| Revolution EVO | 00840682109796 |
| Revolution Frontier | 00195278362230 |
| Revolution Maxima | 00840682146180, 00195278686718 |
| Revolution Maxima M | 00195278568601 |
| Revolution Maxima Select | 00195278520852 |

| Types de mise à niveau de console d'opérateur | GTIN |
|---|----------------|
| B79632DA | 00195278466488 |
| UE : Package d'actualisation RT | |
| Hors UE : Discovery RT, Optima CT580 ou Discovery CT590 RT | |
| B80212DA | 00195278505798 |
| UE: Console d'opérateur (pour BrightSpeed Elite/BrightSpeed Elite Select) Hors UE: BrightSpeed Elite, BrightSpeed Elite Select | |
| B80662DA | Aucun GTIN |
| Chine uniquement : Discovery CT750HD | |
| B80522DA | 00840682102490 |
| Chine uniquement : Revolution Discovery CT | |

Utilisation prévue:

Discovery CT750 HD, Revolution Frontier, Revolution Discovery CT sont destinés aux applications scanner de la tête, du corps entier, du cœur et des vaisseaux.

CT680 Optima Expert, Revolution Ace, Revolution Ascend, Revolution Ascend Elite, Revolution EVO, Revolution Maxima, Revolution Maxima M et Revolution Maxima Select sont destinés à être utilisés pour les applications de scanner de la tête et du corps entier.

Tous les autres systèmes concernés sont destinés au scanner de la tête et du corps entier.

Correction des produits

GE HealthCare corrigera gratuitement tous les produits concernés. Un représentant de GE HealthCare vous contactera pour les modalités pratiques concernant la correction.

Informations de contact

Pour toute question ou préoccupation concernant cette notification, bien vouloir contacter GE HealthCare Service ou votre représentant du service local. 0800 55 69 58

GE HealthCare confirme que les autorités réglementaires concernées ont été informées de cet avis de sécurité.

Sachez que le maintien d'un haut niveau de sécurité et de qualité est notre priorité absolue. Si vous avez des questions, bien vouloir nous contacter en utilisant les informations de contact ci-dessus.

Cordialement,



Laila Gurney Chief Quality & Regulatory Officer GE Healthcare Scott Kelley Chief Medical Officer GE Healthcare

Annexe – Liste des numéros de série concernés :

| CBDAG2400020HM | CBDMG2400133HM | CBDWG2400105HM | CBFMG2400148HM | CBFMG2400183HM |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CBDAG2400021HM | CBDMG2400134HM | CBDWG2400106HM | CBFMG2400149HM | CBFMG2400184HM |
| CBDAG2400022HM | CBDMG2400135HM | CBDWG2400107HM | CBFMG2400150HM | CBFMG2400185HM |
| CBDAG2400023HM | CBDMG2400136HM | CBDWG2400108HM | CBFMG2400151HM | CBFMG2400186HM |
| CBDAG2400024HM | CBDMG2400137HM | CBDWG2400109HM | CBFMG2400152HM | CBFMG2400187HM |
| CBDBG2400047HM | CBDMG2400138HM | CBDWG2400110HM | CBFMG2400153HM | CBFMG2400188HM |
| CBDBG2400048HM | CBDMG2400139HM | CBDWG2400111HM | CBFMG2400154HM | CBFSG2400028HM |
| CBDBG2400049HM | CBDMG2400140HM | CBDWG2400112HM | CBFMG2400155HM | CBFSG2400029HM |
| CBDBG2400050HM | CBDMG2400141HM | CBDWG2400113HM | CBFMG2400156HM | CBFSG2400030HM |
| CBDBG2400051HM | CBDMG2400142HM | CBDWG2400114HM | CBFMG2400157HM | CBFSG2400031HM |
| CBDBG2400052HM | CBDMG2400143HM | CBDWG2400115HM | CBFMG2400158HM | CBFSG2400032HM |
| CBDBG2400053HM | CBDMG2400144HM | CBDWG2400116HM | CBFMG2400159HM | CBFSG2400033HM |
| CBDBG2400054HM | CBDMG2400145HM | CBDXG2400054HM | CBFMG2400160HM | CBFSG2400034HM |
| CBDBG2400055HM | CBDMG2400146HM | CBDXG2400055HM | CBFMG2400161HM | CBFSG2400035HM |
| CBDBG2400056HM | CBDMG2400147HM | CBDXG2400056HM | CBFMG2400162HM | CBFSG2400036HM |
| CBDBG2400057HM | CBDNG2400007HM | CBDXG2400057HM | CBFMG2400163HM | CBFSG2400037HM |
| CBDGG2400017HM | CBDNG2400010HM | CBDXG2400058HM | CBFMG2400164HM | MA10G2400032YC |
| CBDGG2400018HM | CBDOG2400029HM | CBDXG2400059HM | CBFMG2400165HM | MA10G2400033YC |
| CBDLG2400031HM | CBDOG2400030HM | CBDXG2400060HM | CBFMG2400166HM | MA10G2400034YC |
| CBDLG2400032HM | CBDOG2400031HM | CBDXG2400061HM | CBFMG2400167HM | |
| CBDLG2400033HM | CBDOG2400032HM | CBDYG2400040HM | CBFMG2400168HM | |
| CBDLG2400034HM | CBDOG2400033HM | CBDYG2400051HM | CBFMG2400169HM | |
| CBDLG2400035HM | CBDOG2400034HM | CBDYG2400052HM | CBFMG2400170HM | |
| CBDLG2400036HM | CBDOG2400035HM | CBDYG2400053HM | CBFMG2400171HM | |
| CBDLG2400037HM | CBDPG2400004HM | CBDYG2400054HM | CBFMG2400172HM | |
| CBDLG2400038HM | CBDPG2400005HM | CBDYG2400055HM | CBFMG2400173HM | |
| CBDLG2400039HM | CBDPG2400006HM | CBDYG2400056HM | CBFMG2400174HM | |
| CBDLG2400040HM | CBDPG2400007HM | CBDYG2400057HM | CBFMG2400175HM | |
| CBDMG2400114HM | CBDUG2400014HM | CBDYG2400058HM | CBFMG2400176HM | |
| CBDMG2400127HM | CBDUG2400016HM | CBDYG2400059HM | CBFMG2400177HM | |
| CBDMG2400128HM | CBDUG2400017HM | CBDYG2400060HM | CBFMG2400178HM | |
| CBDMG2400129HM | CBDWG2400096HM | CBFLG2400002HM | CBFMG2400179HM | |
| CBDMG2400130HM | CBDWG2400102HM | CBFLG2400003HM | CBFMG2400180HM | |
| CBDMG2400131HM | CBDWG2400103HM | CBFLG2400004HM | CBFMG2400181HM | |
| CBDMG2400132HM | CBDWG2400104HM | CBFLG2400005HM | CBFMG2400182HM | |



GE HealthCare Réf. # 23011

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE L'AVIS RELATIF AU DISPOSITIF MÉDICAL RÉPONSE REQUISE

Veuillez remplir ce formulaire et le retourner à GE HealthCare le plus tôt possible après réception, et ce dans un délai de 30 jours. Ce formulaire confirme que vous avez bien reçu et compris l'avis de correction du dispositif médical.

| Nom de l'établissement : | |
|--|---|
| Adresse (rue) : | |
| Ville/État/Code postal/Pays : | |
| Adresse e-mail du client : Numéro de téléphone du client : | |
| dispositif médical l'ac | e formulaire, nous confirmons avoir reçu et compris l'avis relatif au compagnant, avoir informé tous les utilisateurs potentiels et avoir rendre, les mesures qui conviennent, conformément à cet avis. |
| Bien vouloir indiquer le nom | du responsable qui a rempli ce formulaire. |
| Signature : Nom en caractère d'imprimerie : | |
| Poste/titre du poste : | |
| Date (JJ/MM/AAAA) : | |
| | nire dûment rempli ou le prendre en photo et l'envoyer par e-mail à |
| | |