

IMACTIS® 20 rue du Tour de l'eau 38400 Saint-Martin d'Hères Francia

Tel. 33 (0)458005580

Mail quality@imactis.com

"Nome ospedale"

All'attenzione del corrispondente Materiovigilance

"Indirizzo cliente"

"Codice postale" "Città" - "Paese"

30 luglio 2019

URGENTE - INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Denominazione commerciale del dispositivo medico in questione: Kit di navigazione

Riferimento del dispositivo medico: I10100 Tipo di intervento: RICHIAMO DEL LOTTO

Descrizione del prodotto o dei prodotti in questione:

Il kit di navigazione monouso (articolo I10100) comprende i componenti utilizzati durante le procedure di radiologia interventistica eseguite tramite il sistema di navigazione IMACTIS® CT-Navigation.

Uno dei componenti di questo kit, la guaina del sensore (articolo PC3688), viene richiamato dal produttore ECOLAB.

Pertanto, siamo obbligati a richiamare i seguenti lotti di kit:

ARTICOLO IMACTIS → I10100 KIT DI NAVIGAZIONE				
LOTTO	Data di scadenza	LOTTO	Data di scadenza	
17110001	2019-08	18120001	01/04/2020	
18010001	2019-09	19010002	01/04/2020	
18010002	2019-09	19020001	26/11/2020	
18040001	2019-12	19020002	26/01/2021	
18060001	2020-02	19030001	22/01/2021	
18070001	2020-02	19040001	22/01/2021	
18110001	2020-02	19060001	09/04/2021	
18110002	2020-02	19060002	09/04/2021	

Stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per garantire che lei possa continuare a trattare efficacemente i suoi pazienti con il sistema IMACTIS [®] CT-Navigation. La presente lettera illustra la situazione e presenta il piano d'azione attuato.

Descrizione del problema:

Il produttore della guaina (articolo PC3688) ci ha comunicato quanto segue:

Una fonte di contaminazione microbica è stata identificata in un prodotto grezzo utilizzato per produrre l'estremità della quaina.

Il rischio di contaminazione batterica, indotta da alcuni lotti protettivi di sonde operative, è molto basso. Il rischio derivante dal difetto è l'esposizione diretta del sistema intracardiovascolare, intralinfatico o neurologico ad un livello di endotossina sufficiente a produrre una risposta pirogenica. Le endotossine che penetrano nella circolazione sanguigna o nel liquido cerebrospinale possono causare una risposta infiammatoria che causa gli effetti seguenti: febbre, leucopenia o leucocitosi o shock fatale. La valutazione della probabilità del verificarsi dei fatti dell'evento potenzialmente pericoloso ha consentito di ottenere un risultato inferiore all'1%.

In generale, le valutazioni hanno permesso di concludere che il rischio potenziale per la salute, associato all'uso delle sonde, sia basso sia per il paziente che per l'utilizzatore.



L'avvertenza presente sul prodotto è richiamata anche nell'avviso di sicurezza del produttore: "non deve entrare in contatto con il sistema nervoso centrale".

IMACTIS® non è stata finora informata di alcun evento avverso relativo al pericolo sopra descritto.

Istruzioni di sicurezza per l'utilizzatore:

□ l'identificazione e la quarantena del dispositivo o dei dispositivi interessati,
□ l'avviso di ricevimento delle informazioni di sicurezza di cui all' <u>allegato 1</u> da restituire a
fabbricante

<u>Trasmissione di queste informazioni di sicurezza:</u>

Queste informazioni sulla sicurezza devono essere trasmesse a tutte le persone della struttura che possano essere interessate dall'attuazione di azioni correttive di sicurezza o a qualsiasi organismo al quale i prodotti incriminati potrebbero essere stati trasferiti.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione al follow-up delle azioni correttive attuate al fine di garantirne l'efficacia nel tempo.

Piano di azione:

È stato identificato un nuovo articolo di guaina per sensore, utilizzato nelle stesse condizioni con il sistema di navigazione IMACTIS[®] CT-Navigation. Si tratta dell'articolo 610-797 del produttore CIVCO. Saranno pertanto attuate le seguenti azioni:

- ✓ A partire da oggi, richiamo dei lotti di kit di navigazione. Compilazione dell'<u>allegato 1</u> da inviare a <u>quality@imactis.com</u> prima del 9 agosto 2019 Compilare l' allegato 2 e restituire i lotti all'indirizzo indicato nell'allegato.
- ✓ Fino al 16 agosto 2019 compreso, per consentirvi di effettuare le procedure di radiologia interventistica pianificate, navigando con la soluzione del sistema di navigazione IMACTIS® CT-Navigation, esiste la possibilità di invio di guaine (articolo 610-797), da utilizzare in sostituzione delle guaine PC3688 contenute nei kit. Le guaine PC3688 devono essere distrutte a cura del cliente. (certificato di distruzione di cui all' allegato 3)
- ✓ Invio da parte di IMACTIS[®] dei nuovi kit di navigazione I10100 contenenti la guaina (articolo 610-797).

Ci scusiamo per l'inconveniente.

In caso di domande relative a questo avviso di sicurezza o all'identificazione dei sistemi interessati, non esitare a contattare immediatamente il rappresentante IMACTIS® di riferimento.

IMACTIS® conferma che l'ANSM è stato informato di questo avviso di sicurezza.

Vi ringraziamo per l'attenzione che avete dedicato a questa lettera e vi chiediamo gentilmente di accettare, gentile cliente, i nostri migliori saluti.

Georges TABARY
Presidente IMACTIS®
georges.tabary@imactis.com

Mady BATAILH Responsabile Qualità e Affari Regolamentari IMACTIS® quality @imactis.com



ALLEGATO 1 AVVISO DI RICEVIMENTO DELLE INFORMAZIONI DI SICUREZZA

lo sottoscritto/a
(mansione)
Sito
conferma di aver ricevuto la lettera informativa sulla sicurezza (riferimento SAFNT\19-001) e conferma che essa è stata letta e distribuita al personale utilizzatore del sistema di navigazione IMACTIS® CT-Navigation. Conferma inoltre che dopo l'uso dei kit di navigazione non si sono verificati eventi avversi connessi ai pericoli di cui sopra.
Infine,
 ☐ Confermo di non avere kit di navigazione in stock o ☐ Non conservo alcun kit di navigazione e restituisco tutti i kit in stock o
Per garantire le procedure radiologiche interventistiche pianificate e fino alla restituzione di nuovi kit di navigazione,
conservo (specificare il numero) uno o più kit di navigazione e desidera
ricevere altrettante guaine (articolo 610-797). Gli altri kit in stock saranno restituiti a IMACTIS.
Le guaine di ricambio devono essere inviate alla mia attenzione al seguente indirizzo:
✓ Mi impegno ad utilizzare queste guaine in sostituzione delle guaine PC3688
contenute nei kit di navigazione I10100. Allego anche il certificato di distruzione
di queste guaine PC3688(allegato 3)
Data: Firma:



ALLEGATO 2 - MODULO DA COMPILARE E DA ALLEGARE AI KIT DI NAVIGAZIONE RESTITUITI

Autorizzazione alla restituzione del materiale (RMA)					
N°					
RMA_					
	(Da compilare a c	 ura di IMACTIS [®] alla ricezione)			
SITO:					
Nome del cor	ntatto:				
Indirizzo:					
Mail		Telefono			
Data					

ARTICOLO IMACTIS® → KIT DI NAVIGAZIONE I10100					
Spuntare i lotti restituiti	LОТТО	Numero di kit	Spuntare i lotti restituiti	LОТТО	Numero di kit
	17110001			18120001	
	18010001			19010002	
	18010002			19020001	
	18040001			19020002	
	18060001			19030001	
	18070001			19040001	
	18110001			19060001	
	18110002			19060002	

Da restituire compilato con i KIT di NAVIGAZIONE restituiti al seguente indirizzo:

IMACTIS 20 rue du Tour de l'eau 38400 Saint-Martin d'Hères Francia



ALLEGATO 3 - CERTIFICATO DI DISTRUZIONE DELLE GUAINE PC3688

lo	sottoscritto/a	(nome	е	cognome)	
(Mansior	ne)				
Sito					
Conferm	a di avere distrutto .		(specificare	e il numero) guaine	sterili PC3688.
Data:			Firma:		

Si prega di restituire questo modulo entro il 9 agosto 2019 a quality@imactis.com