

31 Janvier 2020

11, rue Aristide Bergès ZI des Iles – BP 4 38801 Le Pont-de-Claix Cedex

tel: +33 (0)4.76.68.36.36 fax: +33 (0)4.76.68.34.95

bd.com/france

URGENT: AVIS DE SÉCURITÉ - MDS-19-1685

Tubulures d'extension Alaris®, à faible absorption (PE)

Références produits et numéros de lot : se reporter à l'Annexe 1

Type d'action : retrait de produits

À l'attention du/des : chefs de service des soins infirmiers, personnel clinique, gestionnaires de risques, personnel biomédical

Ce courrier contient des informations importantes qui nécessitent votre attention immédiate.

Chère cliente, cher client,

BD publie un avis de sécurité visant à retirer des lots spécifiques de tubulures d'extension Alaris[®], à faible absorption (PE), fabriqués par Shanghai Kindly Enterprise Development Group (KDL) et distribués par CareFusion (qui fait désormais partie de BD). Les produits concernés sont répertoriés à l'Annexe 1. L'Annexe 2 de cet avis de sécurité contient un exemple d'étiquette de produit pour vous aider à identifier le produit. D'après nos dossiers, votre établissement pourrait avoir reçu ces dispositifs.

Description du problème

D'après les informations transmises par certains clients, BD a confirmé un risque de débranchement du raccord Luer mâle de la tubulure d'extension du raccord Luer femelle du dispositif de connexion. Le débranchement peut se produire à la connexion initiale et/ou durant la perfusion, provoquant une fuite du médicament et une possible interruption de l'administration du médicament.

Mesures à prendre par le client :

- 1. Inspectez votre stock, localisez et mettez en quarantaine tous les dispositifs concernés répertoriés à l'Annexe 1.
- 2. Si vous avez redistribué ces produits, veuillez identifier les établissements concernés et les informer immédiatement de ce retrait de produits, en les priant de renvoyer les produits en question à votre établissement.
- 3. Détruisez toutes les unités non utilisées du produit répertoriées à l'Annexe 1.
- 4. Remplissez le formulaire de réponse client en page 3 ainsi que l'Annexe 1 en page 4, le cas échéant, en indiquant :
 - o les quantités détruites **OU**
 - o que votre établissement ne possède plus aucun dispositif concerné en stock



5. Renvoyez le formulaire de réponse client rempli à l'adresse e-mail suivante Vigilance BDFrance@bd.com dès que possible ou au plus tard le 28 février 2020.

Si vous avez des questions ou besoin d'aide concernant cet avis de sécurité, veuillez contacter votre représentant chef de produit BD local :

Marine Baron Tel: 06 21 94 43 31 Mail: marine.baron@bd.com

Nous confirmons que les autorités de réglementation compétentes ont été informées de ces actions.

BD s'engage à faire progresser le monde de la santé. Nos principaux objectifs sont de garantir la sécurité des patients et des utilisateurs et de vous fournir des produits de qualité. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments occasionnés par cette situation et nous vous remercions par avance pour votre aide dans la résolution aussi rapide et efficace que possible de ce problème.

Cordialement,

William David Directeur principal, Conformité qualité, EMEA

EMEAFA051 Révision 1 Page 2 sur 5



Formulaire de réponse client – MDS-19-1685

Tubulures d'extension Alaris®, à faible absorption (PE)

Références produits et numéros de lot : se reporter à l'Annexe 1

Veuillez lire ce formulaire conjointement avec l'avis de sécurité MDS-19-1685 et renvoyer le formulaire rempli et signé dès que possible ou au plus tard le 28 février 2020 à l'adresse e-mail suivante : Vigilance BDFrance@bd.com.

 Je confirme que cet avis a été lu et compris et que toutes les mesures recommandées ont été mises en place.

Cochez la case correspondante ci-dessous Nous <u>n'avons</u> aucun des produits concernés répertoriés à l'Annexe 1 en notre possession. (Veuillez renseigner le tableau ci-dessous en y indiquant vos coordonnées et le renvoyer à l'adresse e-mail indiquée plus haut.) OU Nous avons les unités suivantes des produits concernés répertoriés à l'Annexe 1 en notre possession et je confirme que ces unités ont été détruites. (Veuillez renseigner l'Annexe 1 en indiquant le nombre d'unités détruites. Remplissez ensuite le tableau ci-dessous en y indiquant vos coordonnées et renvoyez les deux documents à l'adresse e-mail indiquée plus haut.) Nom du compte ou de l'établissement : Référence client : Service (le cas échéant): Adresse: Code postal: Ville: Nom du référent : Intitulé du poste : Numéro de téléphone : Adresse électronique : Signature: Date:

Ce formulaire doit être renvoyé à BD pour que cette mesure puisse être considérée comme clôturée pour votre compte.

EMEAFA051 Révision 1 Page 3 sur 5



Annexe 1 : Combinaisons de références produit/numéros de lot concernés :

| RÉF. | LOT | Quantité détruite |
|--------------|----------|----------------------|
| 04105001509K | 20170706 | uoti uito |
| | 20170914 | |
| | 20171122 | |
| 04105003509K | 20190305 | |
| | 20190415 | |
| | 20190806 | |
| 04105005509K | 20170601 | |
| | 20170804 | |
| | 20170915 | |
| | 20171015 | |
| | 20171123 | |
| | 20180301 | |
| | 20190110 | |
| | 20190306 | |
| | 20190417 | |
| 04105007509K | 20171016 | |
| | 20180302 | |
| 04105010509K | 20170916 | |
| | 20171124 | |
| | 20180303 | |
| | 20190111 | |
| | 20190307 | |
| | 20190419 | |
| 04105025509K | 20171017 | |
| | 20180304 | |
| G40215K | 20170707 | |
| | 20170917 | |
| | 20171018 | |
| | 20171019 | |
| | 20171125 | |
| | 20180121 | |
| | 20180305 | |

| RÉF. | LOT | Quantité détruite |
|---------|----------|----------------------|
| G40215K | 20180325 | |
| | 20180514 | |
| G40615K | 20170504 | |
| | 20170602 | |
| | 20170805 | |
| | 20170918 | |
| | 20171126 | |
| | 20180122 | |
| | 20180306 | |
| | 20180326 | |
| | 20180418 | |
| | 20180515 | |
| | 20181123 | |
| | 20190112 | |
| | 20190722 | |
| G40620K | 20170603 | |
| | 20170708 | |
| | 20170806 | |
| | 20170919 | |
| | 20171020 | |
| | 20171127 | |
| | 20180123 | |
| | 20180307 | |
| | 20180327 | |
| | 20180419 | |
| | 20180516 | |
| | 20180609 | |
| | 20181124 | |
| | 20190113 | |
| | 20190416 | |
| | 20190723 | |
| | | |

EMEAFA051 Révision 1 Page 4 sur 5



Annexe 2 : Exemple d'étiquette de produit

Alaris® Products

- (en) EXTENSION SET. LOW SORBING (PE)
- (cs) PRODLUŽOVACÍ SOUPRAVA. NÍZKÁ ABSORPCE (PE)
- (da) FORLÆNGERSÆT. LAV ABSORPTION (PE)
- (de) VERLÄNGERUNGSLEITUNG. GERINGE AD- UND ABSORPTION (PE)
- (el) ΣΕΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ. ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (PE)
- (es) ALARGADERA, BAJA ABSORCIÓN (PE)
- (fi) JATKOLETKU. VÄHÄINEN ABSORBOITUMINEN (PE)
- (fr) PROLONGATEUR, FAIBLE SORPTION (PE)
- (it) PROLUNGA. A BASSO ASSORBIMENTO (PE)
- (PE) EXTENSIESET. LAAG-ABSORBEREND (PE)
- (no) FORLENGELSESSETT. LAVTABSORBERENDE (PE)
- (pt) PROLONGAMENTO. BAIXA ABSORÇÃO (PE)
- (SV) FÖRLÄNGNINGSAGGREGAT. LÅGABSORBERANDE (PE)

- (bg) УДЪЛЖИТЕЛ. НИСКА СОРБЦИЯ (ПЕ)
- (et) PIKENDUSLIIN. VÄHESE SORPTSIOONIGA (PE)
- (hu) HOSSZABBÍTÓ SZERELÉK. ALACSONY SZORPCIÓJÚ (PE)
- PAILGINIMO SISTEMA. MAŽAI SUGERIANTIS (PE)
- (Iv) PAGARINĀŠANAS KOMPLEKTS. MAZABSORBĒJOŠS (PE)
- (PI) ZESTAW PRZEDŁUŻAJĄCY. NISKOABSORPCYJNE (PE)
- (ro) PRELUNGITOR. CU ABSORBŢIE REDUSĂ (PE)
- (ги) УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР. НИЗКАЯ АБСОРБЦИЯ (ПЭ)
- (sk) PREDLŽOVACIA SÚPRAVA. NÍZKA ABSORPCIA (PE)
- PODALJŠEK ZA INFUZIJO. NIZKO VSRKAVANJE (PE)
- (ST) SET ZA EKSTENZIJU. NISKA SORPCIJA (PE)
- (tr) UZATMA SETİ. DÜŞÜK EMİLİM (PE)
- (ja) 延長チューブ. 低吸収 (PE)
- (zh) 延长管路, 低吸收 (PE 聚乙烯)



















Distributed by



Shanghai Kindly Enterprise Development Group CO., Ltd, Addr:No.658 Gaochao Road, 201803 Shanghai, P.R.C. Shanghai International Holdings Corp. EC REP

GmbH(Europe), Addr: Eiffestrasse 80,20537 Hamburg Germany

Tel:0049-40-2513175

Rev. 05/2015

150 cm

1.4 ml |

REF

XXX

LOT

20141226

2019-11

EMEAFA051 Révision 1