

**Field Safety Notice (FSN)
(Sicherheitshinweis)
Pulla StretchLift – Nachrüstung**

Sehr geehrter Kunde,


ein Vorfall bei dem ein nicht-bestimmungs-gemäßer Gebrauch dafür verantwortlich war, dass die Bedientaste unbeabsichtigt betätigt wurde und pulla ungewollt in Gang gesetzt wurde, veranlasst uns diese (FSCA) durchzuführen.

Produktproblem:	unbeabsichtigtes Betätigen
Betroffene Geräte:	pulla StretchLift Artikel-Nr. 8266001 Seriennummer 0001 – 3738
Notwendige Korrekturmaßnahmen:	Anbringen eines Abweisers, Artikel-Nr. 8101617

Korrekturmaßnahmen

Anbringen eines Abweisers.

Diese Korrekturmaßnahme muss durchgeführt werden.



Betroffene Kunden

Laut unseren Aufzeichnungen haben Sie einen oder mehrere Geräte bei uns erworben. Im Anhang erhalten Sie eine Liste mit Seriennummer/n und Kaufdatum der/des Gerätes, die wir an Sie geliefert haben.

Parallel dazu schicken wir Ihnen die entsprechende Anzahl an Abweisern mit Schrauben zu, die Sie dann bitte an den Geräten anbringen. Zur Bestätigung der Nachrüstung verwenden Sie bitte auch den beiliegenden Anhang.

Sollte sich ein Gerät nicht mehr bei Ihnen befinden, so geben Sie dieses Schreiben bitte an den Nachbesitzer / neuen Eigentümer weiter.

Es ist wichtig, dass Sie das ausgefüllte Antwortformular als Bestätigung an uns zurücksenden, zur Überwachung der Korrekturmaßnahmen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

e-Mail fsca@aacurat.de
Fax: +49 7361 921 921
Post: aacurat GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 9
73460 Hüttlingen

Antwortformular

Sicherheitsmaßnahme im Feld (FSCA) Fields Safety Corrective Action
pulla StretchLift, Artikel-Nr. 8266001

Kundennummer: _____

Kunde: _____

Anschrift: _____

pulla StretchLift, Artikel-Nr. 8266001

Seriennummer	Lieferdatum	Datum	Name	Unterschrift	Abweiser angebracht	Abweiser nicht angebracht	Grund

Datum: _____

Name: _____

Unterschrift _____