Theilerstrasse 1A, 6300 Zoug Suisse T: + 41 (0)41 766 22 22 F: + 41 (0)41 766 22 96 www.smith-nephew.ch





Date d'émission: 14 août 2024

Référence: R-2024-06

Fabricant légal: Smith & Nephew, Inc.

Appareils concernés: REGENETEN Tendon Anchors (8)

N° de produit	quantité de pièces	Description	N° de lot	Identifiant(s) unique(s) de l'appareil
72205201	2	TENDON ANCHORS (8)	51204480	00885556733486
72205201	1	TENDON ANCHORS (8)	51223241	00885556733486
72205201	2	TENDON ANCHORS (8)	51192153	00885556733486

Cher client,

Cette lettre a pour but de vous informer que Smith & Nephew, Inc. a initié une action sur la base installée pour retirer volontairement plusieurs lots des REGENETEN Tendon Anchors (8). Il existe un risque de rupture de la barrière stérile en raison d'un problème d'emballage. Plus précisément, un problème identifié dans le processus d'emballage du produit peut entraîner une étanchéité incorrecte ou incomplète du sachet extérieur en aluminium entourant le sachet intérieur en Tyvek, qui contient le produit stérile. En raison de la rupture du sachet en aluminium, le champ stérile peut être contaminé par l'extérieur du sachet intérieur.

Cette action sur la base installée a été signalée aux autorités compétentes compétentes.

Theilerstrasse 1A, 6300 Zoug Suisse T: + 41 (0)41 766 22 22 F: + 41 (0)41 766 22 96 www.smith-nephew.ch



Impact sur le patient

Smith+ Nephew recommande aux médecins de maintenir leur protocole de suivi de routine des patients.

Risques pour la santé

Dans le scénario le plus probable, le sachet extérieur en aluminium est cassé et n'est pas détecté avant utilisation. En raison de la rupture de la poche en aluminium, le champ stérile est contaminé par l'extérieur de la poche intérieure. La procédure est réalisée comme prévu sans connaissance de la contamination. Le patient est potentiellement exposé à cette contamination, mais aucune infection ne se développe. Il n'y a pas de préjudice.

Dans le pire des cas, le sachet extérieur en aluminium est cassé et n'est pas détecté avant utilisation. En raison de la rupture de la poche en aluminium, le champ stérile est contaminé par l'extérieur de la poche intérieure. La procédure est réalisée comme prévu sans connaissance de la contamination. Le patient est exposé à cette contamination qui peut potentiellement entraîner une infection. À ce jour, Smith & Nephew n'a reçu aucune plainte pour le pire des cas.

Mesures à prendre par l'utilisateur

- 1. S'assurer que le contenu de cet avis de sécurité sur le terrain est lu et compris par les personnes au sein de votre organisation qui peuvent utiliser les REGENETEN Tendon Anchors (8).
- 2. Localisez et mettez immédiatement en quarantaine les appareils concernés. Si vous avez distribué le produit à d'autres organisations, veuillez les informer immédiatement de cette action sur la base installée et leur fournir une copie de cette lettre.
- 3. Veuillez remplir le formulaire de réponse du client et l'envoyer par e-mail ou par fax à votre agence/distributeur Smith+Nephew national.
- 4. Renvoyez le produit en quarantaine à votre agence/distributeur Smith+Nephew national.
- 5. Veuillez rester informé de cet avis et des mesures qui en découlent pendant une période appropriée afin de garantir l'efficacité de l'action corrective.

Si vous ou l'un des prestataires de soins de santé que vous servez avez des questions concernant ces informations, veuillez contacter votre agence/distributeur Smith+Nephew national.

Smith+Nephew s'engage à ne distribuer que des produits répondant aux normes de qualité les plus élevées et à fournir toute assistance requise. Nous regrettons que cela se soit produit et tout désagrément que cela pourrait vous causer ou vous avoir causé, à vos patients ou à votre personnel.

Merci de votre attention et de votre coopération.

Theilerstrasse 1A, 6300 Zoug Suisse T: + 41 (0)41 766 22 22 F: + 41 (0)41 766 22 96 www.smith-nephew.ch



Annexe 1 : Codes et descriptions des produits concernés

Numéro de produit	Numéro de lot
72205201	51192136
72205201	51192143
72205201	51192144
72205201	51192145
72205201	51192146
72205201	51192148
72205201	51192150
72205201	51192151
72205201	51192152
72205201	51192153
72205201	51192154
72205201	51204480
72205201	51204481
72205201	51204484
72205201	51204485
72205201	51204486
72205201	51204487
72205201	51204488
72205201	51204489
72205201	51204491
72205201	51223193
72205201	51223241
72205201	51223242
72205201	51223243
72205201	51223249
72205201	51224282

_	
Numéro de produit	Numéro de lot
2504-1	51180055
2504-1	51180056
2504-1	51180057
2504-1	51180058
2504-1	51180059
2504-1	51180060
2504-1	51180061
2504-1	51180062
2504-1	51180063
2504-1	51180064
2504-1	51180065
2504-1	51184280
2504-1	51184281
2504-1	51184282
2504-1	51184283
2504-1	51184284
2504-1	51184285
2504-1	51184286
2504-1	51184287
2504-1	51184288
2504-1	51184289
2504-1	51184290
2504-1	51185286
2504-1	51185287
2504-1	51185288
2504-1	51185289

Numéro de produit	Numéro de lot
•	100
2504-1	51185290
2504-1	51185291
2504-1	51185292
2504-1	51185293
2504-1	51185294
2504-1	51185295
2504-1	51185296
2504-1	51189247
2504-1	51189249
2504-1	51189250
2504-1	51189251
2504-1	51189252
2504-1	51189254
2504-1	51189255
2504-1	51189256
2504-1	51189257
2504-1	51189258
2504-1	51189259
2504-1	51193811
2504-1	51193816
2504-1	51193818
2504-1	51193820

Theilerstrasse 1A, 6300 Zoug Suisse T: + 41 (0)41 766 22 22 F: + 41 (0)41 766 22 96 www.smith-nephew.ch



Formulaire de réponse du client

Veuillez lire l'Avis de sécurité sur le terrain et renvoyer le Formulaire de réponse au client rempli et signé avant le 23.08.2024.

Référence: R-2024-06

Appareils concernés: REGENETEN Tendon Anchors (8)

1. Détails de l'accusé de réception de retour			
E-mail	Qualitaet@smith-nephew.com		
Ligne d'assistance à la clientèle	+41 41 766 22 66		
Fax	+ 41 41 766 22 96		

En complétant les informations ci-dessous, vous confirmez avoir lu, compris et distribué le contenu de cet avis de sécurité en conséquence.

2. Détails du client				
Nom de l'organisme de santé/établissement*				
Nom de tous les établissements/hôpitaux couverts par cette réponse*				
Adresse de l'établissement/hôpital*				
Numéro de téléphone		Adresse e-mail		
Nom de votre fournisseur/grossiste (s'il ne s'agit pas de Smith+Nephew)				
Cachet de l'établissement/organisation de santé (si disponible)				

Theilerstrasse 1A, 6300 Zoug Suisse T: + 41 (0)41 766 22 22 F: + 41 (0)41 766 22 96 www.smith-nephew.ch



3. Action du client entreprise pour le compte de l'organisation/établissement de santé Veuillez remplir/cocher la case appropriée.					
□ Oui	Je confirme avoir reçu l'Avis de sécurité sur le terrain et avoir lu et compris son contenu.*				
□ Oui □ Non	d'autres réponses	Votre organisation/établissement de santé a-t-il distribué le produit à d'autres organisations ? Si vous avez répondu oui, cochez toutes les réponses pertinentes : *			
		l'ai identifié des clients qui ont recu ou peuvent avoir recu cet			
			mé les clients identifiés de	ce FSN.	
	□ J'a				
□ Oui	J'ai effec	J'ai effectué toutes les actions demandées par le FSN. *			
	□ Oui	Ni mo	moi ni aucun de mes clients n'avons d'appareils affectés en ock.		
Cocher la case appropriée Réponse :*	□ Oui	qui : - - Remp	ns notre organisation/installation, nous avons des dispositifs : - ont été placés en quarantaine et - retourné comme indiqué à la Section 4 ci-dessous. mplir la section 4 avec les informations sur les articles, les s/séries et la quantité liés aux dispositifs à retourner.		
4. Appareils à retourner					
Numéro d'article		Numéro de lot ou de sér	rie Qua	Quantité mise en quarantaine et à retourner	
Nom en caractères d'imprimerie	,*				
Signature*				Date*	

Les champs obligatoires sont marqués d'un *

Il est important que votre organisation prenne les mesures détaillées dans le FSN et confirme que vous avez reçu le FSN.

La réponse de votre organisation est la preuve dont nous avons besoin pour surveiller l'avancement des mesures correctives.