

Edwards Lifesciences ANGLEICHUNG DRINGENDER SICHERHEITSHINWEIS

Sicherheitsmaßnahme Nr. 188 Produkt: EZ Glide Aortenkanülen

Referenzanhang A für betroffene UDI-/Chargennummern

<<MM/DD/YYYY>>

Edwards Lifesciences FCA Nr. 188

<Customer #>
<Customer #>
z. Hd.: Risikomanagement
<Firm Name>
<Address>

<City/state/zip>

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Händler,

Edwards Lifesciences (SRN: US-MF-000007139) informiert Kunden freiwillig über ein mögliches Problem bezüglich der EZ Glide Aortenkanülen.

Verwendungszweck:

Aortenperfusionskanülen sind für die Perfusion der Aorta bei kurzfristigen (≤6 Stunden) kardiopulmonalen Bypass-Verfahren vorgesehen.

Aortenperfusionskanülen können in pädiatrischen oder erwachsenen Populationen basierend auf den Anforderungen an die Flussrate und der individuellen Anatomie des Patienten verwendet werden.

Beschreibung des Problems:

Edwards Lifesciences hat Kundenreklamationen im Zusammenhang mit leichten Undichtigkeiten der EZ Glide-Aortenkanülen am Konnektor erhalten. Die Untersuchung ergab, dass ein Fertigungsproblem besteht, das während der Perfusion eine mögliche kleine Leckage im Konnektor verursachen könnte, die zu einer minimalen Blutleckage, bestehend aus Tropfen oder Sickerblut, führen kann. Keine der Reklamationen hat zu schweren Verletzungen oder Erkrankungen geführt.

Gesundheitsrisiko:

Es gab sind keine Verletzungen oder waren Bluttransfusionen erforderlich. Alle Fälle wurden ohne Komplikationen oder Verletzungen durch das Leck abgeschlossen.

Betroffen sind nur die in Anhang A aufgeführten Chargen. Das Fertigungsproblem wurde behoben, und neu hergestellte Produkte sind von diesem potenziellen Problem nicht betroffen.

Version B



Sicherheitsmaßnahme Nr. 188

Einzuleitende Maßnahmen:

- Eine Rückgabe des Produkts ist nicht erforderlich.
- Sie können dieses Produkt weiterhin verwenden, bei Problemen empfehlen wir Ihnen jedoch, das standardmäßige Verfahren zur Meldung einer Reklamation zu befolgen.
- Sie können Alternativprodukte anderer Hersteller nutzen, falls die Zweckbestimmung dieser dieselbe ist, wie in der Gebrauchsanweisung der EZ Glide-Aortenkanülen.
- Bitte verteilen Sie diesen Hinweis innerhalb Ihrer Abteilung oder leiten Sie ihn an jede Abteilung weiter, an die das potenziell betroffene Produkt ausgeliefert wurde.
- Hängen Sie bitte eine Kopie dieser Mitteilung in der Nähe und/oder an betroffenen Produkten aus.
- Füllen Sie das Bestätigungsformular innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt dieser Mitteilung aus und senden Sie es per E-Mail an FCA_ATCH@edwards.com.
- Wenden Sie sich bei weiteren Fragen an den Kundendienst von Edwards Lifesciences unter +41(0)413482126.

Maßnahmen für Vertriebspartner:

Zusätzlich zu den o. g. Maßnahmen leiten Sie bitte diese Kundenmitteilung an alle Ihre Kunden weiter, die das betroffene Produkt erworben haben.

Weiterleitung des Sicherheitshinweises:

Dieser Hinweis muss an alle Personen in Ihrer Einrichtung weitergeleitet werden, die über diesen Hinweis in Kenntnis gesetzt werden müssen. Bitte leiten Sie diesen Hinweis an andere Abteilungen weiter, wenn das betroffene Produkt an andere Einrichtungen weitergegeben oder verteilt wurde.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung, die notwendig ist, um zu gewährleisten, dass dieser Sicherheitshinweis gelesen und verstanden wird. Edwards Lifesciences ist für jede Meldung an die geltenden Aufsichtsbehörden verantwortlich.

Mit freundlichen Grüßen

Dannette Crooms

June C

Vice President für Regulatorische Angelegenheiten und Qualität enableCV



Anhang A: Sicherheitsmaßnahme Nr. 188

Tabelle 1: UDI-Nummern

| Produktname | UDI - Einheit | UDI - Box |
|-------------|---------------|---------------|
| EZC21A | 0690103174182 | 0690103174187 |
| EZS21A | 0690103172096 | 0690103172091 |
| EZC21TA | 0690103174199 | 0690103174194 |
| EZF21TA | 0690103175097 | 0690103175092 |
| EZF21A | 0690103175080 | 0690103175085 |
| EZS21TA | 0690103172102 | 0690103172107 |
| EZC24A | 0690103714401 | 0690103714406 |
| EZS24A | 0690103172119 | 0690103172114 |
| EZC24TA | 0690103714418 | 0690103714413 |
| EZS24TA | 0690103172126 | 0690103172121 |
| EZF24A | 0690103175066 | 0690103175061 |
| EZF24TA | 0690103175073 | 0690103175078 |

Tabelle 2: Betroffene Chargen nach Modell

| | | | EZC21A | | | |
|---------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 391136 | 395877 | 401161 | 401162 | 401160 | 400120 | 405092 |
| 406884 | 407404 | 412973 | 413866 | 414709 | 417262 | 417265 |
| 419860 | 419861 | 420606 | 423540 | 423561 | 423562 | 422572 |
| 429046 | 433816 | 433244 | 434261 | 435606 | 435904 | 436714 |
| 440602 | 440603 | 442143 | | | | |
| | | <u>.</u> | EZS21A | | | <u>.</u> |
| 384889 | 384887 | 384883 | 386801 | 391223 | 395875 | 398476 |
| 400118 | 405146 | 408036 | 408039 | 411041 | 411043 | 417246 |
| 417239 | 420466 | 420467 | 423563 | 423564 | 427535 | 428178 |
| 428177 | 435901 | 437698 | 437699 | 440318 | 440319 | 443026 |
| EZC21TA | | | | | | |
| 383800 | 383802 | 386803 | 386840 | 389990 | 389991 | 393997 |
| 394000 | 395874 | 397568 | 397569 | 398185 | 398188 | 398177 |
| 400126 | 400127 | 400128 | 401182 | 405916 | 412974 | 412760 |
| 413867 | 414710 | 415896 | 415921 | 415897 | 415898 | 416562 |
| 421681 | 421682 | 422569 | 424410 | 424411 | 424163 | 429408 |
| 429044 | 429490 | 429489 | 430266 | 432769 | 433521 | 433523 |
| 440446 | 440612 | 443027 | 443028 | | | |



Anhang A Fortsetzung: Sicherheitsmaßnahme Nr. 188

| | | | EZF21A | | | |
|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|
| 384881 | 390383 | 393996 | 400124 | 406003 | 408635 | 411025 |
| 411030 | 418391 | 418429 | 419303 | 419304 | 425519 | 434115 |
| 435608 | 436721 | 438407 | 438408 | 442132 | | |
| | | | EZS21TA | | | _ |
| 386134 | 386135 | 386459 | 387784 | 388262 | 387788 | 391957 |
| 391958 | 395878 | 398477 | 401712 | 406248 | 409990 | 409991 |
| 413289 | 413065 | 412988 | 413865 | 413465 | 413286 | 418433 |
| 419676 | 421679 | 421680 | 424412 | 429498 | 429499 | 431074 |
| 431076 | 433814 | 436718 | 438409 | 442129 | | |
| | | | EZF21TA | | | _ |
| 387782 | 391206 | 393008 | 408643 | 411207 | 416564 | 417210 |
| 417226 | 420585 | 425518 | 428173 | 428182 | 431079 | 433804 |
| 440317 | 444830 | | | | | |
| | · | <u>.</u> | EZC24A | | | |
| 387783 | 390382 | 393010 | 398200 | 403093 | 405871 | 407877 |
| 411047 | 415920 | 422567 | 425099 | 425176 | 433815 | 435902 |
| 437702 | 440619 | 444825 | | | | |
| | · | <u>.</u> | EZS24A | | | |
| 384894 | 386800 | 390384 | 393994 | 398479 | 409989 | 411045 |
| 416566 | 419677 | 423565 | 428179 | 434256 | 437700 | 443025 |
| EZC24TA | | | | | | |
| 393009 | 406246 | 407758 | 411414 | 416561 | 422570 | 422568 |
| 422571 | 426006 | 426171 | 426173 | 426242 | 426243 | 427537 |
| 427541 | 430144 | 437701 | 440620 | | | |
| EZS24TA | | | | | | |
| 382872 | 387778 | 391944 | 393995 | 398205 | 401715 | 406255 |
| 408024 | 414797 | 414798 | 414799 | 418431 | 428199 | 432551 |
| 438405 | | | | | | |
| EZF24A | | | | | | |
| 394001 | 397336 | 400125 | 421506 | 436584 | 436588 | 438406 |
| EZF24TA | | | | | | |
| 409179 | 418430 | 420586 | 427446 | 427304 | 427539 | 430340 |



ANGLEICHUNG DRINGENDER SICHERHEITSHINWEIS MASSNAHMEN ERFORDERLICH

Sicherheitsmaßnahme Nr. 188 Produkt: EZ Glide Aortenkanülen

Referenzanhang A für betroffene UDI-/Chargennummern

KUNDENBESTÄTIGUNGSFORMULAR

<Customer #> <Customer #>

z. Hd.: Risikomanagement

<Firm Name> <Address>

<City/state/zip>

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Händler,

- bitte lesen Sie den Inhalt dieser Sicherheitsinformation.
- Geben Sie unten alle gewünschten Kontaktinformationen an.
- Senden Sie das ausgefüllte Formular innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt dieser Benachrichtigung per E-Mail an FCA ATCH@edwards.com.

Wenden Sie sich bei weiteren Fragen an den Kundendienst von Edwards Lifesciences unter +41(0)413482126.

| (0) | |
|-------------------------------|--|
| Name (in Druckbuchstaben): | |
| Kundenname: | |
| Titel/Abteilung: | |
| Telefonnummer: | |
| E-Mail-Adresse: | |
| Unterschrift/Datum: | |

Version B