

25 November 2024

DRINGEND: FELDSICHERHEITSHINWEIS - BDB-25-5181

BD FACSLyric™ Durchflusszytometer

REF: Siehe Tabelle 1 Seriennummern: Siehe Tabelle 1
Art der Aktion: Feldarbeit

Achtung! Laborleiter, Risikomanager, biomedizinisches Personal

Dieses Schreiben enthält wichtige Informationen, die Ihre sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

Sehr geehrter Kunde,

BD gibt eine Sicherheitskorrekturmaßnahme für bestimmte Seriennummern von BD FACSLyric™ Durchflusszytometern. Laut unseren Vertriebsunterlagen hat Ihr Unternehmen möglicherweise das betroffene Produkt in Tabelle 1 erhalten.

Hersteller SRN: US-MF-000017797

Produktname	Produkt-Code (REF)	UDI-DI	Seriennummer
BD FACSLyric™ Durchflusszytometer	651164	00382906511645	Die Seriennummern der betroffene Geräte finden Sie unter dem nachstehenden URL-Link.
	651165	00382906511652	
	654587	00382906545879	
	659180	00382906591807	
	663029	00382906630292	

Tabelle 1: Betroffenes Produkt

Die betroffenen Seriennummern können über den folgenden Link ermittelt werden: https://bdx.my.site.com/CC360/s/impactedproducts?language=en US&rn=BDB-25-5181%20GLOBAL

Beschreibung des Problems

BD hat aufgrund von Beschwerden eine Zunahme von Ausfällen/Austauschen des Stromversorgungsmoduls von BD FACSLyric™ Durchflusszytometern festgestellt. Der Kondensator des Netzteils kann platzen, was dazu führen kann, dass sich die Geräte nicht einschalten lassen und/oder eingeschaltet bleiben.

Klinisches Risiko

Eine gefährliche Situation kann sich durch einen möglichen Ausfall der Stromversorgung des BD FACSLyric™ Durchflusszytometers ergeben. Diese kann direkte Auswirkungen auf die Fähigkeit des klinischen Labors haben, Patientenproben zu untersuchen und/oder die Bereitstellung von Testergebnissen verzögern.

EMEAFA240 Revision 1 Seite 1 von 4



Es können zusätzliche Risiken für das Laborpersonal bestehen, wie z. B. das mögliche Einatmen von Dämpfen eines gespaltenen Kondensators in der Stromversorgungseinheit, was zu Kurzatmigkeit oder Husten führen könnte, wenn der Ausfall während der Laborarbeitszeit auftritt.

Darüber hinaus kann der Patient gebeten werden, zu einer weiteren Probenentnahme und zu den mit dem Verfahren verbundenen Risiken (Blutergüsse, Schmerzen, Blutungen usw.) zurückzukehren.

Da bei einem Stromausfall keine Ergebnisse erzeugt werden, wäre auch keine Überprüfung der Laborergebnisse erforderlich.

Bislang wurden weltweit keine unerwünschten Ereignisse in diesem Zusammenhang gemeldet.

Die Kunden sind nicht verpflichtet, die Geräte an BD zurückzusenden. Diese Produkte können weiterhin in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Sicherheitshinweis verwendet werden.

Erforderliche Maßnahmen der Geräteanwender

- Fahren Sie mit dem normalen Betrieb Ihres BD FACSLyric™ Durchflusszytometers gemäß der Gebrauchsanweisung fort.
- 2. Das Gesundheitsteam sollte die Risiken für den Patienten gemäß seinen institutionellen Richtlinien und Verfahren handhaben.

BD-Aktionen:

BD hat die Grundursache identifiziert und ergreift Maßnahmen, um ein erneutes Auftreten dieses Produktproblems zu verhindern.

Von BD zu ergreifende Maßnahmen:

BD-Außendiensttechniker werden das Stromversorgungsmodul der betroffenen BD FACSLyric™-Durchflusszytometer austauschen.

Kundenaktionen:

- Überprüfen Sie die Informationen in Tabelle 1, um festzustellen, ob die in Ihrem Besitz befindlichen Geräte betroffen sind.
- Füllen Sie das Kundenantwortformular aus und senden Sie es bis zum 18. Dezember 2024 zurück, auch wenn Sie die Instrumente in Ihrer Einrichtung nicht mehr verwenden.
- Leiten Sie diese Mitteilung an alle Personen weiter, die in Ihrem Unternehmen davon Kenntnis haben müssen, oder an alle Unternehmen, in die das potenziell betroffene Produkt verbracht worden ist.
- Wenn Sie auf Probleme stoßen, melden Sie diese bitte als Beschwerde gemäß dem üblichen Verfahren.

Aktionen der Händler:

- Überprüfen Sie die Informationen in Tabelle 1 und stellen Sie fest, ob die in Ihrem Besitz befindlichen Geräte betroffen sind.
- Ermitteln Sie die Einrichtungen, in denen Sie das betroffene Produkt vertrieben haben, und benachrichtigen Sie sie unverzüglich von dieser Mitteilung.

EMEAFA240 Revision 1 Seite 2 von 4



- Lassen Sie Ihre Kunden das Kundenantwortformular ausfüllen und bis 18. Dezember 2024 an Ihre Organisation zurücksenden, damit sie es abgleichen können.
- Füllen Sie das Kundenantwortformular nach Abschluss Ihrer Abstimmungsaktivitäten aus und senden Sie es zurück.
- Wenn Sie auf Probleme stoßen, melden Sie diese bitte als Beschwerde gemäß dem üblichen Verfahren.

	Endnutzer mit Inventar	Endverbraucher mit NULL Bestand	Wohin ist das ausgefüllte Formular zu senden?
Direkt bei BD gekauft	Füllen Sie das Formular vollständig aus und vergewissern Sie sich, dass alle empfohlenen Maßnahmen wie vorgeschrieben durchgeführt wurden.	Füllen Sie das Formular vollständig aus und bewahren Sie eine Kopie dieser Mitteilung für Ihre Unterlagen auf.	BDFieldActions@bd.com
Gekauft von einem Händler/3rd Partei	Füllen Sie das Formular vollständig aus und vergewissern Sie sich, dass alle empfohlenen Maßnahmen wie vorgeschrieben durchgeführt wurden.	Füllen Sie das Formular vollständig aus und bewahren Sie eine Kopie dieser Mitteilung für Ihre Unterlagen auf.	Senden Sie das Formular an Ihren Vertriebspartner/3 rd

Referenzperson kontaktieren

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung im Zusammenhang mit diesem Sicherheitshinweis benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren BD-Vertreter vor Ort oder an unsere Kollegen im Customer Support Team (E-Mail: flow.support@bd.com).

Wir bestätigen, dass die zuständigen Aufsichtsbehörden über diese Maßnahmen informiert wurden.

BD hat sich verpflichtet, *die Welt der Gesundheit™ voranzubringen*. Unsere Hauptziele sind die Sicherheit der Patienten und der Anwender sowie die Bereitstellung von Qualitätsprodukten für Sie. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die Ihnen diese Situation bereitet, und danken Ihnen im Voraus, dass Sie BD helfen, diese Angelegenheit so schnell und effektiv wie möglich zu lösen.

Mit freundlichen Grüßen.

Kinga Stolinska Direktor, Post Market Quality EMEA Qualität

EMEAFA240 Revision 1 Seite 3 von 4



Antwortformular für Kunden - BDB-25-5181 BD FACSLyric™ Durchflusszytometer

Rücksendung an BDFieldActions@bd.com so schnell wie möglich, spätestens jedoch bis zum 18th Dezember 2024

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie diesen Sicherheitshinweis gelesen und verstanden haben und dass alle empfohlenen Maßnahmen wie erforderlich durchgeführt wurden.

	Konto/Organisation Nar	ne:						
Abteilung (falls zutreffend):								
		_						
-	Postleitzahl:		Stadt:		_			
	Name der Kontaktperso	n:			\dashv			
-	Berufsbezeichnung:	sbezeichnung:						
	Telefonnummer der Kontaktperson:		Kontakt-E-Mail-Adresse:					
	Name Ihres Lieferanten (falls nicht direkt von BD)							
F	Unterschrift:		Datum:					
L	Dieses Formular muss	an BD zurückgeschickt werden, b	evor diese Aktion für Ihr Ko	onto als abgeschlossen betrachtet werden kann.				
	n Sie diese Sicherheitsmitteilung üb gleich zu ermöglichen.	oer einen Händler/3 rd erhalten habe	n, senden Sie bitte das aus	sgefüllte Formular an diese Organisation zurück, um einen				
Bitte	bestätigen Sie EINE de	er folgenden Optionen:						
	Ich habe ein oder meh	rere betroffene Produkt	e in meiner Organi	isation.				
				ation an, der als Ansprechpartner für t mit dem oben genannten Ansprechpa				
	Name:	Telefon Nr:		E-Mail:				
			ODED					

ODER

□ Ich bestätige, dass unsere Einrichtung **keine der** in dieser Sicherheitsmitteilung aufgeführten betroffenen Produkte **besitzt**.

Alle Produkte, die nicht für die Wiederherstellung verfügbar sind, werden als an Ihrem Standort entsorgt betrachtet und sind daher physisch nicht verfügbar, sofern nicht anders angegeben.

EMEAFA240 Revision 1 Seite 4 von 4