

Radiometer RSCH GmbH  
Postfach 124  
Zürcherstrasse 66  
8800 Thalwil  
Tel: +41 (44) 723 11 60  
Fax: +41 (44) 723 11 70  
www.radiometer.ch  
info@radiometer.ch  
Credit Suisse AG  
IBAN: CH38 0483 5273 8812 3100 0  
Geschäftsführer:  
Henrik Brandborg  
Didier Gaillard  
Sitz der Gesellschaft: Thalwil  
UID-Nr./IDE-No.: CHE-106.826.915 MWST

Ihre Zeichen/Nachricht vom  
Votre réf./Message de

Unsere Zeichen  
Notre réf.

Datum  
Date

**DIDGA/ROCIA**

Février 2019

**Urgent, avis relatif à la sécurité:  
TCM5 FLEX/BASIC utilisé avec les moniteurs ECG et EEG**

Chère cliente,  
Cher client,

Nous faisons suite à une précédente communication distribuée en mars 2018 relative à la possibilité d'interférences du TCM5 FLEX/BASIC avec les mesures ECG et EEG limitées toutefois au même patient. Le problème pourrait également concerner d'autres équipements sensibles.

Comme vous en avez été informé précédemment, Radiometer a travaillé à une solution qui implique une refonte interne du système de monitoring TCM5.

**Produit affecté:**

Moniteur TCM5 FLEX/BASIC – tous les numéros de série.

**Contre-mesure définitive fournie par Radiometer:**

Radiometer peut maintenant vous annoncer que la contre-mesure définitive à ce problème consiste en l'échange de votre système de monitoring TCM5 avec un équipement totalement remanié.

À partir de mai 2019, Radiometer prévoit de fournir l'équipement de remplacement, cette opération devant s'achever d'ici à la fin de l'année. Votre agent Radiometer vous contactera lorsqu'un système de monitoring TCM5 remanié sera disponible pour vous.

Veuillez noter que les contre-mesures temporaires sont toujours valides tant que votre système de monitoring TCM5 n'a pas été remplacé.

**Veillez noter:**

Si vous n'êtes pas l'utilisateur final du produit concerné, merci de vous assurer que le présent courrier sera bien remis à cette personne.

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions.

Cordialement,

Radiometer RSCH GmbH

**Didier Gaillard**  
General Manager