Rückruf eines medizinischen Geräts Infiniti Klammer

(verkauft als Teil des Biopsie-Starterkits der Marke CIVCO und als Biopsie-Klammer)

26. Februar 2018

Zu Hd.: Ultraschallabteilung

Sehr geehrter Kunde,

hiermit informieren wir Sie über einen Produktrückruf, der die wie unten gekennzeichneten Produkte umfasst:

639-026 - Biopsie-Starterkit zur Verwendung mit den Wandlern Esaote LA332 und SL332

698-009 – Biopsie-Starterkit zur Verwendung mit Zonare C9-3 Ultraschallwandlern

698-016 – Biposie-Klammer zur Verwendung mit Zonare C9-3 Ultraschallwandlern

620-116 - Biopsie-Starterkit zur Verwendung mit den Wandlern BK Medical 18L5 und 8870


CIVCO hat vor kurzem ein Qualitätsproblem mit der Infiniti-Klammer entdeckt. Sie werden verständigt, da sich herausgestellt hat, dass Ihre Einrichtung Produkte der betroffenen Herstellungschargen erhalten hat. Die betroffenen Klammern sind Bestandteil der Kits, die als zwischen November 2009 und Dezember 2017 produziert identifiziert wurden.

Detaillierte Produktinformationen finden Sie in Anhang 1 zu dieser Kundennachricht!

Beschreibung des Problems:

Wenn die Länge der Halterung grösser ist als die angegebene Länge, ist es möglich, das die Nadelführung die Abdeckung punktiert, die bei der Montage zwischen der Halterung und der Nadelführung angebracht wird. Dies verhindert nicht, dass die Baugruppe wie geplant funktioniert, um die Biopsienadel innerhalb der Ultraschall-Scanebene zu halten.





Vom Kunden zu treffende Massnahmen:

CIVCO bittet um Rückgabe aller Infiniti-Klammern aus den in Anhang 1 zu diesem Schreiben aufgeführten Kits.

Um das Verfahren zur Rückgabe der Nadelführung zu erfahren, setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Verkaufspartner in Ihrem Land in Verbindung.

Name des Vertriebs	Adresse	Kontaktnummer

Internationaler Kontakt: Kundenberater unter 800-445-6741 oder 319-248-6757 oder per E-Mail an <u>order@civco.com</u> um die Rückgabe zeitlich einzuordnen und um den Versand eines Ersatzproduktes zu arrangieren.

Zusendung dieser Rückrufbenachrichtigung:

Diese Nachricht wird an alle Kunden gesendet, die ein Kit erworben haben, das eine Klammer aus den betroffenen Chargen enthält. CIVCO bittet Sie, diese Nachricht dem entsprechenden Personal Ihrer Einrichtung auszuhändigen. Wenn das betroffene Produkt nach ausserhalb Ihrer Organisation verkauft wurde, informieren Sie bitte diese Standorte bis zur Ebene der medizinischen Einrichtung.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Kommunikation in dieser Sache. Wenden Sie sich bitten an mich, wenn Sie noch Fragen oder Bedenken hinsichtlich der obigen Informationen haben.

Mit freundlichen Grüssen James Leong Manager für Regulierungsangelegenheiten CIVCO Medical Solutions

Dringender Rückruf medizinischen Geräts	
Infiniti Klammer	
(verkauft als Teil des Biopsie-Starterkits der Marke CIVCO und als Biopsie-Klammer)	

R	üc	kga	ıbe	bis:	5.	März	20	18

			ktion bezüglich der Infiniti K Partei gelesen und zur Kei	
1.	Ich habe meinen E dieser Produkte mehr vor		nen Produkten durchsucht	und ich habe keine
2.			nen Produkten durchsucht eiteren Massnahmen erford	
3.		Bestand nach den betroffe rungsnummer, um die Pro	nen Produkten durchsucht dukte zurückzugeben.	und ich benötige
	Chargennummer	# Einheiten	Chargennummer	# Einheiten
4.	Sonstiges, bitte Ei	nzelheiten angeben.		
Name	der Einrichtung			
Physis	che Adresse	Stadt, Kanton	Telefonnumme	<u></u>
Name/	Titel in Druckbuchstaben	Unterschrift	Datum	

Bitte schicken Sie diese Bestätigung per FAX an Ihren lokalen Vertriebspartner oder direkt an uns unter 319-248-6660 oder per E-Mail an order@civco.com.

Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner in Ihrem Land oder den internationalen Vertreter des CIVCO Kundendiensts für weitere Hilfe. Sie erreichen Ihren Kundendienstberater, indem Sie sich an folgenden Kontakt wenden: CIVCO Medical Solutions, Multi-Modality Imaging, unter 800-445-6741 oder 319-248-6757 zwischen 7:00 Uhr und 17:30 Uhr CST (nordamerikanische zentrale Standardzeit). Sie erreichen uns auch per E-Mail unter order@civco.com.

Vielen Dank!

Anhang 1 Detaillierte Informationen über die von CIVCO zurückgerufenen Produkte

Chargennummer:

M558420

M558220

M879530

M560740

M695400

M964370

639-026

000 0=0				
M206950	M605540	M851530	M358570	M734570
M664690	M706720	M983170	M427660	M912740
M897110	M570610	M358570	M440600	
M119380	M543670	M381520	M526300	
698-009				
M427370	M103030	A010473	M103030	M771190
M427390	M293590	M427370	M105150	M089260
M515370	M293580	M888920	M427370	M220960

698-016

US	0-010			
	M567620	M052860		

M909270

M085550

M093020

M096330

M917410

M723180

M388690

M419650

A010459

620-116

M080890	M559550	M425050	M056610	M092800
M041630	M186540	M122250	M335740	M043310
M499390	M483250	M109060	M275630	M912150
A023904	M457560	M051670	M091360	M895560
A015235	M202260	M869430	M056610	M027090
M308820	M831280	M547370	M253050	M083160
M865470				

Herstellungsdatum Produkte, die zwischen November 2009 und Dezember 2017 produziert wurden.

