## Ritiro di dispositivi medici Staffa Infiniti (venduta come parte del Biopsy Starter Kits e Biopsy Bracket marca CIVCO)

26 febbraio 2018

Attenzione: Dipartimento ecografico

#### Gentile cliente.

La informiamo di un ritiro prodotti, che coinvolge i prodotti etichettati come identificati di seguito:

639-026 - Biopsy Starter Kit da usare con trasduttori Esaote LA332 e SL332

698-009 – Biopsy Starter Kit da usare con traduttori Zonare C9-3

698-016 – Biposy Bracket da usare con trasduttori Zonare C9-3

620-116 - Biopsy Starter Kit da usare con trasduttori BK Medical 18L5 e 8870


CIVCO ha recentemente scoperto un problema con la qualità della staffa Infiniti. La abbiamo inviato la notifica, in quanto la sua struttura è stata identificata come ricevente un lotto di produzione interessato. Le staffe interessate sono state incluse nei kit identificati e fabbricati tra 11/2009 e 12/2017.


#### Per informazioni dettagliate sul prodotto, consultare l'Allegato 1 di questa lettera al cliente!

### Descrizione del problema:

Se la lunghezza del supporto è più lunga di quanto specificato, può causare che l'inserto guida dell'ago fori il coperchio che viene applicato tra il supporto e la guida dell'ago durante il montaggio. Ciò non impedisce al gruppo di funzionare come previsto per mantenere l'ago per biopsia nel piano di scansione

ecografico.





#### Azione che deve essere intrapresa dal cliente:

CIVCO richiede il ritiro di tutte le staffe Infiniti dai kit identificati nell'Allegato 1 a questa lettera.

Per rendere la procedura di quida dell'ago, contattare il proprio distributore locale nel paese.

Nome del distributore Indirizzo Numero di contatto

Per contatto internazionale: Consulenza clienti al 800-445-6741 o 319-248-6757 o via email all'indirizzo order@civco.com per pianificare la restituzione e organizzare la spedizione del prodotto sostitutivo.

### Trasmissione di questa nota di ritiro:

Questo avviso viene comunicato a tutti i clienti che hanno acquistato un kit in cui una staffa è contenuta nei lotti interessati. CIVCO le chiede di fornire questa notifica al personale appropriato all'interno della struttura. Se il prodotto interessato è stato distribuito al di fuori della propria organizzazione, si prega di notificare tali sedi al livello della struttura medica.

Grazie per la collaborazione e la comunicazione su questo tema. Non esiti a contattarmi se ha domande o dubbi riguardanti le informazioni di cui sopra

Sinceramente,
James Leong
Responsabile della regolamentazione
CIVCO Medical Soutions

# Ritiro urgente di dispositivi medici Staffa Infiniti (venduta come parte del Biopsy Starter Kits e Biopsy Bracket marca CIVCO)

### Rendere entro: Il 5 marzo 2018

Infiniti.	tato informato dell'avviso di ritir avviso è stato letto e compres	•		nvolto la staffa
1.	Ho controllato il mio inv	ventario per i prodotti	interessati e non li ho più in r	magazzino.
2.	Ho controllato il mio invrichiesta alcuna ulteriore azion		interessati e rientrano nelle s	specifiche. Non è
3.	Ho esaminato il mio invautorizzazione al reso per res		interessati e ho bisogno di ur	n numero di
	Elenco Numero Lotto	Elenco # unità	Elenco Numero Lotto	Elenco # unità
4.	Altro, si prega di fornire	e dettagli.		
Nome	della struttura			
Indirizz		Città, Stato	Telefono	-
Nome	per esteso / Titolo	Firma	Data	-

Si prega di restituire questo certificato tramite FAX al proprio distributore locale o direttamente a 319-248-6660 o via email all'indirizzo order@civco.com.

Si prega di contattare il proprio distributore locale nel proprio paese o per un contatto internazionale con il rappresentante del servizio clienti CIVCO per ulteriore assistenza. È possibile contattare il proprio consulente clienti chiamando CIVCO Medical Solutions, Multi-Modality Imaging, al numero 800-445-6741 o 319-248-6757 tra le 7:00 e le 17:30 UTC-6. È inoltre possibile contattarci via e-mail all'indirizzo order@civco.com.

Grazie.

# Allegato 1 Informazioni dettagliate sui prodotti che devono essere ritirati da CIVCO

Numeri dei lotti:

M515370

M558420

M558220

M879530

とつり	$\sim$	$^{\circ}$	c
639	-u	2	C

M206950	M605540	M851530	M358570	M734570
M664690	M706720	M983170	M427660	M912740
M897110	M570610	M358570	M440600	
M119380	M543670	M381520	M526300	
698-009				
M427370	M103030	A010473	M103030	M771190
M427390	M293590	M427370	M105150	M089260

M888920

M909270

M085550

M093020

M427370

M096330

M917410

M723180

M220960

M388690

M419650

A010459

# 698-016

US	090-010				
	M567620	M052860			

### 620-116

M080890	M559550	M425050	M056610	M092800
M041630	M186540	M122250	M335740	M043310
M499390	M483250	M109060	M275630	M912150
A023904	M457560	M051670	M091360	M895560
A015235	M202260	M869430	M056610	M027090
M308820	M831280	M547370	M253050	M083160
M865470				

Data di fabbricazione Prodotti con data di fabbricazione tra 11/2009 e 12/2017

M293580

M560740

M695400

M964370

