

# COOK®

**Cook Medical Europe**  
 O'Halloran Road,  
 National Technological Park,  
 Limerick, Irlande.  
 Téléphone : + 353 61 334440  
 Fax : + 353 61 334441

## **Avis urgent relatif à la sécurité sur le terrain**

**Dénomination commerciale du produit concerné :** Kit d'endoprothèse urétérale de Bander à extrémité ouverte pour dérivation, kit pour pénétration percutanée, kit de néphrostomie percutanée à queue de cochon, fil-guide en PTFE, fil-guide hydrophile PC Roadrunner®, kit d'endoprothèse urétérale Sof-Flex® à queue de cochon double, kit d'endoprothèse urétérale Sof-Flex® à longueurs multiples, kit d'endoprothèse urétérale souple Universa®, cathéter de dilatation urétral à ballonnet avec extrémité ouverte

**Fabricant :** Cook Incorporated - Spencer

**Référence Cook :** 2018FA0012

**Type de mesure :** Mesure corrective pour la sécurité sur le terrain

-----  
 Date : 4 janvier 2019

À l'attention de : Directeur général / Gestion des risques / Achats

### **Précisions sur les dispositifs concernés :**

<b>MARQUE DU PRODUIT</b>	<b>NUMÉRO DE RÉFÉRENCE</b>	<b>NUMÉRO DE COMMANDE</b>	<b>NUMÉRO DE LOT</b>
Kit d'endoprothèse urétérale de Bander à extrémité ouverte pour dérivation	025707-S1	G14822	8011030, 8417632
Kit pour pénétration percutanée	080000	G14649	8109245
Kit de néphrostomie percutanée à queue de cochon	080008	G14094	8112670
	080010	G14095	8113259
	080012	G14899	NS8070847
Fil-guide en PTFE	635413-10	G34134	8065959
	638413-10	G34133	8073949, 8074014, 8074015
	638813	G15067	8077583
Fil-guide hydrophile PC Roadrunner®	RFSPC-035145-0-I-AQ	G18629	7853241, 8283322, 8407934, 8474898
	RFSPC-038145-0-I-AQ	G17866	7936207
Kit d'endoprothèse urétérale Sof-Flex® à queue de cochon double	039516	G14840	NS8070692
Kit d'endoprothèse urétérale Sof-Flex® à longueurs multiples	039500-8-20	G17852	8193001, 8172131
Kit d'endoprothèse urétérale souple Universa®	USH-624	G49941	7998422, 7998423, 8594610
	USH-728	G49951	NS8599665
	USH-826	G49958	NS8421573
Cathéter de dilatation urétral à ballonnet avec extrémité ouverte	UDBS-070029-OW	G17844	8494465, 8552050, 8567256, 8659206, NS8513228

**Description du problème :**

Cook Medical procède au rappel volontaire des lots susmentionnés. Cook Medical a déterminé que les lots concernés pouvaient contenir un fil-guide chargé de façon incorrecte sur son support. Une telle erreur pourrait entraîner l'introduction de l'extrémité rigide du fil-guide dans le patient au lieu de l'extrémité souple.

L'utilisation d'un produit concerné pourrait provoquer des événements indésirables tels qu'un retard de l'intervention ou une lésion des tissus et/ou des organes.

**Conseils sur les mesures devant être prises par l'utilisateur :**

1. Récupérez immédiatement tous les produits concernés restants, en suivant la liste de lots spécifiques de votre inventaire.
2. Veuillez remplir le formulaire de réponse client ci-joint. Dans le cas où un retour du produit est demandé, l'équipe du service client vous contactera pour organiser le retour et vous donner le numéro d'autorisation de retour nécessaire. Veuillez indiquer vos coordonnées sur le formulaire de réponse client.

Le produit doit être renvoyé à :

Cook Medical EUDC  
Robert-Koch-Straße, 2  
52499 Baesweiler  
ALLEMAGNE

Vous recevrez un bon d'achat pour les produits concernés renvoyés, le cas échéant.

3. Envoyez le formulaire de réponse client par e-mail à [European.FieldAction@CookMedical.com](mailto:European.FieldAction@CookMedical.com) ou à Cook Medical par fax à l'attention de European Customer Quality Assurance (n° de fax : + 353 61239294). Ne joignez pas le formulaire de réponse au produit renvoyé.
4. Veuillez signaler tout événement indésirable à Cook Medical. Pour cela, contactez notre service d'assistance client.

**Communication du présent avis relatif à la sécurité sur le terrain :**

Le présent avis doit être communiqué à toutes les personnes de votre organisation qui ont besoin d'en prendre connaissance ou à toute organisation à laquelle les dispositifs susceptibles d'être affectés ont été transférés. (Si besoin)

Merci de bien vouloir faire parvenir le présent avis aux autres organisations sur lesquelles cette mesure a une incidence. (Si besoin)

Veuillez continuer à diffuser cet avis ainsi que la mesure qui en découle sur une période appropriée afin d'assurer l'efficacité de la mesure corrective. (Si besoin)

**Personne à contacter :**

Larry Pool  
Directeur du traitement post-commercialisation  
Cook Incorporated  
750 Daniels Way, PO Box 489, Bloomington, IN 47402, États-Unis

Nous confirmons que l'Agence réglementaire concernée a été informée de cet avis.

Pour toute question ou tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter (e-mail : [European.FieldAction@CookMedical.com](mailto:European.FieldAction@CookMedical.com), tél. : + 353 61 334440).



Larry Pool  
Directeur du traitement post-commercialisation  
Cook Incorporated



Quality System Form

**Numéro de document :**  
D00060364

**Révision :**  
012

**Propriétaire de QMS :**  
Cook Medical Europe Ltd.

**Page :**  
1 / 2

**Titre :** Field Action Customer Response Form

**Numéro existant :** F14-00B

# COOK®

**Cook Medical Europe**  
O'Halloran Road,  
National Technological Park,  
Limerick, Irlande.  
Téléphone : + 353 61 33444  
Fax : + 353 61 334441

## FORMULAIRE DE RÉPONSE CLIENT CONCERNANT UNE ACTION SUR LE TERRAIN

**Référence de l'action sur le terrain :** 2018FA0012

**Dispositif concerné :** Kit d'endoprothèse urétérale de Bander à extrémité ouverte pour dérivation, kit pour pénétration percutanée, kit de néphrostomie percutanée à queue de cochon, fil-guide en PTFE, fil-guide hydrophile PC Roadrunner®, kit d'endoprothèse urétérale Sof-Flex® à queue de cochon double, kit d'endoprothèse urétérale Sof-Flex® à longueurs multiples, kit d'endoprothèse urétérale souple Universa®, cathéter de dilatation urétral à ballonnet avec extrémité ouverte

**Veillez indiquer :**

Numéro client (tel qu'indiqué dans la liste des produits ci-jointe) : \_\_\_\_\_

Nom du client : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Ville, Code postal : \_\_\_\_\_

Rempli par : \_\_\_\_\_

Service : \_\_\_\_\_

N° tél. : \_\_\_\_\_

(En majuscules)

**Parmi les affirmations suivantes, veuillez indiquer laquelle correspond à votre installation :**

Notre inventaire ne contient plus aucun produit concerné

Nous renvoyons les produits que nous avons encore en inventaire. Détails ci-dessous.

Si vous êtes distributeur, vos clients ont-ils été informés de cette mesure corrective pour la sécurité sur le terrain ?

Oui  Non



Quality System Form

**Numéro de document :**  
D00060364

**Révision :**  
012

**Propriétaire de QMS :**  
Cook Medical Europe Ltd.

**Page :**  
2 / 2

**Titre :** Field Action Customer Response Form

**Numéro existant :** F14-00B

Si vous renvoyez des produits concernés, veuillez indiquer la référence du produit, le numéro de lot et la quantité :

Référence du produit	Numéro de lot du produit	Quantité

Signature : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Veuillez remplir le formulaire de réponse client et le renvoyer par e-mail à l'adresse suivante : [European.FieldAction@cookmedical.com](mailto:European.FieldAction@cookmedical.com) ou par fax au + 353 61 239294.