

Wichtiger Sicherheitshinweis

Produktname: PhoenixErgo-Care Intensiv-Bett
Art der Massnahme: Gerätekorrektur

Datum: 24.09.2019

Herstellungszeit: 01. Dezember 17- 30. September 2018
Serien-Nr. 17-12-PHO4172003 bis 19-09-PHO41712034

Beschreibung des Problems

Bei dem PhoenixErgo-Care der Firma Sebag Senectovia Betten AG handelt es sich um ein Intensivpflegebett mit sehr vielen Bewegungsmöglichkeiten. Durch die Funktionen wie «Röntgen-Auszug» und aber auch dem «Frontausstieg» sind die Bewegungswege des neuartigen Bettes sehr gross und unterscheidet sich so von einem herkömmlichen Bett.

In den zwei oben genannten Positionen besteht die Gefahr, dass sich bei der Verschiebung des Bettrahmens das Stromkabel einklemmen kann und es zu einer Verletzung des Patienten oder Benutzers führen könnte. Diese Fehlermöglichkeit tritt nur bei Benutzung der «Röntgen-Position» oder «Frontausstiege» statt.

Sofortmassnahme für den Benutzer:

Als Sofortmassnahme wurden die gefährdeten Positionen gesperrt.

Korrekturmassnahme:

Sebag Senectovia Betten AG hat eine Korrektur des Kabelmanagements entwickelt und es wurden bereits sämtliche Betten aktualisiert.

Weitergabe der Sicherheitsanweisung

Bitte leiten Sie diese Sicherheitsanweisung an alle wichtigen Stellen in Ihrer Organisation weiter.

Kontakt:

Bei Fragen steht Ihnen die Regionalvertretung Senectovia Medizinaltechnik AG jederzeit sehr gerne zur Verfügung.

Senectovia Medizinaltechnik AG


Michael Lienhart
Geschäftsleitung