



04. Januar 2021

DRINGEND:Produktsicherheitsmitteilung – MPS-18-1209

BD Spritzen und Nadeln

REF: Siehe Tabelle 1

Art der Maßnahme: Empfehlung

Z. Hd.: Führungskräfte im Bereich Medizintechnik, Klinikpersonal, Risikomanager, Beauftragte für Medizinproduktesicherheit

Dieses Schreiben enthält wichtige Informationen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Sehr geehrter Kunde,

BD gibt diese Produktsicherheitsmitteilung für die in Tabelle 1 unten aufgeführten **BD Spritzen und Kanülen** heraus, um zur weiteren Vorsicht zu raten. Aus unseren Vertriebsunterlagen geht hervor, dass Ihre Organisation möglicherweise Produkte mit den unten aufgeführten Artikelnummern erhalten hat.

Tabelle 1: Liste der betroffenen Produkte

| REF. | Produktbeschreibung |
|-------------|---|
| 309628 | BD 1-ml-Spritze mit Luer-Lok™ Spitze |
| 303172 | BD Plastipak™ 1-ml-Luer |
| 305211 | BD stumpfe Füllnadel mit Filter 18G x 1 1/2 (1,2 mm x 40 mm) (5 µm) |
| 302809 | BD Microlance™ 3 30G x 1/2" 0,3 x 13 mm |
| 304000 | BD Microlance™ 3 30G x 1/2" 0,3 x 13 mm |

Beschreibung des Problems

Im Rahmen von Überwachungen nach dem Inverkehrbringen wurde festgestellt, dass die Gebrauchsanweisungen (IFU) für die in Tabelle 1 oben aufgeführten Produkte mit einer Warnung versehen werden sollten.

Diese Produktsicherheitsmitteilung enthält die erforderlichen Warnhinweise und BD empfiehlt, diese bei der Anwendung des Produkts zu beachten.

Intraokulare Verwendung von BD nicht validiert

BD hat festgestellt, dass bei der Verwendung von Spritzen und Kanülen für intraokulare Injektionen Glaskörpertrübungen in den Augen der Patienten entstehen können, von denen man annimmt, dass sie auf Silikon zurückzuführen sind. (Hinweis: Die von BD hergestellten Spritzen und Kanülen sind auf der Innenseite der Spritzen- und Nadelkörper mit Silikon beschichtet, um den Kolbenstopfen zu schmieren, damit dieser sich leichter bewegen lässt). Eine potenzielle Gefahr besteht in der Ablagerung von Silikonöl -Tröpfchen im Glaskörper. Dies kann möglicherweise symptomatische Glaskörpertrübungen im Sichtfeld des Patienten verursachen, die normalerweise tolerierbar sind und im Laufe weniger Monate verschwinden. Wenn sie jedoch zunehmend störend sind, können Glaskörpertrübungen per Vitrektomie entfernt werden.

BD wurde auf andere potenzielle Risiken im Zusammenhang mit intraokularen Injektionen aufmerksam, wie z. B. Endophthalmitis (Entzündung des Augeninneren), die mit Fehlern verbunden sein können, die noch nicht von BD identifiziert wurden.



Um das Risiko einer auf Silikon zurückzuführenden Glaskörpertrübung und möglicherweise auftretende Entzündungen oder Reizungen zu verringern, sollten medizinische Fachkräfte nur Spritzen und Kanülen verwenden, die mit Augenmedikamenten bereitgestellt werden und speziell für die intravitreale Injektion entwickelt und bestimmt sind.

Nach Berichten über die Verwendung bei intraokularen Verfahren aktualisiert BD die Gebrauchsanweisung. Künftige Produkte, die von BD ausgeliefert werden, werden diesen Warnhinweis enthalten.

Hinweise zu den vom Anwender zu ergreifenden Maßnahmen

1. Stellen Sie sicher, dass der Inhalt dieser Produktsicherheitsmitteilung einschließlich der Kontraindikationen von den Personen in Ihrer Organisation gelesen und verstanden wird, die die BD Spritzen und Kanülen aus der obenstehenden Tabelle 1 verwenden.
 - Sollten Sie das Produkt an andere Organisationen weitervertrieben haben, ermitteln Sie bitte die jeweiligen Organisationen und benachrichtigen Sie sie sofort über diese Korrekturmaßnahme.
2. Füllen Sie bitte das Kundenantwortformular (Seite 3) aus und schicken Sie es sobald wie möglich oder spätestens bis zum **30. Januar 2021** unter GMB-FSCA-MPS-18-1209@bd.com an BD zurück.
3. Wenn Sie keine der oben aufgeführten Produkte mehr besitzen oder diese nicht mehr im Einsatz sind, geben Sie dies bitte auf dem Antwortformular an und senden Sie es an BD zurück, damit wir unsere Unterlagen aktualisieren können.

Sollten irgendwelche Fragen oder Unklarheiten im Zusammenhang mit dem in dieser Produktsicherheitsmitteilung beschriebenen Produkt oder Problem auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren BD Vertreter vor Ort. BD hat die zuständigen Aufsichtsbehörden über diese Maßnahmen informiert.

BD hat sich das Ziel gesetzt, dafür zu sorgen, dass den Kunden sichere Produkte zur Verfügung stehen. Diese Verpflichtung wurde bei der Entscheidung, die vorliegende Produktsicherheitsmitteilung zu erstellen, gebührend berücksichtigt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Mithilfe.

Herzliche Grüße

William David
Sr. Director, Post Market Quality EMEA



Kunden-Bestätigungsformular – MPS-18-1209

BD Spritzen und Nadeln

Bitte lesen Sie diesen Anhang zusammen mit der Produktsicherheitsmitteilung MPS-18-1209 und senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Kundenantwortformular sobald wie möglich, aber **spätestens bis zum 30. Januar 2021** an GMB-FSCA-MPS-18-1209@bd.com zurück.

Durch Ausfüllen der nachstehenden Informationen bestätigen Sie, dass Sie den Inhalt dieser Produktsicherheitsmitteilung entsprechend gelesen, verstanden und verteilt haben.

| | |
|--|--|
| Name der Einrichtung | |
| Name und Adresse des/der Krankenhauses/Krankenhäuser, für welche(s) diese Antwort gilt: | |
| E-Mail-Adresse | |
| Telefonnummer | |
| Name | |
| Unterschrift | |
| Datum | |