

Boston Scientific International S.A.

ZAC Paris Nord II/Bât Emerson - 33 rue des Vanesses – 93420 Villepinte
Siège social : Parc du Val Saint Quentin – 2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux – France
Tel 33 (0)1 48 17 47 00
Fax 33 (0)1 48 17 47 01
www hostonscientific com

«Hospital\_Name»

«Users\_Name»
«Department»
«Customer\_Address»
«Zip\_Code» «City»
«Country name»

<Referenz: 92682861-FA> xx. April 2021

## Sicherheitshinweis - Dringender Rückruf von Medizinprodukten Vaginales Positionierungssystem Colpassist<sup>™</sup> als Bestandteil des Y-Netz-Kits Upsylon<sup>™</sup>

Sehr geehrte/r «Users\_Name»,

Boston Scientific Corporation (BSC) führt einen freiwilligen Rückruf aller nicht abgelaufenen Chargen des vaginalen Positionierungssystems Colpassist durch – eines Einmalprodukts, das als Hilfsmittel bei gynäkologischen Eingriffen verwendet wird. Das vaginale Positionierungssystem Colpassist ist ein Bestandteil des Y-Netz-Kits Upsylon (siehe Anhang 1).

Im Rahmen von internen Tests hat BSC festgestellt, das am Rand des Beutels des vaginalen Positionierungssystems Colpassist kleine Löcher (eine Verletzung der Sterilbarriere) entstehen können, die vom Anwender nicht zu erkennen sein könnten und potenziell dazu führen könnten, dass das Produkt unsteril wird. Das schwerwiegendste Gesundheitsrisiko, das durch die Anwendung eines unsterilen Colpassist-Produktes auftreten könnte, ist eine postoperative vaginale Infektion mittleren Schweregrads, die durch eine medizinische Beurteilung und ambulante Therapie mit oralen Antibiotika behandelt werden kann.

Aus unseren Aufzeichnungen geht hervor, dass Ihre Einrichtung einige der betroffenen Produkte erhalten hat. In der folgenden Tabelle (Anhang 1) sind alle betroffenen Produkte mit Produktbeschreibung, Material-Nr. (UPN), GTIN, Lot-/Chargen-Nr. und Verfallsdatum aufgeführt. Beachten Sie bitte, dass nur Produkte mit den unten aufgeführten Lotnummern betroffen sind. Kein weiteres Produkt von Boston Scientific ist von diesem Sicherheitshinweis betroffen.

Die weitere Verteilung oder Verwendung aller restlichen, von dieser Aktion betroffenen Produkte muss unverzüglich eingestellt werden.

Produktbeschreibung	Material-Nr. (UPN)	GTIN	Lot-/ Chargen-Nr.	Bereich der Verfallsdaten
Y-Netz-Kit Upsylon <sup>TM</sup> mit vaginalem Positionierungssystem Colpassist <sup>TM</sup> *	M0068318220	08714729848103	Siehe A	Anhang 1

## \*Hinweis:

<u>Dieser Rückruf betrifft nicht die Y-Netz Upsylon Komponente des Sets. Da jedoch die Colpassist-Komponente des Produkts betroffen ist, muss für eine Gutschrift das gesamte Y-Netz-Kit zurückgegeben werden.</u>

## **ANWEISUNGEN:**

- 1- Bitte verwenden Sie alle zurückgerufenen Lotnummern des Boston Scientific Produktes, die in der genannten Produkttabelle aufgeführt sind, ab sofort nicht mehr und entfernen Sie alle betroffenen Einheiten aus Ihrem Bestand, unabhängig vom Lagerort dieser Produkte in Ihrer Einrichtung. Verwahren Sie alle betroffenen Produkte an einem gesicherten Ort bis zu ihrer Rücksendung an BSC auf.
- 2- Bitte füllen Sie das beigefügte Rückmeldeformular aus, auch wenn Sie keines der betroffenen Produkte in Ihrem Bestand haben.
- 3- Bitte senden Sie das ausgefüllte Rückmeldeformular bis zum 7. Mai 2021 an Ihre zuständige Boston Scientific Vertretung, zu Händen «Customer Service Fax Number».
- 4- Wenn Sie Produkte zur Rücksendung haben, verpacken Sie diese bitte in einen passenden Versandkarton und setzen sich mit Ihrer zuständigen Boston Scientific Vertretung «Customer\_Service\_Tel» in Verbindung, um die Rücksendung zu veranlassen.
- 5- Bitte leiten Sie diese Mitteilung an das medizinische Fachpersonal Ihres Krankenhauses weiter, das informiert werden muss, sowie an jegliche Abteilungen und/oder Facheinrichtungen, an die potenziell betroffene Produkte weitergegeben wurden (soweit zutreffend). Bitte informieren Sie Boston Scientific bezüglich Details betroffener Produkte, die an andere Facheinrichtungen weitergegeben wurden (soweit zutreffend).

Die in Ihrem Land zuständige Behörde wurde von dieser Sicherheitshinweis in Kenntnis gesetzt.

Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die Ihnen diese Aktion eventuell bereitet und danken Ihnen für Ihr Verständnis und Hilfe bei der Umsetzung dieser Maßnahme, um die Patientensicherheit und Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Umsetzung dieses Sicherheitshinweises benötigen, wenden Sie sich an Ihren zuständigen Boston Scientific Ansprechpartner.

Mit freundlichen Grüßen.

Marie Pierre Barlangua Quality Department

Boston Scientific International S.A.

Anlagen: Rückmeldeformular

# Anhang 1 – Auflistung aller betroffenen Produkte

Produktbeschreibung	Material-Nr. (UPN)	GTIN	Lot-/ Chargen-Nr. des Kits	Lot-/ Chargen-Nr. der Colpassist- Komponente	Bereich der Verfallsdaten
			C003725 C003726	C003699 - C003715	
			C003737	C003713	
			C003739 C003752	C003735	
			C003767	C003750 C003775 C003804 C003813	
			C003778		
			C003782		
			C003791 C003814		
			C003818		
			C003831		
			C003845		
			C003846	C003842	
			C003874 C003875		_
			C003873	C003853	
			C003899	0000007	
			C003921	- C003887	
			C003942	C003905	
			C003954	C003936	-
			C003970 C003988	C003950 - C003960	24 Män-
Y-Netz-Kit Upsylon™ mit vaginalem		08714729848103	C003989		31. März 2021 — 31. Oktober 2023
	M0068318220		C003999	C003966	
Positionierungssystem Colpassist™			C004000		
Colpassist			C004011	_	
			C004012	C003986  C003997  C004028  C004041  C004078	
			C004031 C004033		
			C004032		
			C004049		
			C004048		
			C004084		
			C004085 C004086		
			C004080 C004097		
			C004098		
			C004099	C004091	
			C004120	C004107	
			C004132		
			C004143 C004150	C004117 C004128	
			C004150 C004159		
			C004175	- C004136	
			C004176		
			C004196	C004160	
			C004205		
			C004213	C004186	



### «Sold\_to» - «Hospital\_Name» - «City» - «Country\_Name»

Bitte füllen Sie dieses Formular aus, <u>auch wenn Sie keine betroffenen Produkte haben</u>, und senden Sie es an Ihren zuständigen undenservice: **«Customer Service Fax Number»** 

an inien zustandigen undenservice: «Customer\_Service\_Fax\_Number)

## Rückmeldeformular – Dringender Rückruf eines Medizinproduktes Vaginales Positionierungssystem Colpassist™ als Bestandteil des Y-Netz-Kits Upsylon™ 92682861-FA

- 1. Wir bestätigen den Erhalt des Sicherheitshinweises von Boston Scientific vom xx. April 2021.
- 2. Aus unseren Unterlagen geht hervor, dass Sie die folgenden betroffenen Produkte erhalten haben (bitte prüfen Sie Ihren Lagerbestand zusätzlich gegen die vollständige Liste der betroffenen Produkte, die Ihnen vorliegt)

Material Nummer (UPN)	Lotnummern	Kundenauftrag	Gelieferte Menge	Menge Retour (Stück)

- 3. Wir bestätigen, dass alle Bereiche, in denen sich das betroffene Produkt befinden könnte, überprüft worden sind.
- 4. Kreuzen\* Sie eine der Aussagen an, unterzeichnen sie das Formular und <u>senden es per fax / E-Mail zurück an</u> «Customer\_Service\_Fax\_Number»
  - Wir haben keines der betroffenen Produkte
  - □ Wir haben betroffene Produkte gefunden: <u>Bitte bestätigen Sie die oben angegebene Menge der zurückzusendenden Produkte</u>. Wenn Sie Produkte zurücksenden, die nicht vorstehend aufgeführt sind, **fügen Sie bitte die UPN, Lotnummer und die zurückzusendende Menge hinzu.**

#### RÜCKSENDUNG VON PRODUKTEN:

- 1. Nehmen Sie Kontakt mit «Customer\_Service\_Tel», Ihrem zuständigen Kundenservice auf, um die Rücksendung betroffener Produkte zu veranlassen.
- 2. Verpacken Sie das (die) Produkt(e)
- 3. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres lokalen Kundenservice hinsichtlich der Rücknahme des Pakets.

NAME* (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)		TITEL	
Telefon	E-Mail		
Autorisierte UNTERSCHRIFT*		DATUM*	

<sup>\*</sup> Muss ausgefüllt werden!