

Hillrom Batesville Operations 1069 State Route 46 East Batesville, IN 47006	URGENTE: avviso di sicurezza sul campo	MOD1331
---	---	----------------

Giugno 2021

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Nome commerciale del prodotto interessato:

Letto da parto Affinity® Four — Sezione piedi estraibile verticalmente

Dispositivi interessati:

Modelli: letto da parto Affinity® Four (P3700B/C/D/E) con sezione piedi estraibile verticalmente
Date di produzione: da ottobre 2006 a dicembre 2014

Avviso di sicurezza sul campo

Gentile cliente Hillrom,

Descrizione del problema:

Hillrom ha identificato 1.096 letti specifici in cui, se il meccanismo di blocco della sezione piedi estraibile verticalmente del letto da parto Affinity® Four è danneggiato, la sezione piedi installata potrebbe non essere correttamente bloccata in posizione. Vedere la Figura 1 di seguito per l'immagine della sezione piedi estraibile verticalmente.

Fig: 1 Sezione piedi estraibile verticalmente



Contesto:

Hillrom desidera ricordare agli utenti di maneggiare la sezione piedi estraibile verticalmente in modo corretto seguendo le istruzioni del manuale del letto da parto Affinity® Four. Un utilizzo improprio, come provocare la caduta della sezione piedi in modo ripetuto, potrebbe danneggiare il meccanismo di blocco. Per evitarlo, utilizzare correttamente la sezione piedi e impedirne cadute ripetute. In condizioni

di uso corretto, si garantisce la sicurezza del prodotto.

Potenziale rischio:

Se la sezione piedi danneggiata dovesse sganciarsi durante l'utilizzo, c'è il rischio che cada provocando lesioni all'utente.

Azioni necessarie da parte degli utenti:

Cercate i numeri di serie (vedere Appendice A) e i letti che non hanno superato il test di ispezione descritto sopra. Compilate il modulo di risposta allegato e inviatelo a: hillrom1331OUS@stericycle.com entro un mese.

Condividete con tutti i potenziali utenti nella vostra organizzazione per ricordare di seguire le istruzioni di utilizzo corretto.

Verificate che la sezione piedi estraibile verticalmente sia già stata dotata delle nuove staffe di blocco e dei nuovi dispositivi riceventi e che sia agganciata correttamente ai dispositivi riceventi come indicato nei grafici sottostanti. Tenete presente che se le staffe di blocco e i dispositivi riceventi della sezione piedi non sono stati cambiati e sono danneggiati, la sezione piedi può cadere. Fate riferimento alle Figure 2 e 3 di seguito per completare il seguente processo di ispezione e determinare se le staffe di blocco e i dispositivi riceventi della sezione piedi si agganciano correttamente.

1. Individuate il numero di serie del letto sulla testata e confrontatelo con l'elenco allegato dei letti interessati (Appendice A).
2. Verificate che siano presenti la nuova staffa di blocco con rinforzo e il nuovo dispositivo ricevente per la sezione piedi lungo circa 7,5 centimetri o 3 pollici come mostrato nella Figura 3 di seguito.
 - Se il letto è configurato come mostrato di seguito, **non è necessario compiere questa azione**. Completate il modulo di risposta allegato. Altrimenti passate al punto 3.
3. Attenendovi alle procedure descritte nel manuale dell'utente, rimuovete la sezione piedi estraibile verticalmente e posizionalatela sul supporto perineale.
4. Sganciate e rimuovete il cuscino superiore dalla sezione piedi estraibile verticalmente.
5. Rimuovete la bacinella di raccolta della placenta.
6. Installate nuovamente la sezione piedi estraibile verticalmente senza il cuscino sul telaio del letto. Verificate il corretto agganciamento dei blocchi prima di applicare un peso o di ruotare la sezione.
7. Dopodiché, spingete completamente la sezione piedi estraibile verticalmente sulla sinistra o sulla destra. Verificate che le staffe del sostegno dei piedi siano ancora saldamente agganciate nei dispositivi riceventi.
8. Se la sezione piedi non si sgancia, proseguite con il passaggio successivo. Se si sgancia, contattate l'assistenza tecnica Hillrom e richiedete di adeguare il letto.
9. **AVVERTENZA:** adottate le misure necessarie a evitare lesioni in caso di caduta della sezione piedi.
10. Premete fermamente con entrambe le mani sulla sezione piedi nel punto indicato dalla dicitura


216995IT Rev 1

"PREMERE QUI PER IL TEST" nella Figura 2 di seguito. Evitate che la sezione piedi scivoli o cada.

Se la sezione piedi estraibile verticalmente non soddisfa i criteri di ispezione, ponete la sezione piedi e/o il letto fuori servizio e avvertite Hillrom tramite il modulo di risposta allegato affinché possa apportare la correzione necessaria.

Processo di ispezione:

Fig:2 Agganciamento della sezione piedi estraibile verticalmente



In caso di caduta della sezione, le staffe di blocco (in rosso nelle illustrazioni) possono piegarsi. Assicuratevi che siano diritte, non piegate sul lato e inserite saldamente nei dispositivi riceventi (in blu).

Fig:3 Nuova staffa di blocco con rinforzo e dispositivo ricevente per la sezione piedi più lungo



Procedura di utilizzo corretta:

Quando utilizzate questo prodotto continuate ad attenervi alle istruzioni fornite nel manuale dell'utente (USR025).

- **Afferrate entrambe le maniglie** e mantenete la sezione piedi quanto più vicino possibile al

corpo.

- Sollevare e fare scorrere la sezione piedi verso di voi (piegando le ginocchia), facendo un passo indietro.
- Con le ginocchia piegate, appoggiatela sul pavimento con il supporto perineale verso il basso per tenerla in posizione verticale.



EVITATE LA CADUTA DEL MECCANISMO DI BLOCCO.

Azioni necessarie da parte dei distributori:

Condividete con i vostri utenti finali affinché sappiano come effettuare il test di ispezione descritto sopra. Completate il modulo di risposta allegato e inviatelo a: hillrom1331OUS@stericycle.com entro un mese. Contattate hillrom1331OUS@stericycle.com per ricevere una copia elettronica di questo avviso e il modulo di risposta da distribuire agli interessati.

Azioni che sta intraprendendo Hillrom:

Hillrom ridurrà questo rischio attraverso una modifica alla sezione piedi estraibile verticalmente e vi contatterà per coordinare la modifica.

Una volta apportata la modifica al prodotto, alcuni dei clienti che utilizzano il "vassoio porta strumenti Hillrom P278", potrebbero riscontrare problemi durante l'inserimento del vassoio. Se necessario, questi vassoi della versione originale verranno sostituiti al momento della modifica alla sezione piedi.

Referente:

In caso di domande relative al presente avviso, si prega di contattare l'assistenza tecnica Hillrom all'indirizzo email o al numero di telefono riportati di seguito.

Mercato / Regione / Paese	Numero di telefono	E-mail dell'assistenza tecnica
Austria	(+ 43) 2 243 285 50	service.dach@hillrom.com
Germania	(+ 49) 2 0149869500	service.dach@hillrom.com
Svizzera	(+ 41) 8 48 811 530	service.dach@hillrom.com
Regno Unito	(+ 44) 1530 562176	UKTechSupport@hillrom.com
Paesi Bassi	(+ 31) 347 323 532	service.nl@hillrom.com

Spagna	(+ 34) 9 36856000	asistencia@hillrom.com
Italia	(+ 39) 02 950541	assistenza.tecnica@hillrom.com
Francia	(+ 33) 0 820 012345	sav@hillrom.com
Svezia	(+ 46) 20-781030	ordernordic@hillrom.com
Europa orientale		Contact your Local Hillrom Distributor
Medio Oriente e Africa		Contact your Local Hillrom Distributor
Subcontinente indiano		Contact your Local Hillrom Distributor

Trasmissione del presente avviso di sicurezza sul campo:

Assicuratevi di inoltrare questo avviso a tutto il personale che deve essere informato. Il personale interessato può includere (elenco non esaustivo):

• Unità di Pronto soccorso	• Addetti alla manutenzione interni
• Unità di terapia intensiva per adulti	• Infermieri specializzati EV
• Tutti i reparti e le cliniche di maternità	• Direttori medici
• Ingegneri biomedici	• Direttori esecutivi del servizio
• Responsabili della gestione clinica	• Sale operatorie
• Sale di day hospital	• Unità di terapia intensiva pediatrica
• Reparti di ingegneria elettronica e	• Responsabili della gestione del rischio
• Negozi e biblioteche di attrezzature	• Responsabili delle forniture
• Responsabili della salute e della sicurezza	

Il sottoscritto conferma che l'agenzia di regolamentazione locale è stata informata del presente avviso.

Sincerely, 
 Brian Crosley
 Quality Management Representative

Modulo di risposta / Ricevuta

Oggetto: sezione dei piedi estraibile verticalmente del letto da parto Affinity® Four (MOD1331)

È importante restituire il presente modulo come conferma di ricevimento e fornirci le informazioni necessarie.

Compilate il seguente modulo di risposta con le informazioni corrette e **restituitelo entro un mese**. Grazie.

Numero cliente Hillrom (se noto):

Nome della struttura:

Indirizzo della struttura:

Città:

CAP:

Paese:

Nome della persona di contatto nella struttura: (compilare in stampatello)

Firma:

Data: / /

Qualifica:

Numero:

E mail:

Spuntare le caselle pertinenti:

Abbiamo esaminato e compreso l'avviso di sicurezza sul campo allegato e abbiamo completato il processo di ispezione per la sezione piedi estraibile verticalmente

☐ Sì ☐ No

Richiediamo a Hillrom di modificare i seguenti letti Affinity® 4 ispezionati. ☐ Sì ☐ No (Annotare il numero di serie come da Appendice A)

Numero di serie del letto: necessita modifica	Sì	No	Numero di serie del letto: necessita modifica	Sì	No

Compilate il modulo di risposta allegato e inviatelo a: hillrom1331OUS@stericycle.com entro un mese.

Appendice A: numeri di serie dei letti interessati (pagina 1 di 4)

H126AA5629	I094AA5707	I284AA7358	J102AA8614	J263AA0021	K044AA0725	K231AA1407
H338AA4821	I094AA5711	I285AA7359	J130AA8820	J263AA0022	K055AA0793	K231AA1409
H346AA4882	I095AA5711	I285AA7363	J154AA8977	J274AA0099	K055AA0798	K231AA1411
H347AA4900	I095AA5714	I288AA7374	J155AA8988	J283AA0161	K057AA0805	K231AA1413
H348AA4902	I095AA5715	I288AA7376	J157AA9006	J283AA0163	K057AA0808	K231AA1416
H352AA4924	I095AA5717	I288AA7377	J161AA9040	J287AA0190	K058AA0812	K238AA1468
I004AA4998	I095AA5724	I288AA7378	J162AA9047	J289AA0203	K058AA0813	K238AA1474
I009AA5035	I124AA6027	I289AA7386	J165AA9098	J289AA0205	K068AA0822	K239AA1476
I009AA5036	I129AA6068	I290AA7390	J168AA9099	J297AA0264	K069AA0823	K244AA1519
I009AA5037	I135AA6132	I299AA7434	J168AA9110	J298AA0274	K070AA0826	K245AA1528
I009AA5038	I135AA6134	I299AA7436	J176AA9182	J302AA0301	K070AA0829	K252AA1571
I010AA5039	I135AA6135	I306AA7486	J176AA9184	J305AA0329	K070AA0830	K252AA1572
I010AA5040	I135AA6136	I306AA7487	J178AA9212	J319AA0373	K071AA0831	K252AA1574
I018AA5106	I143AA6234	I310AA7498	J178AA9213	J319AA0374	K071AA0832	K254AA1596
I022AA5129	I143AA6235	I310AA7499	J189AA9234	J350AA0469	K077AA0858	K289AA1735
I024AA5148	I144AA6240	I310AA7503	J189AA9237	J350AA0470	K077AA0860	K292AA1739
I024AA5150	I144AA6243	I310AA7504	J189AA9238	J351AA0471	K082AA0881	K292AA1742
I024AA5152	I155AA6315	I324AA7550	J192AA9277	J351AA0478	K082AA0882	K292AA1745
I025AA5154	I156AA6325	I325AA7566	J193AA9279	J353AA0500	K083AA0884	K292AA1748
I031AA5200	I158AA6348	I334AA7615	J193AA9283	K005AA0507	K083AA0887	K292AA1749
I031AA5201	I164AA6391	I354AA7757	J193AA9285	K006AA0507	K083AA0889	K293AA1751
I031AA5202	I164AA6392	J004AA7783	J193AA9286	K006AA0517	K084AA0896	K293AA1756
I032AA5204	I165AA6397	J009AA7818	J193AA9288	K007AA0522	K127AA0971	K308AA1869
I032AA5212	I166AA6412	J010AA7819	J197AA9312	K007AA0524	K127AA0972	K309AA1895
I033AA5214	I180AA6507	J010AA7820	J197AA9313	K007AA0525	K135AA1014	K324AA1983
I033AA5216	I200AA6596	J010AA7821	J197AA9316	K013AA0560	K135AA1016	K334AA2013
I037AA5242	I200AA6600	J011AA7833	J197AA9320	K015AA0587	K138AA1018	K338AA2064
I046AA5284	I212AA2912	J011AA7835	J198AA9333	K022AA0639	K168AA1136	K338AA2066
I047AA5294	I218AA6729	J017AA7878	J199AA9342	K022AA0640	K176AA1183	K341AA2068
I051AA5316	I225AA6788	J018AA7880	J199AA9345	K023AA0641	K196AA1207	K341AA2070
I057AA5360	I236AA6915	J025AA7938	J199AA9346	K023AA0642	K196AA1208	K364AA2147
I067AA5445	I257AA7131	J039AA8036	J200AA9360	K023AA0643	K196AA1210	K364AA2148
I067AA5447	I257AA7133	J043AA8056	J211AA9456	K023AA0644	K196AA1211	K364AA2151
I068AA5468	I267AA7216	J053AA8141	J212AA9465	K023AA0645	K197AA1212	K364AA2154
I068AA5471	I267AA7218	J056AA8149	J217AA9532	K023AA0646	K197AA1213	K364AA2155
I074AA5521	I267AA7219	J066AA8270	J224AA9634	K023AA0647	K197AA1215	L015AA2243
I080AA5588	I281AA7321	J066AA8272	J231AA9737	K023AA0648	K202AA1233	L027AA2342
I081AA5608	I281AA7323	J066AA8275	J233AA9783	K023AA0649	K217AA1312	L034AA2393
I082AA5617	I281AA7329	J088AA8513	J233AA9786	K023AA0650	K217AA1313	L034AA2397
I085AA5634	I282AA7331	J094AA8556	J234AA9790	K026AA0651	K225AA1371	L034AA2398
I089AA5674	I282AA7332	J095AA8561	J235AA9826	K041AA0700	K226AA1382	L034AA2401
I094AA5705	I282AA7338	J095AA8563	J235AA9828	K043AA0715	K226AA1383	L035AA2403
I094AA5706	I284AA7357	J095AA8565	J263AA0019	K044AA0724	K229AA1385	L049AA2494

Allegato dei numeri di serie dei letti interessati (pagina 2 di 4)

L050AA2498	L172AA3582	L350AA4745	M054AA5206	M201AA6097	MO53AA5191	N118AA8256
L050AA2499	L175AA3633	L350AA4747	M054AA5208	M202AA6103	MO53AA5196	N121AA8268
L050AA2500	L193AA3661	L350AA4749	M054AA5209	M203AA6119	MO76AA5299	N121AA8271
L050AA2509	L193AA3663	L351AA4760	M054AA5210	M203AA6120	N002AA7346	N122AA8278
L051AA2511	L194AA3665	L356AA4792	M055AA5213	M203AA6121	N003AA7357	N122AA8279
L051AA2519	L195AA3683	L356AA4793	M055AA5217	M208AA6145	N004AA7368	N122AA8280
L063AA2649	L203AA3741	M005AA4836	M055AA5218	M209AA6161	N005AA7380	N122AA8281
L070AA2728	L203AA3742	M011AA4880	M056AA5226	M213AA6179	N010AA7411	N122AA8283
L071AA2740	L208AA3781	M011AA4883	M075AA5293	M221AA6250	N010AA7412	N124AA8303
L071AA2744	L208AA3782	M012AA4887	M075AA5294	M222AA6252	N010AA7413	N124AA8304
L071AA2745	L210AA3808	M012AA4889	M076AA5299	M222AA6257	N017AA7471	N128AA8319
L074AA2762	L211AA3814	M017AA4926	M081AA5332	M223AA6271	N017AA7473	N129AA8337
L075AA2765	L211AA3819	M017AA4931	M081AA5334	M223AA6272	N017AA7476	N136AA8381
L075AA2767	L223AA3826	M018AA4934	M090AA5407	M228AA6301	N018AA7478	N143AA8439
L081AA2837	L250AA4039	M018AA4937	M090AA5409	M270AA6645	N018AA7480	N145AA8460
L082AA2843	L251AA4056	M021AA4970	M090AA5412	M271AA6657	N019AA7492	N167AA8570
L082AA2845	L251AA4057	M021AA4977	M090AA5413	M272AA6669	N020AA7501	N173AA8619
L091AA2937	L252AA4058	M027AA5018	M104AA5467	M272AA6670	N024AA7514	N174AA8630
L091AA2938	L267AA4151	M046AA5138	M104AA5469	M272AA6671	N024AA7523	N177AA8632
L120AA3121	L274AA4213	M048AA5156	M105AA5471	M279AA6717	N026AA7530	N177AA8633
L120AA3122	L281AA4276	M048AA5158	M111AA5521	M279AA6718	N039AA7647	N179AA8661
L120AA3124	L281AA4277	M048AA5159	M115AA5527	M279AA6719	N061AA7801	N179AA8663
L120AA3125	L286AA4316	M048AA5160	M115AA5531	M279AA6720	N062AA7828	N180AA8674
L123AA3127	L286AA4318	M049AA5173	M117AA5556	M279AA6721	N062AA7828	N181AA8680
L123AA3128	L287AA4319	M049AA5174	M125AA5617	M280AA6734	N065AA7838	N181AA8682
L123AA3129	L288AA4335	M049AA5175	M126AA5629	M283AA6751	N066AA7848	N181AA8686
L123AA3130	L288AA4336	M049AA5176	M129AA5632	M284AA6765	N074AA7913	N191AA8688
L140AA3283	L299AA4403	M052AA5179	M136AA5692	M285AA6767	N075AA7929	N192AA8708
L140AA3284	L299AA4405	M052AA5182	M159AA5822	M286AA6787	N083AA7986	N193AA8709
L144AA3305	L299AA4407	M052AA5183	M160AA5829	M300AA6917	N083AA7988	N193AA8710
L144AA3316	L299AA4409	M052AA5184	M165AA5869	M311AA6992	N083AA7992	N195AA8731
L152AA3386	L299AA4410	M052AA5186	M165AA6869	M311AA6993	N089AA8038	N195AA8732
L152AA3387	L299AA4411	M052AA5187	M166AA5871	M311AA6994	N090AA8040	N198AA8751
L152AA3389	L312AA4510	M052AA5188	M166AA5872	M312AA7000	N090AA8043.2	N198AA8752
L152AA3392	L313AA4519	M053AA5190	M166AA5877	M313AA7013	N107AA8159	N199AA8755
L152AA3394	L313AA4520	M053AA5191	M166AA5880	M313AA7016	N109AA8175	N199AA8757
L153AA3401	L334AA4610	M053AA5193	M166AA6871	M321AA7076	N110AA8193	N199AA8761
L153AA3409	L335AA4617	M053AA5196	M167AA5881	M322AA7084	N111AA8201	N199AA8763
L159AA3463	L335AA4621	M053AA5198	M172AA5924	M322AA7088	N114AA8210	N201AA8778
L159AA3468	L335AA4622	M053AA5199	M178AA5964	M325AA7097	N117AA8252	N202AA8794
L160AA3469	L335AA4624	M054AA5201	M178AA5984	M340AA7202	N118AA8251	N202AA8795
L160AA3472	L335AA4625	M054AA5202	M180AA5990	M340AA7203	N118AA8254	N205AA8807
L166AA3539	L342AA4680	M054AA5205	M180AA5992	MO53AA5190	N118AA8255	N207AA8824

Allegato dei numeri di serie dei letti interessati (pagina 3 di 4)

N207AA8827	N317AA9701	O029AA0308	O044AA0429	O212AA0598	P003AA1304	P059AA1751
N207AA8829	N326AA9792	O029AA0309	O044AA0434	O212AA0599	P007AA1325	P059AA1752
N207AA8831	N335AA9867	O029AA0311	O045AA0436	O212AA0600	P007AA1327	P059AA1753
N208AA8833	N347AA9986	O029AA0313	O045AA0438	O212AA0601	P008AA1340	P063AA1788
N208AA8835	N347AA9987	O030AA0317	O045AA0440	O213AA0602	P010AA1369	P063AA1790
N208AA8837	N353AA0054	O030AA0320	O052AA0491	O213AA0607	P010AA1370	P063AA1791
N208AA8840	N356AA0081	O030AA0323	O053AA0505	O213AA0609	P015AA1401	P065AA1817
N209AA8846	O002AA0095	O031AA0329	O060AA0557	O213AA0602	P016AA1416	P076AA1923
N209AA8850	O002AA0096	O031AA0330	O060AA0560.2	O214AA0611	P016AA1417	P077AA1929
N212AA8856	O002AA0098	O031AA0331	O095AA0780	O214AA0614	P016AA1419	P077AA1934
N213AA8875	O003AA0107	O031AA0332	O095AA0781	O214AA0620	P016AA1420	P077AA1935
N214AA8877	O003AA0110	O031AA0333	O095AA0782	O217AA0623	P016AA1421	P078AA1947
N216AA8907	O004AA0116	O032AA0339	O095AA0783	O218AA0637	P017AA1422	P080AA1978
N216AA8908	O008AA0135	O035AA0350	O095AA0784	O218AA0640	P017AA1423	P083AA1984
N219AA8909	O009AA0153	O035AA0352	O095AA0785	O218AA0641	P017AA1426	P087AA2031
N219AA8910	O009AA0154	O035AA0353	O095AA0786	O219AA0642	P017AA1431	P087AA2032
N219AA8911	O010AA0158	O035AA0355	O102AA0002	O219AA0643	P020AA1440	P087AA2033
N222AA8945	O010AA0161	O036AA0359	O102AA0003	O269AA0965	P022AA1455	P087AA2034
N223AA8955	O010AA0163	O036AA0361	O102AA0004	O270AA0969	P024AA1478	P091AA2052
N223AA8958	O010AA0165	O036AA0363	O102AA0008	O270AA0973	P027AA1495	P091AA2054
N223AA8959	O010AA0166	O036AA0364	O105AA0021	O270AA0976	P027AA1497	P091AA2056
N233AA9019	O011AA0167	O036AA0366	O105AA0022	O275AA1002	P029AA1515	P091AA2058
N233AA9020	O011AA0168	O037AA0372	O106AA0023	O283AA0686	P029AA1517	P092AA2063
N234AA9042	O015AA0195	O037AA0377	O108AA0048	O283AA0688	P029AA1519	P092AA2065
N234AA9043	O015AA0197	O037AA0379	O161AA3	O283AA0689	P029AA1521	P092AA2069
N256AA9242	O016AA0200	O039AA0392	O193AA0496	O284AA0704	P030AA1523	P093AA2072
N263AA9306	O016AA0202	O039AA0396	O196AA0502	O284AA0706	P030AA1525	P093AA2074
N263AA9308	O016AA0204	O039AA0401	O197AA0505	O288AA0721	P030AA1529	P093AA2080
N265AA9323	O018AA0229	O042AA0403	O197AA0511	O290AA0741	P030AA1533	P094AA2083
N265AA9324	O018AA0231	O042AA0405	O201AA0571	O290AA0745	P030AD1533	P094AA2085
N265AA9325	O018AA0233	O042AA0406	O201AA561	O291AA0751	P031AA1536	P094AA2089
N265AA9327	O021AA0235	O042AA0407	O205AA0561	O302AA0878	P031AA1540	P094AA2091
N265AA9329	O021AA0239	O042AA0408	O206AA0549	O302AA832	P045AA1642	P098AA1947
N268AA9333	O021AA0240	O042AA0410	O206AA0550	O302AA834	P045AA1644	P098AA2112
N269AA9354	O022AA0253	O042AA0412	O206AA0555	O303AA0843	P045AA1645	P106AA2178
N272AA9377	O022AA0255	O043AA0414	O206AA0556	O305AA0878	P058AA1740	P121AA2286
N272AA9378	O022AA0269	O043AA0416	O207AA0561	O324AA1021	P058AA1741	P121AA2287
N272AA9387	O023AA0253	O043AA0418	O211AA0586	O329AA1056	P058AA1742	P125AA2303
N285AA9478	O023AA0257	O043AA0419	O211AA0587	O351AA1238	P058AA1743	P125AA2305
N285AA9479	O023AA0262	O043AA0421	O211AA0588	O354AA1278	P058AA1744	P139AA2419
N298AA9588	O023AA0263	O043AA0423	O212AA0593	P002AA1294	P058AA1745	P153AA2520
N299AA9569	O023AA0264	O044AA0425	O212AA0594	P003AA1300	P058AA1746	P154AA2525
N303AA9619	O023AA0265	O044AA0427	O212AA0596	P003AA1302	P058AA1747	P157AA2559
N313AA9681	O023AA0267	O044AA0428	O212AA0597	P003AA1303	P058AA1748	P157AA2560

Allegato dei numeri di serie dei letti interessati (pagina 4 di 4)

P157AA2561	P204AA2841	P232AA3075	P279AA3471	P297AA3623	P325AA3836
P167AA2620	P204AA2843	P232AA3077	P280AA3484	P297AA3624	P325AA3837
P171AA2655	P204AA2849	P233AA3132	P280AA3486	P297AA3627	P325AA3838
P174AA2614	P204AA2850	P233AA3134	P280AA3488	P300AA3632	P325AA3839
P174AA2674	P205AA2852	P237AA3105	P280AA3490	P300AA3633	P325AA3840
P177AA2704	P206AA2864	P240AA3143	P281AA3497	P301AA3639	P325AA3841
P188AA2716	P206AA2866	P240AA3145	P281AA3499	P301AA3640	P325AA3843
P188AA2718	P206AA2867	P240AA3147	P281AA3501	P301AA3641	P325AA3844
P190AA2738	P210AA2890	P240AA3149	P283AA3521	P301AA3642	P328AA3845
P190AA2740	P211AA2902	P240AA3151	P283AA3524	P301AA3643	P328AA3846
P190AA2741	P211AA2904	P241AA3153	P286AA3525	P301AA3644	P328AA3848
P190AA2742	P212AA2906	P241AA3155	P286AA3529	P301AA3647	P328AA3850
P190AA2746	P212AA2908	P241AA3156	P286AA3531	P302AA3651	P328AA3853
P191AA2749	P212AA2909	P241AA3157	P287AA3542	P302AA3656	P328AA3854
P192AA2769	P212AA2912	P241AA3158	P287AA3544	P302AA3657	P328AA3855
P197AA2792	P212AA2913	P241AA3160	P288AA3550	P304AA3675	P330AA3869
P198AA2802	P212AA2915	P241AA3162	P288AA3551	P308AA3693	P330AA3871
P198AA2803	P213AA2916	P245AA3164	P288AA3552	P311AA3725	P342AA3912
P198AA2804	P216AA2933	P274AA3441	P288AA3553	P311AA3733	P342AA3913
P199AA2806	P216AA2935	P274AA3443	P288AA3554	P311AA3734	P342AA3914
P199AA2807	P217AA2938	P274AA3445	P288AA3555	P314AA3735	P343AA3918
P199AA2808	P217AA2942	P275AA3448	P288AA3556	P314AA3736	P343AA3919
P199AA2809	P217AA2944	P275AA3450	P290AA3571	P314AA3737	P343AA3920
P199AA2810	P217AA2946	P275AA3452	P290AA3573	P322AA3808	P343AA3929
P199AA2811	P217AA2948	P276AA3459	P293AA3619	P322AA3809	P343AA3930
P199AA2814	P218AA2955	P276AA3460	P294AA3599	P322AA3810	P344AA3936
P202AA2817	P218AA2957	P276AA3464	P295AA3602	P322AA3811	P346AA3966
P203AA2829	P219AA2962	P276AA3465	P295AA3605	P323AA3812	P347AA3975
P203AA2836	P224AA3000	P276AA3466	P297AA3620	P323AA3813	P347AA3976
P203AA2838	P230AA3054	P276AA3468	P297AA3621	P325AA3834	P347AA3977
P203AA2839	P231AA3059	P276AA3469	P297AA3622	P325AA3835	P347AA3978