

11. August 2021

<u>DRINGEND: PRODUKTSICHERHEITSMITTEILUNG –</u> <u>PI-21-3987</u>

Illinois Knochenmark-/ Aspirationsnadeln

REF: TIN3015 LOT: Alle Lot-Nummern

Art der Massnahme: Produktentfernung

Z. Hd.: Klinisches Personal, Risikomanager, Einkauf

Dieses Schreiben enthält wichtige Informationen, die Ihre <u>umgehende</u> Aufmerksamkeit erfordern.

Sehr geehrter Kunde,

BD führt eine Sicherheitskorrekturmassnahme durch, um alle Chargen der Illinois Knochenmark-/ Aspirationsnadeln vom Markt zu nehmen. Aus unseren Vertriebsunterlagen geht hervor, dass Ihre Organisation möglicherweise das betroffene Produkt erhalten hat. Das Produkt wurde von BD zwischen Januar 2017 und Juni 2021 vertrieben.

Beschreibung des Problems

Aufgrund von Kundenrückmeldungen hat BD festgestellt, dass sich der Nadelschutz in der Verpackung lösen kann, wodurch die Nadel des Produkts die Verpackung durchstechen und die Sterilbarriere beeinträchtigen könnte. Darüber hinaus könnte dieser Fehler zu einer möglichen Nadelstichverletzung des Pflegepersonals führen, wenn eine freiliegende Nadel nicht erkannt wird.



Abbildung 1: Lösen des Nadelschutzes



Abbildung 2: Loch/durchstochene Verpackung

EMEAFA119 Revision 1 Seite 1 von 4



BD hat festgestellt, dass dieses Problem alle seit Juli 2016 produzierten Chargen betrifft. BD bietet ein Online-Tool zur Unterstützung bei der Identifizierung der betroffenen Lot-Nummern an. Sie finden es unter folgender Adresse: www.bd.com/Pl-21-3987

Klinische Auswirkungen

Dieser Defekt kann zu gesundheitlichen Folgen führen, einschliesslich Infektionen unterschiedlichen Ausmasses. Das Behandlungsmanagement des Patienten, darunter die Verabreichung einer antimikrobiellen Therapie und jegliche Nachsorge, liegt im Ermessen des behandelnden Arztes.

Von BD ergriffene Massnahmen

1. BD hat die Ursache ermittelt und ergreift Abhilfemassnahmen, um ein erneutes Auftreten dieses Problems zu verhindern.

Vom HÄNDLER zu ergreifenden Massnahmen:

- 1. Überprüfen Sie Ihren Bestand, ermitteln Sie alle Produkte mit den betroffenen Lot-Nummern unter Verwendung des Online-Tools unter www.bd.com/PI-21-3987 und stellen sie diese unter Quarantäne. Vernichten Sie alle betroffenen Produkte.
- 2. Sollten Sie das Produkt weitervertrieben haben, ermitteln Sie die jeweiligen Einrichtungen und benachrichtigen Sie sie sofort über diese Produktentfernung.
- 3. Füllen Sie das Kundenantwortformular auf Seite 4 aus und geben Sie Folgendes an:
 - o die vernichtete Menge **ODER**
 - o dass sich im Bestand Ihres Unternehmens keine der betroffenen Produkte mehr befinden.
- 4. Senden Sie das ausgefüllte Kundenantwortformular mit der endgültigen Menge an vernichteten Produkten so bald wie möglich, spätestens jedoch bis zum **24. September 2021** an **BDRegAffairs_GSA@bd.com**.
- 5. Wenden Sie sich bitte an Ihren BD-Vertreter vor Ort, um Produktalternativen zu besprechen.

Von ENDBENUTZERN / GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN zu ergreifende Massnahmen:

- 1. Überprüfen Sie Ihren Bestand, ermitteln Sie alle Einheiten der betroffenen Lot-Nummern unter Verwendung des Online-Tools unter www.bd.com/PI-21-3987 und stellen Sie diese unter Quarantäne. Vernichten Sie alle betroffenen Produkte.
- 2. Füllen Sie das Kundenantwortformular auf Seite 4 aus und geben Sie Folgendes an:
 - o die vernichtete Menge **ODER**
 - dass sich im Bestand Ihres Unternehmens keine der betroffenen Produkte mehr befinden.

EMEAFA119 Revision 1 Seite 2 von 4



3. Senden Sie das <u>ausgefüllte Kundenantwortformular so bald wie möglich bzw.</u> <u>spätestens bis zum 10. September 2021 an IHREN HÄNDLER / PRODUKT-LIEFERANTEN</u> zurück.

Ansprechpartner

Wenn Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren BD Vertreter vor Ort oder die örtliche BD-Niederlassung.

Wir bestätigen, dass die zuständigen Aufsichtsbehörden von diesen Massnahmen in Kenntnis gesetzt wurden.

BD setzt sich für den Fortschritt in der Welt der Gesundheit ein. Unsere Hauptziele sind die Sicherheit von Patienten und Anwendern sowie die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Produkten. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die Ihnen durch diese Situation möglicherweise entstanden sind, und danken Ihnen im Voraus dafür, dass Sie BD dabei helfen, diese Angelegenheit so schnell und effektiv wie möglich zu klären.

Mit freundlichen Grüssen

Harrock

Lorna Darrock

Sr. Manager, Post Market Quality

EMEA Quality

EMEAFA119 Revision 1 Seite 3 von 4



Kundenantwortformular – PI-21-3987

Illinois Knochenmark- -/-Aspirationsnadeln

Bitte lesen Sie diesen Anhang zusammen mit der Produktsicherheitsmitteilung PI-21-3987 und senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular **so bald wie möglich** zurück.

• Ich bestätige, dass diese Mitteilung gelesen und verstanden wurde und dass alle empfohlenen Massnahmen wie gefordert umgesetzt wurden.

empf	fohlenen Massnahmer	n wie gefo	ordert umgese	etzt wurden.	
Bitte kre	uzen Sie das entspreche	ende Kästo	chen an.		
☐ Es be	efinden sich <u>keine</u> der be	etroffenen	Produkte in uns	serem Besitz.	
ODER					
die Artik		agen Sie	bitte für die en	oetroffenen Produkte, und ich best otsprechenden Lot-Nummern die	
	Katalognummer (REF)		Nummer	Anzahl der vernichteten Einheiten (Anzahl unten einfügen)	
					_
			1		
Name des Kunden/Unternehmens:					
Abteilung (falls zutreffend):					
Adresse:					
Postleitzahl:			Ort:		
Ansprechperson:					
Berufs	bezeichnung:				
Telefonnummer der Ansprechperson:			E-Mail-Adres	se der Ansprechperson:	
Unterschrift			Datum:		

Dieses Formular muss an BD zurückgesendet werden, bevor diese Massnahme für Sie als abgeschlossen angesehen werden kann.

EMEAFA119 Revision 1 Seite 4 von 4