

# Benachrichtigung von Helena Biosciences


Sektion Elektrophorese

CEP026 DEC 2021

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Rückmeldungen unserer Kunden zu unseren Artikeln V8 Nexus REF 800008, 800018 und 800020 haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass eine Unterkomponente des Systems REF: 0012.075 Bottom Sheet Rack/Rack Loading Plate scharfe Kanten aufweisen kann.

Als **Vorsichtsmaßnahme** bitten wir daher die Anwender, bei der Handhabung und Reinigung dieser Stellen vorsichtig zu sein, während unserer internen Untersuchungen noch laufen. Bitte achten Sie im Einklang mit der üblichen guten Laborpraxis darauf, dass bei Betrieb/Handhabung/Reinigung des Geräts stets geeignete Personenschutz-ausrüstung getragen wird.



Wir werden Sie entsprechend benachrichtigen, wenn unsere Untersuchungen abgeschlossen sind und falls weitere Korrektur- oder Vorbeugemaßnahmen erforderlich sind.

E-Mail:

Technical Support [v8support@helena-biosciences.com](mailto:v8support@helena-biosciences.com)

Tel.: +44 (0)191 4828440

CEP026

Helena Biosciences Europe  
Queensway South,  
Team Valley Trading Estate,  
Gateshead  
NE11 0SD, United Kingdom