

Mitteilung von Helena Biosciences

Dringender Sicherheitshinweis für Anwender

Abteilung Elektrophorese

CEP082 25. FEB. 2022

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Nachgang zur vorangehenden technischen Warnmeldung CEP026 vom 24. DEZ. 2021 bezüglich der Teilkomponente REF: 0012.075 Untere Blechablage/Ablage-Ladeplatte (für V8 Nexus REF: 800008, 800018 und 800020) wurden intern eine Untersuchung und eine überarbeitete Risikobewertung durchgeführt.

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse sind keine weiteren Abhilfemaßnahmen erforderlich, da in der Risikobewertung die Wahrscheinlichkeit eines Schadens als gering ermittelt wurde.

Es wird jedoch empfohlen, bei der Handhabung und Reinigung des Geräts vorsichtig zu sein und gemäß der guten Laborpraxis sicherzustellen, dass bei der Bedienung/Handhabung/Reinigung des Geräts stets eine angemessene PSA getragen wird. Bitte beachten Sie das aktuelle V8-Benutzerhandbuch (HL-2-P-2219 Rev. 5).

E-Mail:

Technischer Support: v8support@helena-biosciences.com

Tel.: +44 (0)191 4828440

CEP028

Helena Biosciences Europa
Queensway South,
Team Valley Trading Estate,
Gateshead
NE11 0SD, Vereinigtes Königreich