

## CORRECTION URGENTE DE DISPOSITIFS MÉDICAUX IN SITU

Laveur/désinfecteur à chambres multiples Reliance® Vision

Mars 28, 2023

## À L'ATTENTION DU : SERVICE DE GESTION DES MATÉRIAUX OU DE STÉRILISATION

Chère Cliente, cher Client STERIS,

STERIS met en œuvre volontairement une correction sur le terrain pour les laveurs/désinfecteurs à chambres multiples Reliance Vision (numéro UDI 00724995193164) distribués entre le 7 June 2006 et le 21 février 2023. Nos dossiers indiquent que votre établissement a acheté un ou plusieurs des laveurs/désinfecteurs inclus dans cette correction in situ. Veuillez vous référer à l'annexe A de cette lettre pour obtenir la liste complète des numéros de série concernés.

<u>Description du produit</u> - Le laveur/désinfecteur à chambres multiples Reliance Vision est destiné au nettoyage et à la désinfection de niveau intermédiaire des ustensiles réutilisables souillés, des plateaux, de la verrerie, des bassines de lit et des urinoirs, des articles en caoutchouc et en plastique, des instruments chirurgicaux rigides simples à surface dure, tels que forceps et pinces, et autres articles similaires et connexes trouvés dans les établissements de santé.

<u>Description du problème</u> - STERIS a identifié que dans le cas peu probable où le composant du contacteur électrique présent dans les chambres de séchage du laveur/désinfecteur à chambres multiples Reliance Vision tomberait en panne, les éléments chauffants de la chambre de séchage pourraient surchauffer, provoquant éventuellement de la fumée et/ou un incendie.

STERIS a développé une coupure automatique de l'alimentation électrique pour éviter que les éléments chauffants ne surchauffent en cas de dysfonctionnement. L'unité resterait en mode « ON » dans un état d'alarme, informant l'utilisateur qu'une intervention est nécessaire. Treize (13) réclamations ont été déposées concernant ce problème.

<u>Action de STERIS</u> - Tous les Clients concernés seront contactés par un Technicien de Service STERIS pour organiser une inspection sur place de leur(s) unité(s) et effectuer la correction.

<u>Action de l'utilisateur</u> - Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser leur laveur/désinfecteur à chambres multiples Reliance Vision avant d'effectuer la correction. Si votre unité se met en alarme « Température de séchage trop élevée », arrêtez le cycle, mettez l'unité hors tension et contactez STERIS. L'autorité (réglementaire) compétente de votre pays a été informée de cet avis. Aucune réponse du Client n'est nécessaire.

Nous sommes désolés des désagréments que peut occasionner cette situation ; comme toujours, STERIS est fidèle à son engagement en matière de service après-vente sur ses produits et de soutien à sa précieuse Clientèle. Pour toute question concernant cette situation, veuillez contacter Sarah Brown, Chef de Produit Senior, au (440)-392-7571, le Service à la Clientèle de STERIS au 1-800-548-4873 ou bien votre représentant STERIS local.

Cordialement,

Michelle LaVan

Responsable qualité et conformité réglementaire

Michelle Lavar

**STERIS** 

## Annexe A - Liste des numéros de série concernés Laveur/désinfecteur à chambres multiples Reliance Vision

3600416016	3604417032	3608519001	3616109004	3624018002	3629014002	3633013003
3600622024	3604520026	3608615002	3616111012	3624210004	3629108006	3633206001
3600714004	3604612002	3609014014	3616113019	3624521001	3629112001A	3633317002
3600908001	3604710009	3609207002	3616318001	3624616022	3629119023	3633319035
3600908011	3605009011	3609422016	3616320002	3624812020	3629217002	3633321010
3601011012	3605013002	3609512007	3616914006	3624919019	3629420002	3633511005
3601011012	3605015002	3609809008A	3616918017	3625010007	3629711013	3633514038
3601017002	3605219005	3609814014	3617007001	3625114031	3629719006	3633515002
3601210008	3605312002	3609819030	3617009001	3625213015	3629921003	3633515002
3601215025	3605317002	3610007005	3617219002	3625220019	3630214002	3633520032
3601213023	3605411007	3610108008	3617310007	3625321002A	3630214002	3633609012
3601822001	3605510007	3610103003	3617414019	3625412018	3630320001	3633613033
3602108001	3605514027	3610312006	3617516021	3625518003	3630419006	3633707001
3602108001	3605715001	3610614003	3617520001	3625611009	3630511006	3633707001
3602100003	3605809011	3611115001	3618021027	3626009006	3630617003	3633813008
3602114001	3605814002	3611208008	3618407005	3626119006	3630618025	3634010002
3602213002	3606012003	3611222002	3618419005	3626120002	3630716003	3634010002
3602323012	3606110010	3611507014	3618506004	3626217001	3630921002	3634111014A
3602411012	3606111003	3611512001	3618517001	3626410001	3631006005A	3634116003
3602511011	3606117003	3611618001	3618709008	3626611005	3631019002	3634421001
3602512001	3606216001	3611709005	3618915003	3626621028	3631212002	3634608008A
3602517002	3606319035	3611703003	3618919003	3626719002	3631212002	3634707001
3602517002	3606414002	3611717001	3619020001	3626807001	3631210030	3634914028
3602003007	3606415003	3612318005	3619020001	3626912007	3631217002	3635313002
3602822001	3606416009	3613309009	3619312002A	3627210004	3631413002	3635820001
3602915001	3606712001	3613514002	3619509001	3627220001	3631513032	21361632135
3603014002	3606712001	3613713002	3619514016	3627314008	3631513032	980000005982
3603014002	3606717002	3614214002	3619514010	3627319043	3631709004	980000003982
3603111001	3606717002	3614318001	3621815016	3627517039	3631703004	980000006290
3603316002	3606722001	3614408006	3622413006	3627611013	3631712023	98000000290
3603420039	3606816007	3614715002	3622515004	3627612004	3631817002	980000006291
3603514019	3606914022	3614814010	3622620001	3627708005	3631916033	980000000292
3603615002	3607019041	3614909001	3622711006	3627718004	3632006004A	980000000293
3603817002	3607115001	3615022012	3622810002	3627721008	3632120029	980000006294
3603910011	3607217034	3615117002	3622810002	3627809004	3632213019	980000006332
3603910011	3607217034	3615216002	3622916001	3627817004	3632216004	980000006453
3603912002	3607411010	3615306011	3623014002	3628011011	3632210004	980000006458
3604114026	3607509011	3615311007	3623113010	3628011011	3632314002	980000006459
3604114020	3607616001	3615413018	3623308004A	3628110011	3632314002	980000006474
3604209012	3607620030	3615514008	36233412001	3628320001	3632519002	980000006474
3604209012	3607820030	3615514008	3623412001 3623412001A	3628320001	3632812002	980000006473
3604219042	3607915001	3615018001	3623412001A 3623419003	3628412002	3632820027	980000006498
3604222002			3623419003			
	3608022914	3615816011		3628518014	3632914002	980000006502
3604313001	3608112002	3615819027	3623516024	3628621001	3632915001	980000006503
3604315005	3608116012	3616016002	3623521012	3628709002	3632916002	980000006546
3604414001	3608414012	3616017019	3623820001	3629011014	3632919037	980000006853