

31/07/2023

Versicon[®]

Versatile Irrigation Control

SICHERHEITSMITTEILUNG

Sehr geehrte Kunden,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über einen vereinzelt aufgetretenen Fehler (im Promille Bereich) bei der **Versicon[®] Spülpumpe JISP3000** informieren. Es handelt sich dabei lediglich um den Abfall des Spüldrucks während des Betriebs ohne ein Zutun des Anwenders. **Eine Schädigung von Patienten, Anwender oder Dritten ist dabei nicht aufgetreten** und für das Fehlerbild eines Druckabfalls auch **nicht zu erwarten**.

Nach umfassender Untersuchung wurde festgestellt, dass dieser potenzielle Fehler durch Ergänzung eines zusätzlichen Kondensators auf der Hauptplatine / Steuerplatine behoben wird. Durch die Korrekturmaßnahme wird das Gerät nicht negativ beeinflusst. Elektrische Sicherheit sowie EMV- Verhalten verändern sich nicht negativ, da sich beim Hinzufügen des Kondensators weder der Stromfluss noch Signale in relevanten Frequenzbereichen ändern.

Um die Produktqualität zu optimieren sind daher alle Neugeräte **S/N > 2200207** bereits mit diesem Kondensator ausgestattet.

Falls Ihre Versicon[®] Spülpumpe den zusätzlichen Kondensator nicht verbaut hat, können wir diesen auf Wunsch gerne verbauen. Hierfür können Sie sich an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter wenden!



Mit freundlichen Grüßen

Ihr joimax[®] Team