

Sujet : Avis important - Réexamen du marché de l'émission

FSN Ref.: 2023-10-RT-FSN

FSCA Ref.: 2023-10-RT

Janvier 2024

Ossenberg GmbH

Kanalstraße 79
48432 Rheine
DEUTSCHLAND

Chers clients/patients,

Nous souhaitons vous informer qu'en raison d'un défaut identifié, nous, Ossenberg GmbH, procédons à un examen du marché pour certains modèles de béquilles 220 et 230 avec une poignée anatomique.

Il a été constaté que ces béquilles pourraient être affectées par un défaut technique qui pourrait entraîner une rupture soudaine. Ce défaut pourrait entraîner des chutes graves et les blessures sérieuses qui en découlent.

Les béquilles concernées ont été distribuées en Suisse à partir de mai 2022 dans les couleurs bleu, gris, noir et turquoise. Elles sont identifiables grâce au numéro de LOT figurant sur l'étiquette MDR apposée sur le tube de la béquille, voir exemple.



DIN EN ISO 13485
REG.-NR. MQI 0115318

Tel. 0 59 71 - 9 80 46 0
Fax 0 59 71 - 9 80 46 16
www.ossenberg.com
info@ossenberg.com

USt-IdNr. DE813848720
Steuer-Nr. 311/5811/0581
Amtsgericht Steinfurt
HRB 6073

Geschäftsführer:
Martin Lisker

Kreissparkasse Steinfurt

DE14 4035 1060 0072 4888 69
WELADED1STF

Deutsche Bank Rheine

DE02 4037 0079 0422 2527 00
DEUTDE33403

National-Bank Essen

DE54 3602 0030 0000 6786 51
NBAGDE3EXXX

OLB Osnabrück

DE94 2802 0050 5047 3594 00
OLBODEH2XXX

Les numéros LOT suivants, commençant par "PA", sont concernés:

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| • 761459 | • 767985 | • 775650 | • 780064 |
| • 761460 | • 767986 | • 775651 | • 780564 |
| • 761461 | • 767987 | • 777260 | • 780720 |
| • 761462 | • 768877 | • 778576 | • 784828 |
| • 764507 | • 772177 | • 778577 | • 784829 |
| • 765472 | • 773377 | • 778796 | • 789611 |
| • 766698 | • 775648 | • 778797 | • 790948 |
| • 767172 | • 775649 | • 780063 | • 803175 |

Pour votre sécurité et conformément à la réglementation en vigueur, nous vous recommandons vivement de vérifier la béquille. Si votre béquille est concernée, veuillez la rapporter immédiatement à votre fournisseur, ils sont déjà informés.

Es gelten unsere AGB,
einsehbar unter
<https://shop.ossenberg.com/agb/>



Scan to AGB

Veillez cesser immédiatement d'utiliser le dispositif de soutien de l'avant-bras concerné afin d'éviter tout risque potentiel pour votre santé en cas de chute due à une rupture soudaine. Si votre aide à l'avant-bras porte l'un des numéros LOT mentionnés, vous pouvez obtenir un produit de remplacement gratuit auprès de votre fournisseur.

Si vous avez des questions, nous nous tenons à votre disposition à l'adresse gm-service@ossenberg.com.

Avec mes salutations distinguées,

Martin Lisker

CEO Ossenberg GmbH

Ossenberg GmbH

Kanalstraße 79
48432 Rheine
DEUTSCHLAND



DIN EN ISO 13485
REG.-NR. MQ1 0115318

Tel. 0 59 71 - 9 80 46 0
Fax 0 59 71 - 9 80 46 16
www.ossenberg.com
info@ossenberg.com

USt-IdNr. DE813848720
Steuer-Nr. 311/5811/0581
Amtsgericht Steinfurt
HRB 6073

Geschäftsführer:
Martin Lisker

Kreissparkasse Steinfurt

DE14 4035 1060 0072 4888 69
WELADED1STF

Deutsche Bank Rheine

DE02 4037 0079 0422 2527 00
DEUTDE33403

National-Bank Essen

DE54 3602 0030 0000 6786 51
NBAGDE33EXXX

OLB Osnabrück

DE94 2802 0050 5047 3594 00
OLBODEH2XXX

Es gelten unsere AGB,
einsehbar unter
<https://shop.ossenberg.com/agb/>



Scan to AGB