

Dringende Sicherheitsinformation Dringender Produktrückruf

Sofortige Massnahme erforderlich

CORE DIAGNOSTICS

ABBOTT AG

Neuhofstrasse 23 6341 Baar

Single Registration Number (SRN):

IE-MF-000009849

Datum

02. September 2024

Produkt

Produktbezeichnung	Bestellnummer	Chargen-	UDI-Nummer	
		bezeichnung		
Alinity i HBsAg Controls	08P0810	59044FZ00	(01) 00380740130152	
			(17) 250115 (10) 59044FZ00	
ARCHITECT HBsAg Controls	6C36-10	60109FZ00	(01) 00380740009496	
			(17) 250115 (10) 60109FZ00	
ARCHITECT HBsAg Controls	6C36-10	59039FZ00	(01) 00380740009496	
			(17) 250115 (10) 59039FZ00	

Erläuterung

Abbott hat festgestellt, dass einige Fläschchen mit positiver Kontrolle 2 des Alinity i HBsAg Control Kit, Best.-Nr. 08P0810, Ch.-B. 59044FZ00, und des ARCHITECT HBsAg Control Kit, Best.-Nr. 6C36-10, Ch.-B. 60109FZ00 und 59039FZ00, eine Pilzverunreinigung enthalten können, die zu Ansaugfehlern führen könnte. Wir haben im Zusammenhang mit diesem Problem Beanstandungen aufgrund von Ansaugfehlern und/oder Material erhalten, das die Pipettierspitze des Fläschchens mit Positive Control 2 (PC2) verstopft, sowie Berichte von sichtbaren Rückständen in der PC2 Komponente.

Abbott untersucht diesen Fall derzeit und wird die notwendigen Massnahmen ergreifen, um ein wiederholtes Auftreten in der Zukunft zu vermeiden.

Auswirkungen auf

Patientenergebnisse

Auswirkungen Es gibt keine Auswirkungen auf die Patientenergebnisse.

Vom Kunden zu ergreifende notwendige

Massnahmen

- Stellen Sie die Verwendung des Alinity i HBsAg Control Kit, Best.-Nr. 08P0810, Ch.-B.
 59044FZ00, und des ARCHITECT HBsAg Control Kit, Best.-Nr. 6C36-10, Ch.-B. 60109FZ00 und
 59039FZ00, umgehend ein und vernichten Sie alle Bestände gemäss Ihren gültigen
 Laborvorschriften.
- Setzen Sie sich bezüglich der Anforderung von Ersatzmaterial umgehend mit dem Kundendienst in Verbindung.
- Falls Sie die oben aufgeführten Produkte an ein anderes Labor weitergegeben haben, informieren Sie dieses Labor bitte über diesen Produkt-Rückruf und leiten Sie eine Kopie dieses Schreibens an das Labor weiter.
- Füllen Sie bitte das Kunden-Antwortformular aus und senden Sie es zurück.
- Bitte bewahren Sie dieses Schreiben bei Ihren Laborunterlagen auf.

Kontakt

Falls Sie oder einer Ihrer einsendenden Ärzte noch Fragen zu dieser Produktinformation haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Abbott Kundendienst unter der Telefonnummer 041/768 43 82.

Falls Sie Schädigungen beim Patienten oder Benutzer festgestellt haben, die mit dieser Korrekturmassnahme in Zusammenhang stehen, melden Sie dies bitte unverzüglich Ihrem Kundendienst.

Mit freundlichen Grüssen

ABBOTT AG
Core Diagnostics

Susann Nagel Manager Quality Region DACH & EMEAP HQ





ABBOTT AG

Neuhofstrasse 23 6341 Baar

Single Registration Number (SRN): IE-MF-000009849

Kunden-Antwortformular

Sofortige Massnahme erforderlich

Core Diagnostics P	rodukt-Rückruf vo	m 02. Septemb	er 2024 – FA26Al	JG2024			
Produkt	Produktb	ezeichnung	Bestellnummer	Chargen- bezeichnung	UDI-Nummer		
	Alinity i HB	sAg Controls	08P0810	59044FZ00	(01) 00380740130152 (17) 250115 (10) 59044FZ00		
	ARCHITECT H	IBsAg Controls	6C36-10	60109FZ00	(01) 00380740009496 (17) 250115 (10) 60109FZ00		
	ARCHITECT H	IBsAg Controls	6C36-10	59039FZ00	(01) 00380740009496 (17) 250115 (10) 59039FZ00		
Anweisungen	die leitende(n Produkt veran auszufüllen un das ausgefüllte	Bitte leiten Sie eine Kopie des beiliegenden Produkt-Rückrufs an die Laborleitung bzw. den / die leitende(n) MTA oder die medizinische Fachkraft weiter, der / die für das betroffene Produkt verantwortlich ist. Wir bitten Sie, dieses Kunden-Antwortformular vollständig auszufüllen und bis zum 16. SEPTEMBER 2024 an uns zurückzusenden. Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Kunden-Antwortformular auch dann zurück, wenn Sie nicht mehr im Besitz der Systeme/Reagenzien sind, damit wir Ihr Labor aus unserer Datenbank nehmen können.					
Abbott Kontaktadresse		E-Mail: orders.diagnostics.ch@abbott.com Fax: 041/768 44 51					
Bestätigung	erhalten habe	Mit meinen Angaben und meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den Produkt-Rückruf erhalten habe und die erforderlichen Massnahmen durchgeführt wurden. Falls nicht, wählen Sie bitte eine der nachfolgenden Optionen. Nein, ich möchte von einem zuständigen Abbott-Mitarbeiter kontaktiert werden. Nicht zutreffend, bitte erläutern (z. B. System ist nicht mehr vorhanden):					
Ersatzprodukt	Sie erhalten ei	Sie erhalten eine Gutschrift gemäss der Anzahl der vernichteten Kits/Einheiten:					
	Bes	tellnummer	Chargen- bezeichnung		vernichteten nheiten		
		08P0810	59044FZ00				
		6C36-10	60109FZ00				
		6C36-10	59039FZ00				

Kundennummer	Seriennummer(n)	
Name des Labors/der Praxis		
Strasse		
Stadt	Bundesland	
Telefonnummer	E-Mail	
Name (in Druckbuchstaben)	Titel/Position	
Unterschrift	Datum	