

È estremamente importante che il funzionario responsabile riceva queste informazioni il prima possibile.

Riguardante: Recall R002_24

Kremsmünster, Novembre 2024

Gentile cliente, Gentile cliente,

nel corso della sorveglianza del mercato, siamo venuti a conoscenza del fatto che il dispositivo medico di seguito indicato (numero di articolo e di lotto) presenta una funzione parzialmente compromessa della guaina protettiva in gomma, che può provocare una fuoriuscita di sangue.

Per motivi di sicurezza, stiamo richiamando il prodotto interessato.

Vi chiediamo di isolare le scorte di questo articolo e numero di lotto in loco e di assicurarvi che i lotti interessati siano ritirati dalla circolazione presso i vostri clienti.


Numero di articolo	Numero di lotto
450263	A240745B
450263	A24083GD

In allegato troverete due modelli da compilare. Con i vostri dati, confermate di aver avvisato i vostri clienti e ci informate anche della quantità totale presente nel vostro magazzino, nonché di eventuali scorte isolate nel magazzino dei vostri clienti.

Vi preghiamo di compilare i modelli allegati e di restituirceli il prima possibile, al massimo entro 10 giorni lavorativi.

Una volta ricevute le informazioni richieste, vi forniremo ulteriori istruzioni.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare. In caso di ulteriori domande, si prega di contattare il rappresentante o l'assistente locale di Greiner Bio-One.



Quality Manager Greiner Bio-One AT