

Boston Scientific International S.A. EMEA Headquarters

Siège social : Parc du Val Saint Quentin – 2 rue René Caudron 78960 Voisins le Bretonneux – France Tel 33 (0)1 39 30 97 00 Fax 33 (0)1 39 30 97 99 www.bostonscientific.com

<Hospital_Name>

<Users_Name>
<Department>
<Customer_Address>
<Zip_Code> <City>
<Country_Name>

<Reference: 97322487-FA> 20 dicembre 2024

Urgente Avviso di Sicurezza (Field Safety Notice FSN) - Richiamo urgente di dispositivo medico Stent e Sistema di rilascio con elettrocauterizzazione Hot AXIOS™

Egregio <Users_Name>,

Boston Scientific sta avviando il ritiro di lotti specifici dello stent e sistema di rilascio con elettrocauterizzazione Hot AXIOS™, come descritto in dettaglio nell'Allegato 1, a causa di segnalazioni relative al distacco dal dispositivo della parte nera distale della guaina esterna. Boston Scientific ha ricevuto sette (7) segnalazioni di questo problema tra il 16 maggio 2024 e la data odierna. In alcuni casi in cui è stato posizionato lo stent si è osservato che la parte di guaina nera distaccata può rimanere attorno alla sella dello stent da rilasciare, impedendone la corretta espansione.

Il risultato più comune ragionevolmente prevedibile derivante dal distacco della guaina nera in punta è il prolungamento della procedura, con la sostituzione del dispositivo con uno nuovo.

Nei casi in cui lo stent viene rilasciato con la parte di guaina nera distaccata che rimane sulla sella dello stent, il puntale conico del sistema di rilascio non è in grado di passare attraverso lo stent stesso e dunque non si riesce a retrarre il catetere. Ciò può causare la rottura del catetere di rilascio; di conseguenza, la parte di guaina nera rimarrebbe sopra lo stent, così come il puntale conico insieme a una parte del catetere di rilascio verrebbe lasciato all'interno dello stent posizionato. Pertanto, la conseguenza più grave ragionevolmente prevedibile dovuta al distacco della guaina nera e alla sua permanenza sullo stent è rappresentata da un ulteriore intervento, endoscopico o chirurgico, per rimuovere lo stent, recuperare eventuali frammenti e chiudere il sito di puntura.

Se il paziente presenta prove cliniche di mancata espansione o di migrazione dello stent e il medico non è a conoscenza di eventuali difficoltà riscontrate durante la rimozione del sistema di rilascio, potrebbe essere necessaria un'ulteriore valutazione, ad esempio tecniche di imaging o altro esame endoscopico per valutare l'espansione e il posizionamento dello stent.

I dati in nostro possesso indicano che il Suo ospedale ha ricevuto alcuni dei prodotti interessati. La seguente tabella (Allegato 1) contiene un elenco completo di tutti i prodotti coinvolti, con la descrizione del prodotto, il codice prodotto (UPN), GTIN, il numero di lotto/seriale e data di scadenza. Si prega di notare che sono interessati solamente i prodotti elencati di seguito. Nessun altro prodotto Boston Scientific è coinvolto in questo Avviso di Sicurezza (FSN). L'ulteriore distribuzione o utilizzo dei rimanenti prodotti interessati da questa azione dovranno essere immediatamente interrotti.

ISTRUZIONI:

- 1- Si prega di sospendere immediatamente l'uso del prodotto Boston Scientific elencato nella tabella e di rimuovere tutte le unità coinvolte dal proprio magazzino, indipendentemente dal luogo di conservazione di queste unità presso la Sua struttura. Segregare le unità in un luogo sicuro in attesa della restituzione a Boston Scientific.
 - 2- Compilare il modulo di verifica allegato anche se non si possiede alcun prodotto da restituire.
- 3- Una volta compilato, inviare il modulo di verifica all'ufficio locale di Boston Scientific, all'attenzione di <Customer_Service_Fax_Number> entro il 20 gennaio 2025.
- 4 Qualora si posseggano prodotti da restituire, cortesemente imballarli in una confezione appropriata per la spedizione. Boston Scientific vi contatterà per organizzare il ritiro dopo aver ricevuto il modulo di verifica.
- 5- Esporre immediatamente queste informazioni in una posizione chiaramente visibile vicino ai prodotti interessati per garantire che queste informazioni siano facilmente accessibili a tutti coloro che manipolano e utilizzano il dispositivo. La preghiamo di inoltrare tale notifica a tutti i professionisti sanitari del Suo ospedale che devono essere informati e (se pertinente) eventuali altre strutture nelle quali i dispositivi interessati possano essere stati trasferiti. La preghiamo inoltre di fornire a Boston Scientific i dettagli concernenti eventuali dispositivi interessati che sono stati trasferiti ad altre strutture (se pertinente).

Questo Avviso di Sicurezza (FSN) è stato notificato all'Autorità Competente.

Ci scusiamo per eventuali disagi causati da questo provvedimento, ma siamo certi della Sua comprensione, poiché in questo modo siamo in grado di garantire la sicurezza dei pazienti e la soddisfazione dei clienti.

Per qualsiasi domanda o per ricevere assistenza in merito al presente Avviso di Sicurezza (FSN), non esiti a contattare il Suo rappresentante locale.

Distinti saluti.

Carray Dalah

Conor Dolan

Vice President, Global Quality

Boston Scientific International S.A.

SOLO PER USO INTERNO BOSTON SCIENTIFIC

Account Email: <Contact Email> Language: <Language(s)>

<u>LFAC Team</u>: <LFAC_Distribution_Email_Address> <u>Country Code-Sold to</u>: <Country_Code>-<Sold_to_b> Allegato: Modulo di Verifica

Allegato 1 – Elenco dei prodotti interessati

Descrizione del prodotto	UPN	GTIN		Lotto n.		Intervallo date di scadenza
			33336402	33437479	34017089	
			33336404	33548501	34028458	
			33336405	33577903	34065579	
	1400550500	00744700004540	33336411	33704371	34065660	
	M00553520	08714729904540	33392916	33712822	34083271	
			33392917	33986537	34083272	72
			33393302	34017087		
			33411607	34017088		
			33335139	33511491	34068983	
	M00553530	08714729904557	33335340	34015885	34101926	
			33336413	34065661		
			33169261	33979055	34201917	
			33169263	34027245	34203537	
			33209127	34027246	34203539	
			33243075	34035523	34204795	
			33243077	34035524	34223677	
			33243856	34052776	34223679	
			33255964	34052778	34226399	-
		08714729904564	33488328	34161831	34226540	
Stent e Sistema	M00553540		33787031	34161832	34243427	Dal 15
di rilascio con			33787032	34161833	34243428	novembre 2024 al 28 agosto 2026
elettrocauterizzazione HOT AXIOS™			33853395	34161834	34375175	
HOT AXIOS			33882221	34190943	34381803	
			33882222	34190944	34585408	
			33899656	34190945	34731098	
			33909280	34192326		
			33979053	34192327		
			32868212	33747542	34074525	
			32947950	33747543	34074528	
	M00553550		32998424	33749929	34083208	
			32998425	33749930	34085560	
			33177074	33756082	34085561	
			33177074	33756083	34086663	
			33177077	33765265	34093771	
			33185872	33765266	34095708	
			33185873	33804645	34095710	
			33185874	33805203	34095711	
			33185875	33805205	34116466	
			33185877	33805206	34126531	
			33187647	33805208	34126534	
			33187648	33893271	34126535	
			33195395	†	34128362	2 7 Dal 15 0 novembre 6 2024 al 28 agosto 2026
			33195395	33902105 33933459	34128862	
Stent e				-		
Sistema rilascio con elettrocauterizzazione	M00553550	08714729904571	33209120	33939639	34135090	
HOT AXIOS TM	erizzazione		33209135	33948084	34161836	
			33209138	33986699	34161837	
			33209139	33987798	34161838	

Descrizione del prodotto	UPN	GTIN		Lotto n.		Intervallo date di scadenza
			33209840	33987799	34161839	
			33243859	33988020	34163750	
			33257462	33988021	34163751	
			33257474	33988022	34172106	
			33257477	33988779	34172107	
			33268719	33989320	34180838	
			33278543	34015887	34181501	
			33284513	34028520	34182330	
			33284514	34035525	34190948	
			33284517	34035526	34201919	
			33293229	34035529	34232994	
			33301038	34035530	34232995	
			33301039	34035965	34232997	
			33301341	34044970	34334695	
			33315855	34044971	34334696	
			33315856	34044972	34335369	
			33317299	34044973	34371098	
			33318093	34047717	34372194	
			33527177	34047718	34375171	
			33537640	34047819	34375173	
			33538743	34065662	34381805	
			33577557	34065663	34512950	
			33688060	34065664	-	
			33688061	34065665	-	
			32865866	33581298	34103179	
			32874910	33581681	34103340	
			32875944	33601247	34111453	
			32876867	33657824	34111454	
			32876869	33686163	34111456	
			32876870	33686166	34111845	
			33195387	33765267	34116472	
			33195388	33804643	34116473	
	M00553560	08714729951100	33195389	33806748	34126522	
			33195399	33909812	34180835	
			33209841	33909813	34190940	
			33209843	33920980	34190940	
			33215357	33948082	34201914	
			33283337	33977789	34201914	
				†		
			33284518 33284519	33981155 33981156	34205934 34213826	
				1		
			33288532 33288534	34006718 34015882	34214585 34214586	
			33301346	-		
Stent e Sistema di rilascio con funzioni avanzate di elettrocauterizzazione	M00553560			34020432	34223572	Dal 15
		00744700074405	33301347	34020433	34223574	novembre
		08714729951100	33301348	34020434	34325972	2024 al 28
HOT AXIOSTM			33301351	34027240	34325974	agosto 2026
			33301352	34047363	34334692	
			33466658	34065574	34335366	
			33467021	34074522	34371087	

Descrizione del prodotto	UPN	GTIN		Lotto n.		Intervallo date di scadenza
			33470461	34076577	34371088	
			33470464	34083205	34371090	
			33470465	34085563	34523681	
			33486865	34101925	34545213	
			33487939	34102569	34649321	
			33519203	34102570	34815303	
			33528652	34102571		
			32878539	33795273	34083270	
	N400550570	0074 470007000 4	33336847	33900261	34172108	
	M00553570	08714729976684	33338446	33900262	34172109	
			33775901	34076575		
			32891042	33520871	34116470	
			32900457	33520872	34251352	
			32908438	33537659	34251353	
			33215358	33538481	34261614	
			33215359	33538484	34261615	
			33216060	33559005	34261616	
	M00552640	00744720004500	33216062	33813654	34263376	
	M00553640	08714729904588	33219660	33813655	34263377	
			33219662	33871244	34277689	
			33219663	33948086	34277690	
			33315967	33996038	34297653	
Stent e Sistema			33315970	33996039	34297657	
rilascio con funzioni			33324398	34004999	34512952	
avanzate di elettrocauterizzazione			33500190	34116469	34526862	
AXIOSTM			32891503	33527176	33996104	
		08714729904595	32946481	33547873	33996109	
			32966087	33559652	34006713	
			32976911	33562171	34052770	
	M00553650		32986912	33568700	34052771	
			32986913	33568705	34052772	
			32986914	33568709	34052773	
			32996152	33580106	34065575	
			33004776	33686169	34065576	
			33004777	33686170	34065577	
			33004779	33686171	34065578	
			33008425	33686172	34136366	
			33008426	33686173	34136369	
			33008427	33686174	34136370	
			33013790	33765268	34142870	
Stent e Sistema di rilascio con funzioni avanzate di			33013791	33765269	34142871	
			33038652	33765271	34144414	Dal 15
	M00553650	08714729904595	33158792	33765272	34144416	novembre
elettrocauterizzazione	100000000	00114129904090	33161956	33765273	34251354	2024 al 28
AXIOSTM			33219664	33765274	34261613	agosto 2026
			33219665	33766684	34261617	
			33223921	33775698	34261618	
			33223922	33813656	34261619	
			33223925	33813657	34263374	

Descrizione del prodotto	UPN	GTIN		Lotto n.		Intervallo date di scadenza
			33233417	33813658	34271464	
			33233418	33813659	34271465	
			33233419	33825083	34276937	
			33233460	33825084	34276938	
			33233461	33825087	34277681	
			33235723	33825091	34286615	
			33487216	33873459	34286616	
			33487218	33873923	34286617	
			33489572	33881493	34286618	
			33527175	33996102	34308441	
			32913258	33577901	34034896	
			32914587	33577905	34034897	
			32914588	33661063	34034898	
			32914951	33677043	34037953	
			32919344	33677044	34037954	
			33161778	33677045	34037955	
			33167722	33677046	34038584	
			33167723	33677047	34038795	
			33167724	33677048	34047362	
			33168696	33680523	34047364	
			33168697	33697485	34047365	
			33217106	33767880	34074520	
	M00553660	08714729951179	33217107	33776935	34074521	
			33223926	33776936	34093768	
			33223927	33778737	34093769	
			33224949	33778738	34101923	
			33233462	33785758	34101924	
			33234152	33785759	34126523	
			33235720	33787022	34126524	
			33235721	33787023	34128158	
			33242497	33787024	34130337	
			33242560	33787025	34134859	
			33324868	33796610	34135080	
			33333642	33804642	34136360	
			33333648	33827339	34142867	
			33470460	33883094	34144887	
			33488331	33899654	34161824	Dal 15
			33509930	33902104	34161826	
			33509931	33902106	34165830	
0 0			33509936	33908817	34165831	
Stent e Sistema di rilascio con funzioni avanzate di elettrocauterizzazione AXIOS™			33509937	33908818	34172977	
	M00553660	08714729951179	33510694	33908819	34172979	novembre
	W00333660	25.17.25501110	33510695	33930901	34262100	2024 al 28
			33517861	33931714	34307464	agosto 2026
			33517862	33939630	34344894	
			33568702	33998884	34356855	
			33568703	33998885	34364514	
			33571498	34004996		
			33577559	34004990	34772813	

Descrizione del prodotto	UPN	GTIN		Lotto n.		Intervallo date di scadenza
			33577900	34027241		
			32901294	33825089	34111481	
			33223930	33860266	34135618	
			33328461	33920983	34135619	
	M00553670	08714729979333	33413626	33920984	34136372	
			33459702	33930917	34271635	
			33686175	34020982	34297652	
			33686176	34020983	34316296	
			33766912	34111459		
			33814306	34111480		
	M00553680	00191506008086	33457806	33512838	34035520	
	MOOFFOCOO	0040450000000	33419782	33477824	34116467	
	M00553690	00191506008093	33419783	33511487		
Stent e Sistema di rilascio AXIOS™	M00553740	08714729904625	34477280			
	M00553750	08714729904632	33740402	33785754	34037422	



<Sold_to> - <Hospital_Name> - <City> - <Country_Name>

Compilare il modulo, <u>anche se non si possiede alcun prodotto interessato,</u> e inviarlo all'ufficio locale di Boston Scientific: **<Customer_Service_Fax_Number>**

Modulo di verifica – Richiamo urgente di dispositivo medico
Stent e Sistema di rilascio con elettrocauterizzazione Hot AXIOS™
97322487-FA

- 1. Confermiamo il ricevimentodell'Avviso di Sicurezza (Field Safety Notice) di Boston Scientific datato 20 dicembre 2024.
- 2. I dati di Boston Scientific indicano che sono stati da Voi ricevuti i seguenti prodotti coinvolti (Vi preghiamo inoltre di controllare il magazzino esaminando l'elenco completo dei prodotti interessati da noi fornito)

Codice Prodotto (UPN) Numero di lotto/seriale Ordine d'acquisto del cliente Quantità Spedita (Unità) Quantità da rendere (Unità)

- 3. Confermiamo che sono state controllate tutte le aree in cui potrebbe trovarsi il prodotto.
- 4. <u>SELEZIONARE UNA DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI*, FIRMARE IL MODULO</u> ed inviarlo a: <Customer_Service_Fax_Number>
 - Non possediamo alcun prodotto interessato
 - Abbiamo riscontrato prodotti coinvolti: <u>Indicare sopra la quantità da restituire</u>. Se si restituiscono prodotti non elencati sopra, **indicare UPN**, **numero di lotto/seriale e quantità resa**.

PER LA RESTITUZIONE DEI PRODOTTI:

- 1. <u>Boston Scientific vi contatterà per organizzare il ritiro</u> dopo aver ricevuto il modulo di verifica.
- 2. Preparare la confezione.
- 3. Seguire le istruzioni dell'ufficio locale di Boston Scientific relative al ritiro della confezione.

Nome*	Qualifica					
Telefono	Email					
FIRMA del Cliente*		Data*				
* Campo obbligatorio		GG/MM/AAAA				