

Dringende Sicherheitsinformation

Yankauer Absaugrohr, 26.0cm

FSCA-Nummer: TAYT-10-203

Korrekturmassnahme

Datum: 05.03.2018

Informationen zu den betroffenen Produkten:

Produktnummer	Produktbezeichnung	LOT-Nummer
TA-TAYT-10-203	Yankauer Absaugrohr, 26.0cm, Ø Innen 3.0mm	P-7937 P-9866 P-7424

Grund für die Korrekturmassnahme:

Es gab vereinzelte Fälle, bei denen sich auf den Yankauer-Absaugrohren der genannten LOTs ein Rückstand auf der Oberfläche gebildet hat und sich schwarze Partikel im Beutel befunden haben.

Es ist von keiner Patientengefährdung auszugehen, aber wir empfehlen sicherheitshalber alle betroffenen LOTs der Absaugrohre nicht zu verwenden und an die siramo AG zurückzugeben.

Unser Vertriebs Händler für diese Produkte, die siramo AG, wird die Produkte der betroffenen Kunden austauschen.

Weitere Schritte seitens der Kunden sind nicht notwendig.

Kontaktperson Promedical AG:

Promedical AG

Stefanie Schmidt

Bleichstrasse 65

Tel.: 055 645 5039

E-Mail: stefanie.schmidt@promedical.ch

Die Swissmedic ist über die Massnahme informiert.

Wir entschuldigen uns für die entstehenden Umstände, sind aber überzeugt, dass dies der sicherste Weg ist.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Freundliche Grüsse,

Promedical AG



Stefanie Schmidt

Qualitätsleiterin