

Dringende Sicherheitsinformation

Yankauer Absaugrohr, 26.0cm

FSCA-Nummer: TAYT-10-203

Korrekturmassnahme

Datum: 19.04.2018

Informationen zu den betroffenen Produkten:

Produktnummer der siramo AG	Produktbezeichnung	LOT-Nummern
Alt: TA-TAYT-203 Neu: S-140081	Yankauer Absaugrohr, 26.0cm, Ø Innen 3.0mm	P-12070 P-12202 P-12173 P-6850 P-7424 P-7432 P-7937 P-9866 P-10438

Grund für die Korrekturmassnahme:

Es gab vereinzelte Fälle, bei denen sich auf diesen Yankauer-Absaugrohren ein Rückstand auf der Oberfläche gebildet hat und sich schwarze Partikel im Beutel befunden haben.

Wir empfehlen sicherheitshalber diese Absaugrohre nicht mehr zu verwenden und an die siramo AG zurückzugeben.

Unser Vertriebshändler für diese Produkte, die siramo AG, wird die Produkte der betroffenen Kunden austauschen.

Weitere Schritte seitens der Kunden sind nicht notwendig.

Kontaktperson Promedical AG:

Promedical AG
Stefanie Schmidt
Bleichestrasse 65
Tel.: 055 645 5039
E-Mail: stefanie.schmidt@promedical.ch

Die Swissmedic ist über die Massnahme informiert.

Wir entschuldigen uns für die entstehenden Umstände, sind aber überzeugt, dass dies der sicherste Weg ist.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Freundliche Grüsse

Promedical AG



Stefanie Schmidt

Qualitätsleiterin