

14 mars 2019

URGENT – AVIS DE SÉCURITÉ CONCERNANT UN DISPOSITIF MÉDICAL

Type d'action	Rappel
Référence Teleflex	EIF-000353
Nom commercial	Filtre HME Gibeck + raccord annelé Raccord annelé RUSCH Raccords RUSCH multiples pour circuits respiratoires Raccords RUSCH pour circuits respiratoires
Référence produit/Numéro de lot	Voir l'annexe 4

Cher client,

Informations détaillées sur les produits concernés

Teleflex a mis en œuvre une mesure corrective de sécurité volontaire pour les produits susmentionnés. Veuillez vous reporter à l'annexe 4 pour la liste des codes de produit et lots concernés.

Description du problème et mesures immédiates requises

Teleflex Medical met en œuvre une mesure corrective de sécurité pour les produits susmentionnés, car il est possible que les raccords à rotule et Cobb se détachent en cours d'utilisation. Si le détachement se produit avant utilisation, il devrait être rapidement identifié par l'utilisateur durant la préparation. Si le détachement se produit en cours d'utilisation et se manifeste sous la forme d'une fuite dans le circuit respiratoire, les alarmes de pression du ventilateur seront émises. Il pourrait alors être nécessaire d'intervenir pour remplacer le raccord par un autre raccord annelé ou reconnecter le circuit respiratoire directement sur la sonde endotrachéale jusqu'à ce qu'un autre raccord annelé neuf soit disponible. En cas de report du remplacement du raccord annelé ou de la reconnexion du circuit respiratoire, la fuite peut conduire à une désaturation jusqu'à ce que le raccord annelé soit remplacé et la ventilation normale maintenue.

Nos dossiers indiquent que vous avez reçu un produit concerné par cette mesure corrective de sécurité. Nous demandons maintenant à nos clients de prendre les mesures suivantes :

Remarque importante : vous devez uniquement respecter la liste de mesures correspondant à l'emplacement de votre dispositif, comme suit :

Emplacement du dispositif	Numéro de la liste de mesures
Domicile	1
Structures médicales (hôpitaux, personnel médical, etc.)	2
Distributeurs	3

Liste de mesures numéro 1

Domicile

1. Nous vous demandons de vérifier votre stock de produits concernés par cette mesure corrective. Veuillez vous reporter à l'annexe 4 pour la liste des codes et lots concernés. Les utilisateurs doivent **cesser d'utiliser** les produits concernés et les mettre immédiatement en quarantaine. Pour obtenir de l'aide, contactez votre représentant du service clientèle.
2. Si le produit répertorié à l'annexe 4 est déjà utilisé, Teleflex recommande de remplacer le raccord annelé. Veuillez vous reporter à l'annexe 3 pour la liste des codes de produit de substitution de Teleflex.
3. Si vous n'avez pas de stock de produits mentionnés à l'annexe 4, veuillez cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire d'accusé de réception (annexe 1) et retourner ce formulaire au numéro de fax ou à l'adresse e-mail mentionné(e) ci-après.
4. Si vous avez un stock de produits mentionnés à l'annexe 4, veuillez cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire d'accusé de réception (annexe 1). Veuillez contacter le service clientèle en composant le numéro de téléphone mentionné ci-après et le service clientèle vous enverra un numéro de retour. Veuillez noter ce numéro de retour dans le champ prévu à cet effet sur le formulaire d'accusé de réception et immédiatement renvoyer ce formulaire au service clientèle.
5. Teleflex (ou votre revendeur local) émettra une note de crédit dès réception des produits concernés retournés.
6. **Pour obtenir des informations complémentaires ou de l'aide concernant l'approvisionnement du produit de substitution, veuillez contacter votre représentant du service clientèle.**

Liste de mesures numéro 2

Structures médicales

1. Nous vous demandons de vérifier votre stock de produits concernés par cette mesure corrective. Les utilisateurs doivent cesser d'utiliser et de distribuer les produits concernés et les mettre immédiatement en quarantaine. Les structures médicales ont deux options :
 - a. vous pouvez renvoyer tous les produits concernés à Teleflex (reportez-vous à l'annexe 4 pour la liste des codes de produit et lots concernés),
 - b. ou vous pouvez inspecter et renvoyer uniquement les produits défectueux. Reportez-vous à l'annexe 2 pour les instructions d'inspection détaillées.
2. Si le produit concerné est *in situ*, Teleflex recommande de remplacer le raccord annelé. Veuillez vous reporter à l'annexe 3 pour la liste des codes de produit de substitution de Teleflex.
3. Si vous n'avez pas de stock de produits concernés par cette mesure corrective, veuillez cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire d'accusé de réception (annexe 1) et retourner ce formulaire au numéro de fax ou à l'adresse e-mail mentionné(e) ci-après.
4. Si vous avez un stock de produits concernés par cette mesure corrective, veuillez cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire d'accusé de réception (annexe 1). Veuillez contacter le service clientèle en composant le numéro de téléphone mentionné ci-après et le service clientèle vous enverra un numéro de retour. Veuillez noter ce numéro de retour dans le champ prévu à cet effet sur le formulaire d'accusé de réception et immédiatement renvoyer ce formulaire au service clientèle.
5. Teleflex (ou votre revendeur local) émettra une note de crédit dès réception des produits concernés retournés.

Liste de mesures numéro 3

Distributeurs

1. Transmettez cet avis de sécurité à tous vos clients qui ont reçu des produits concernés par cette mesure corrective. Votre client sera ensuite tenu de compléter le formulaire d'accusé de réception et de vous le retourner.
2. Veuillez vous reporter à l'annexe 3 pour la liste des codes de produit de substitution de Teleflex. Contactez le service clientèle de Teleflex si vous avez besoin d'aide à ce sujet.
3. Nous vous demandons de vérifier votre stock de produits concernés par cette mesure corrective. Les utilisateurs doivent cesser d'utiliser et de distribuer les produits concernés et les mettre immédiatement en quarantaine. Les distributeurs ont deux options :
 - a. vous pouvez renvoyer tous les produits concernés à Teleflex (reportez-vous à l'annexe 4 pour la liste des codes de produit et lots concernés),
 - b. ou vous pouvez inspecter et renvoyer uniquement les produits défectueux. Reportez-vous à l'annexe 2 pour les instructions d'inspection détaillées.
4. En tant que distributeur, vous êtes tenu de confirmer à Teleflex que vous avez pris la mesure corrective de sécurité décrite ci-dessus. Après avoir pris toutes les mesures requises, veuillez transférer le formulaire d'accusé de réception dûment rempli au Service Clientèle.
5. Veuillez noter que toutes les autorités compétentes concernées des États membres de l'espace économique européen/de la Suisse (EEE/CH) et de la Turquie seront informées par Teleflex dans les cas où Teleflex a directement distribué les produits concernés.
6. Si vous avez continué à distribuer ces produits en dehors de votre pays, veuillez le signaler à Teleflex en envoyant un e-mail à l'adresse e-mail ci-dessous.
7. Si vous êtes un distributeur et/ou que vous devez rendre des comptes dans ou en dehors de la zone EEE/CH/TK, veuillez informer votre autorité compétente de cette action. Veuillez transférer à Teleflex la notification et toutes les communications avec votre autorité locale compétente.

Teleflex

Teleflex informe tous ses clients, les employés de Teleflex et ses distributeurs de cette mesure corrective de sécurité.

Transmission de cet avis de sécurité concernant un dispositif médical

Cet avis doit être transmis à toutes les personnes de votre organisation devant être informées et à toutes les organisations ayant reçu les dispositifs potentiellement concernés. Veuillez transmettre cet avis aux utilisateurs finaux, aux médecins, aux responsables de la gestion des risques, aux centres logistiques/de distribution, etc. Maintenez la diffusion de cet avis jusqu'à ce que les mesures requises aient été prises dans votre organisation.

Contact

Pour obtenir des informations supplémentaires ou de l'aide sur ce problème, veuillez contacter :

Service Clientèle :

Contact : Nicole Morawiec

FAX : +41 (0)31 818 40 93

Téléphone : +41 (0)31 818 40 90

E-mail : nicole.morawiec@teleflex.com

Veuillez noter que toutes les autorités compétentes concernées des États membres de l'espace économique européen/de la Suisse (EEE/CH) et de la Turquie seront informées par Teleflex dans les cas où Teleflex a directement distribué les produits concernés. Teleflex s'est engagée à fournir des produits de qualité, inoffensifs et efficaces. Nous regrettons sincèrement toutes les perturbations occasionnées. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à contacter votre représentant local ou le Service Clientèle.

Au nom de Teleflex,

Padraig Hegarty

Padraig Hegarty

VP, Global QA (Manufacturing)

**CONSIGNES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE CORRECTIVE DE SÉCURITÉ
FORMULAIRE D'ACCUSÉ DE RÉCEPTION**

AVIS À PRENDRE EN COMPTE IMMÉDIATEMENT

Réf. EIF-000353

VEUILLEZ IMMÉDIATEMENT RENVOYER LE FORMULAIRE REMPLI À :

FAX : +41 (0)31 818 40 93

E-mail : nicole.morawiec@teleflex.com

<input type="checkbox"/> Nous accusons réception de cet avis de sécurité et nous confirmons que nous avons pris les mesures nécessaires, spécifiées dans cet avis. Nous confirmons que notre stock ne comporte AUCUN produit concerné par cette mesure corrective de sécurité.	<input type="checkbox"/> Nous accusons réception de cet avis de sécurité et nous confirmons que nous avons pris les mesures nécessaires, spécifiées dans cet avis. Nous confirmons que notre stock COMPORTE des produits concernés par cette mesure corrective de sécurité. L'utilisation et la distribution des produits concernés ont été interrompues. Tous les produits concernés ont été suspendus et le nombre de produits mentionné ci-dessous sera retourné. N° d'autorisation de retour _____
---	---

VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT LES QUANTITÉS.

RÉFÉRENCE PRODUIT	NUMÉRO DE LOT	QUANTITÉ (retournée)

- Veuillez joindre une copie du **formulaire d'accusé de réception dûment complété** dans le colis de retour contenant les unités à retourner
- Assurez-vous que le **numéro RAN soit clairement visible** sur le colis de retour.
- Veuillez étiqueter les produits retournés avec la mention « **Retours suite à une mesure corrective de sécurité** »

Veillez compléter ce formulaire d'accusé de réception et le retourner immédiatement au numéro de fax ou à l'adresse e-mail susmentionné(e).

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT (EX. NOM DE L'HÔPITAL, DE L'ORGANISME DE SOINS DE SANTÉ)	
ADRESSE DE L'ÉTABLISSEMENT	Téléphone/Fax
FORMULAIRE COMPLÉTÉ PAR :	Cachet
NOM EN MAJUSCULES : _____	
SIGNATURE : _____	
DATE	

Applicables uniquement aux structures médicales et aux distributeurs

Le produit concerné par cette mesure corrective de sécurité comporte des numéros d'identification (ID) gravés sur le raccord Cobb. Bien que Teleflex n'ait pas pu restreindre la portée de cette mesure en fonction des numéros de lot, le produit peut être distingué comme étant conforme ou non conforme grâce au numéro d'ID. Il s'agit d'une étape d'inspection facultative uniquement destinée aux structures médicales et aux distributeurs. Si vous souhaitez nous retourner tous les codes et lots concernés sans procéder à cette inspection, vous êtes libre de le faire.

Instructions :

1. Si le produit est toujours dans son emballage (c'est-à-dire qu'il n'est pas *in situ*), il peut être nécessaire de le manipuler à l'intérieur de l'emballage de sorte que le numéro d'ID soit clairement visible. Reportez-vous aux figures 1 et 2 ci-dessous pour l'emplacement du numéro d'ID.
2. Les produits doivent être visuellement inspectés pour identifier l'ID gravé sur le produit.
3. Si le numéro d'ID sur le produit est répertorié dans le tableau 1 ci-dessous, le produit est potentiellement non conforme et doit être retourné à Teleflex.
4. Si le numéro d'ID n'est pas répertorié dans le tableau 1 ci-dessous, ces unités sont conformes et vous pouvez les conserver pour utilisation/distribution.




Figure 1 – Raccord Cobb



Figure 2 – Numéro d'identification (ID)

Numéros d'ID	
Produit non conforme	
39	Si le numéro d'ID gravé sur le raccord annelé est 39, 42, 45 ou 48 – À renvoyer à Teleflex
42	
45	
48	

Tableau 1

Codes de produit Teleflex de substitution et commentaires				
Code de produit concerné par la mesure corrective	Substitution 1	Substitution 2	Substitution 1 - Commentaire	Substitution 2 - Commentaire
191010-000100	191009-000100	22531	coudé fixe	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine
191010-000150	191009-000150	22531	coudé fixe	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine
191010-000200	191019-000200	22531	coudé fixe	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine
191010-T00150	22531	-	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine	-
191011-000050	191009-000050	22531	coudé fixe	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine
191011-000100	191009-000100	22531	coudé fixe	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine
191011-000150	191009-000150	22531	coudé fixe	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine
191011-000200	191019-000200	22531	coudé fixe	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine
191011-000300	191020-000300 (uniquement en 22 Fr)	22531	raccord droit	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine
191013-000150	191009-000150	22531	coudé fixe	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine
191013-000200	191019-000200	22531	coudé fixe	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine
191013-000250	191020-000300	22531	raccord droit en 30 cm	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine
191014-000100	191025-000100	22531	coudé fixe	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine
191014-000150	22531	-	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine	-
191014-000200	22531	-	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine	-
191014-T00150	22531	-	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine	-
191015-000050	191021-000050	22531	raccord droit	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine
191015-000100	191025-000100	22531	coudé fixe	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine
191015-000150	22531	-	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine	-
191015-000200	22531	-	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine	-

Codes de produit Teleflex de substitution et commentaires				
Code de produit concerné par la mesure corrective	Substitution 1	Substitution 2	Substitution 1 - Commentaire	Substitution 2 - Commentaire
191015-T00150	22531	-	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine	-
191033-000000	191009-000100	22531	coudé fixe	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine
191034-000000	191009-000100	22531	coudé fixe	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine
191036-000000	22531	-	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine	-
191037-000000	22531	-	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine	-
191525-000000	1624	-	raccord coudé sans rotule	-
191526-000000	1624	-	raccord coudé sans rotule	-
191527-000000	1624	-	raccord coudé sans rotule	-
191569-000000	1624	-	raccord coudé sans rotule	-
191657-000150	19092	-	coudé fixe & filtre	-
191658-000100	19092	-	coudé fixe & filtre	-
191658-000150	19092	-	coudé fixe & filtre	-
191659-000150	19092	-	coudé fixe & filtre	-
191727-000150	22531	-	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine	-
191727-000200	22531	-	14-20 cm avec double rotule mais uniquement avec 22 Fr côté machine	-
191771-518150	19092	-	coudé fixe & filtre	-

Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot	Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot	
Filtre HME Gibeck + raccord annelé	191657-000150	201745	Raccord annelé RUSCH	191015-000100	18BT13	
		201749			18CT03	
		201802			18CT12	
		201811			18CT19	
		201816			18CT27	
		201818			18CT32	
		201821			18DT04	
		201828			18DT29	
		201831			18ET21	
		201832			18ET36	
		201836			18FT03	
		201841			18FT07	
		201842			18FT30	
		201852			18FT40	
		191658-000100			17KT09	18FT45
					17KT20	18GT07
					17KT24	18GT15
					17LT18	18GT21
					17LT19	18GT30
					18AT29	18HT14
	18DT24				18HT21	
	18FT27				18HT26	
	18FT42				18HT34	
	18FT44				18IT05	
	18GT14				18IT24	
	18GT28				18JG07	
	18HT02				18JG28	
	18HT16				18JG29	
	18HT20				18JT05	
	18IT01				18JT11	
	18IT14				18KG06	
	18IT19				18KG20	
	18IT27				18KG31	
	18JT14				18KG32	
	18KT02	18KG42				
	18KT10	18KT06				
	18LT12	18LG10				
	18LT17	18LG20				
	19AT01	18LG32				
	19AT03	18LG35				
	191658-000150	17KT08			18LG36	
		17KT15			18LT21	
		17LT07			19AG06	
		17LT11			191015-000150	201826
		17LT21				17KT03
18DT24		17KT10				
18FT37		17KT17				
18GT24		17KT25				
18KT02		17LT05				
18KT24		17LT12				
18LT08	17LT22					
18LT26	17LT31					
191659-000150	17LT10	18AT05				
191771-518150	18BT04	18AT10				
	18FT36	18AT11				
	18IT07	18AT18				
191010-000100	201820	18AT27				
	201822	18BG09				
	201825	18BT02				
	201826	18BT07				
	201828	18BT13				
	201836	18BT20				
	201837	18CT03				
	201841	18CT12				
	201901	18CT19				
	201902	18CT27				
Raccord annelé RUSCH	191010-000100	201821	18CT32			
	191010-000150	201745	18DT13			
		201748	18DT14			

Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot	Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot
Raccord annelé RUSCH	191010-000150	201802	Raccord annelé RUSCH	191015-000150	18DT17
		201805			18DT21
		201806			18DT29
		201808			18DT30
		201809			18ET04
		201811			18ET14
		201812			18ET21
		201816			18ET27
		201828			18ET36
		201831			18FT03
		201832			18FT19
		201837			18FT23
		201839			18FT25
		201842			18FT30
		201844			18FT40
		201846			18FT45
		191010-000200			201803
	191010-T00150	201805		18GT15	
		201810		18GT21	
		201842		18GT30	
	191011-000050	17KT10		18HT06	
		17KT17		18HT14	
		17KT25		18HT21	
		17LT05		18HT26	
		17LT12		18HT34	
		17LT22		18IT05	
		18AT18		18IT11	
		18BT07		18IT17	
		18BT20		18IT24	
		18CT03		18JG28	
		18DT13		18JT05	
		18DT29		18JT11	
		18ET37		18KG06	
		18FT25		18KG12	
		18GT07		18KG20	
		18GT15		18KG31	
		18GT21		18KG32	
		18HT06		18KG42	
		18HT14		18LG20	
		18HT21		18LG32	
		18IT05		18LG36	
		18IT17		19AG06	
		18LG32		19AG16	
		19AG16			
		191011-000100		17KT10	17KT03
				17KT17	17KT10
				17KT25	17KT17
				17LT05	17KT25
				17LT12	17LT05
				17LT22	17LT12
				17LT31	17LT22
				18AT11	17LT38
				18AT18	18AT11
	18BG09			18AT18	
	18BT07			18AT27	
	18BT13			18BG09	
	18CT12			18BT02	
	18CT19			18BT07	
	18CT32			18CT27	
	18DT04			18DT13	
	18DT13			18DT21	
	18DT29			18DT29	
	18ET21			18ET04	
	18ET36			18ET14	
	18FT19			18ET21	
	18FT25			18ET27	
	18FT45			18ET36	
	18GT04			18FT03	
	18GT07			18FT30	
				18FT40	
				18FT49	

Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot	Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot	
Raccord annelé RUSCH	191011-000100	18GT15	Raccord annelé RUSCH	191015-000200	18GT04	
		18GT21			18HT26	
		18GT30			18HT34	
		18HT06			18IT11	
		18HT14			18IT17	
		18HT21			18JG29	
		18HT26			18KG06	
		18HT34			18KG12	
		18IT05			19AG16	
		18IT17			19AG28	
		18IT24			191015-T00150	17KT10
		18JG28				17KT17
		18JG29				17LT12
		18JT05				18AT18
		18JT11				18BT07
		18KG06				18DT13
		18KG12				18FT25
		18KG20				18FT45
		18KG42				18HT21
		18LG10		18HT34		
		18LG35		18IT11		
		18LG36		18IT24		
		18LT21		18KG31		
		19AG06		18KG32		
		19AG16		18LG10		
		191011-000150		17KT03		18LG20
				17KT10		18LG35
				17KT17		19AG06
				17KT25		19AG16
				17LT05	19AT06	
				17LT12	191033-000000	17KT03
				17LT22		17KT10
				18AT05		17KT25
				18AT27		17LT05
				18BG09		17LT22
				18BT02		17LT31
				18BT07		17LT38
				18BT13		18AT05
				18CT12		18BT02
18CT19	18BT07					
18CT27	18BT13					
18CT32	18BT20					
18DT13	18CT03					
18ET04	18CT12					
18ET14	18CT19					
18ET36	18CT27					
18ET37	18ET14					
18FT19	18ET21					
18FT25	18ET36					
18FT30	18FT19					
18FT45	18FT30					
18GT04	18FT40					
18GT07	18FT45					
18GT15	18GT04					
18GT21	18GT07					
18GT28	18GT15					
18GT30	18GT21					
18HT06	18GT30					
18HT14	18HT06					
18HT21	18HT14					
18HT26	18HT21					
18HT34	18HT26					
18IT05	18IT05					
18IT17	18IT24					
18IT24	18JG28					
18JG28	18JT05					
18JG29	18KG12					
18JT05	18LG20					
18JT11	18LG36					
	19AG06					

Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot	Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot	
Raccord annelé RUSCH	191011-000150	18KG06	Raccord annelé RUSCH	191034-000000	201744	
		18KG12			201750	
		18KG31			201751	
		18KG32			201803	
		18LG10			201805	
		18LG32			201808	
		18LG36			201819	
	19AG06	201820				
	191011-000200	17KT03			201822	
		17KT17			201825	
		17LT05			201826	
		17LT12			201828	
		18AT11			201829	
		18AT18			201832	
		18AT27			201839	
		18BT07			201840	
		18CT12			201842	
		18CT19			201844	
		18DT04			201846	
		18DT13			191036-000000	201744
		18DT29				201745
		18ET37				201750
		18FT03				201751
		18FT07				201752
		18FT19				201801
		18GT07				201806
		18GT15				201807
		18GT21				201808
	18JG29	201809				
	18JT05	201810				
	18KG06	201812				
	18KG12	201817				
	18KG31	201818				
18LG10	201819					
191011-000300	17KT25	201820				
	17LT22	201821				
	18AT05	201822				
	18AT27	201823				
	18BG09	201826				
	18DT14	201827				
	18DT17	201828				
	18FT07	201829				
	18HT14	201830				
	18IT17	201831				
	18IT24	201832				
	18JG28	201834				
	18JT11	201836				
18KG06	201840					
18KG31	201848					
191013-000150	18HT26	201850				
	18JG28	191037-000000	17KT03			
191013-000200	18AT27		17KT10			
	18BT13		17KT25			
	18ET04		17LT05			
	18FT03		17LT22			
	18GT04		17LT31			
	18GT07		18BT02			
	18GT30		18BT07			
	18JG28		18BT13			
18JT11	18CT12					
18KG31	18CT32					
191013-000250	18BG09	18ET21				
	18CT27	18ET36				
	18FT03	18FT03				
	18FT04	18FT19				
	18FT05	18FT25				
191014-000100	18HT06	18FT30				
	18KG31	18FT45				
201746	18GT04	18GT04				
	201747	18GT21				

EIF-000353 - Annexe 4

Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot	Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot
Raccord annelé RUSCH	191014-000100	201748	Raccord annelé RUSCH	191037-000000	18HT26
		201750			18IT11
		201806			18IT24
201807		18JG07			
201808		18JG28			
201810		18JG29			
201816		18JT11			
201820		18KG12			
201822		18KG20			
201825		18KG42			
201828		18LG10			
201834		18LG20			
201836		18LG32			
201839		18LG35			
201841		18LG36			
201843		19AG16			
201844		191727-000150			201744
201846	201745		201745		
201848	201747		201747		
191014-000150	201747		201748	201748	
	201748		201749	201749	
	201749		201801	201801	
	201752		201802	201802	
	201801		201803	201803	
	201802		201805	201805	
	201803		201810	201810	
	201804		201811	201811	
	201805		201814	201814	
	201806		201815	201815	
	201810		201816	201816	
	201811	201818	201818		
	201814	201820	201820		
	201815	201821	201821		
	201816	201822	201822		
	201817	201825	201825		
	201818	201826	201826		
	201819	201827	201827		
201820	201828	201828			
201821	201829	201829			
201822	201830	201830			
201825	201831	201831			
201826	201832	201832			
201827	201834	201834			
201829	201835	201835			
201830	201836	201836			
201831	201838	201838			
201834	201839	201839			
201835	201841	201841			
201836	201842	201842			
201837	201844	201844			
201841	201846	201846			
201842	201848	201848			
201843	201851	201851			
201845	201852	201852			
201846	191727-000200	201745	201745		
201847		201747	201747		
201848		201802	201802		
191014-000200		201805	201805		
		201810	201810		
		201811	201811		
	201815	201815			
	201820	201820			
	201821	201821			
201810	201823	201823			
201811	201826	201826			
201815	201828	201828			
201816	191569-000000	201841	191569-000000		
201817	191525-000000	201743	191525-000000		
201822		201752			

EIF-000353 - Annexe 4

Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot	Nom de produit	Code de produit	Numéro de lot
Raccord annelé RUSCH	191014-000200	201823	Raccords RUSCH pour circuits respiratoires	191525-000000	201815
		201825			201816
		201828			201818
		201847			201819
		201848			201820
		201849			201821
		201850			201823
		201852			201826
		201902			201827
		201745			201828
	191014-T00150	201746		201833	
		201747		201840	
		201748		201844	
		201749		191526-000000	17KT17
		201801			17LT05
		201811			17LT12
		201815			17LT22
		201825			17LT38
		201826			18AT05
		201827			18AT11
	201828	18BT02			
	201829	18CT12			
	201830	18DT29			
	201831	18ET04			
	201834	18ET21			
	201836	18ET27			
	201837	18FT30			
	201840	18FT49			
	201847	18GT15			
	201851	18GT21			
	201852	18GT30			
	191015-000050	18HT06		18HT14	
		18HT34		18JG29	
		18IT11		18JT11	
	191015-000100	17KT10		18KG12	
		17KT17		18KG20	
		17KT25		18KG31	
		17LT12		18KG32	
		17LT22		18LG10	
		17LT31		18LG20	
		18AT12		19AG16	
18AT18		191527-000000	201745		
18AT27			201746		
18BG09			201747		
18BT02			201751		
18BT07			201752		