

14 marzo 2019

URGENTE NOTA INFORMATIVA DI SICUREZZA

Tipo di azione	Richiamo in fabbrica
Riferimento Teleflex	EIF-000353
Nome commerciale	Filtro Gibeck HME + supporto per catetere Supporto per catetere RUSCH Connettori RUSCH alla rinfusa per circuiti respiratori Connettori RUSCH per circuiti di respirazione
Codice prodotto/Numero di lotto	Fare riferimento all'Appendice 4

Egregio cliente,

Dettagli dei dispositivi interessati

Teleflex ha avviato un'azione correttiva di sicurezza (FSCA) per il prodotto sopra elencato, fare riferimento all'Appendice 4 per un elenco dei codici prodotto e dei lotti interessati.

Descrizione del problema e azioni immediate richieste

Teleflex Medical sta avviando un'azione correttiva di sicurezza sul campo per i prodotti summenzionati, in quanto il braccio articolato e i connettori Cobb possono staccarsi durante l'uso. Se il distacco si verifica prima dell'uso, dovrebbe essere facilmente identificabile dall'utente durante l'installazione. Se il distacco si verifica durante l'uso e si presenta come una perdita nel circuito respiratorio, gli allarmi di pressione del ventilatore avviseranno l'utente e potrebbe essere necessario un intervento per sostituire il connettore con un altro supporto per catetere oppure ricollegare il circuito respiratorio direttamente al tubo endotracheale fino a quando non è disponibile un altro nuovo supporto per catetere. In caso di ritardo nella sostituzione del supporto del catetere o un ritardo nel ricollegare il circuito respiratorio, la perdita può portare alla desaturazione fino alla sostituzione del supporto del catetere e al mantenimento della normale ventilazione.

I nostri dati indicano indicazione che avete ricevuto il prodotto che è oggetto di questa azione correttiva di sicurezza. Ora stiamo notificando ai clienti di intraprendere le azioni seguenti:

Nota importante: a seconda della posizione del dispositivo, attenersi esclusivamente al seguente elenco di azioni:

Ubicazione del dispositivo	Numero dell'elenco di azioni
Ubicazione domiciliare	1
Strutture sanitarie (ospedali, personale medico, ecc.)	2
Distributori	3

Numero dell'elenco di azioni **1**

Ubicazione domiciliare

1. Chiediamo di controllare l'inventario per i prodotti che rientrano nell'ambito di questa FSCA, fare riferimento all'Appendice 4 per l'elenco dei codici e dei lotti interessati. Gli utenti dovrebbero immediatamente **cessare l'uso** del prodotto interessato e accantonarlo. Per l'assistenza, contattare il rappresentante del servizio clienti.
2. Se il prodotto elencato nell'Appendice 4 è già in uso, Teleflex consiglia di sostituire il supporto del catetere. Fare riferimento all'Appendice 3 per un elenco di codici prodotto sostitutivi Teleflex.
3. Se non si dispone di magazzino di dispositivi di cui all'Allegato 4 contrassegnare la casella sul modulo di conferma (allegato 1) e restituire il modulo al numero di fax o e-mail all'indirizzo indicato.
4. Se si dispone di magazzino dei prodotti indicati nell'Appendice 4, contrassegnare la casella sul modulo di conferma (allegato 1). Contattare il servizio clienti chiamando il numero di telefono indicato in basso. Il servizio clienti rilascerà un numero di reso. Scrivere questo numero di reso nel relativo campo nel modulo di conferma e restituirlo immediatamente al Servizio Clienti.
5. Teleflex (o il vostro rivenditore locale) emetterà una nota di credito al momento del ricevimento del prodotto interessato restituito.
6. **In caso di ulteriori informazioni o di assistenza in relazione alla disponibilità di un prodotto alternativo, contattare il rappresentante del servizio clienti.**

Numero dell'elenco di azioni **2**

Strutture sanitarie

1. Richiediamo di controllare la disponibilità in inventario del prodotto compreso nell'ambito della presente FSCA. Gli utenti devono interrompere l'uso e la distribuzione del prodotto interessato e accantonarli immediatamente. Le strutture sanitarie hanno due opzioni
 - a. È quindi possibile restituire tutti i prodotti nell'ambito di applicazione, fare riferimento all'Appendice 4 per l'elenco dei codici e dei lotti interessati, a Teleflex
 - b. In alternativa, è possibile ispezionare e restituire solo il prodotto difettoso. Per informazioni dettagliate sulle istruzioni di ispezione, fare riferimento all'Appendice 2.
2. Se il prodotto interessato è in situ, Teleflex consiglia di sostituire il supporto del catetere. Fare riferimento all'Appendice 3 per un elenco di codici prodotto sostitutivi Teleflex.
3. Se non si dispone di magazzino di dispositivi interessati da questa FSCA di cui sopra contrassegnare la casella sul modulo di conferma (allegato 1) e restituire il modulo al numero di fax o e-mail all'indirizzo indicato.
4. Se si dispone di magazzino dei prodotti interessati da questa FSCA, contrassegnare la casella sul modulo di conferma (allegato 1). Contattare il servizio clienti chiamando il numero di telefono indicato in basso, che rilascerà un numero di reso. Scrivere questo numero di reso nel relativo campo nel modulo di conferma.
5. Teleflex (o il vostro rivenditore locale) emetterà una nota di credito al momento del ricevimento del prodotto interessato restituito.

Numero dell'elenco di azioni 3

Distributori

1. Diramare questa nota di sicurezza a tutti i clienti che hanno ricevuto il prodotto interessato da questa FSCA. Il cliente dovrà quindi compilare il modulo di conferma e restituirlo a voi.
2. Fare riferimento all'Appendice 3 per un elenco di prodotti alternativi Teleflex, contattare il servizio clienti Teleflex per richiedere assistenza in merito.
3. Richiediamo di controllare l'inventario del prodotto compreso nell'ambito della presente azione di sicurezza. Interrompere l'uso e la distribuzione dei prodotti del batch interessato e accantonarli immediatamente.
 - a. È quindi possibile restituire tutti i prodotti nell'ambito di applicazione, fare riferimento all'Appendice 4 per l'elenco dei codici e dei lotti interessati, a Teleflex
 - b. In alternativa, è possibile ispezionare e restituire solo il prodotto difettoso. Per informazioni dettagliate sulle istruzioni di ispezione, fare riferimento all'Appendice 2.
4. In qualità di distributore siete tenuti a confermare a Teleflex di aver completato l'attività di cui sopra. Al termine delle vostre azioni, inoltrare al servizio clienti il modulo di conferma compilato.
5. Siate consapevoli che tutte le autorità competenti degli Stati membri dell'Area Economica Europea/Svizzera (SEE/CH) e Turchia, in cui Teleflex distribuisce direttamente saranno avvisati tramite Teleflex.
6. Se avete distribuito ulteriormente il prodotto al di fuori del vostro paese, avvisate Teleflex tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica di seguito.
7. Se siete distributori e/o avete una responsabilità di reporting all'interno o all'esterno della regione SEE/CH/TK, avvisate di questa azione l'Autorità locale competente. Inoltrate la notifica e tutte le comunicazioni con l'autorità locale competente a Teleflex.

Teleflex

Teleflex informa tutti i clienti, i dipendenti di Teleflex e distributori di questa azione correttiva di sicurezza.

Trasmissione di questa nota informativa di sicurezza

Questo avviso deve essere inoltrato a tutti coloro che devono esserne a conoscenza all'interno dell'azienda o a qualsiasi azienda in cui sono stati trasferiti i dispositivi potenzialmente interessati. Considerare gli utenti finali, i medici, i gestori del rischio, i centri della catena di fornitura/distribuzione ecc. nella circolazione del presente avviso. Tenere alta l'attenzione sul presente avviso finché non sono state completate tutte le operazioni necessarie nella vostra azienda.

Contattare il referente

In caso di ulteriori informazioni o di assistenza su questa questione, contattare:

Assistenza clienti

Referente: Nicole Morawiec

FAX: +41 (0)31 818 40 93

Telefono: +41 (0)31 818 40 90

E-mail: nicole.morawiec@teleflex.com

Notare che tutte le autorità competenti degli Stati membri dell'Area Economica Europea/Svizzera (SEE/CH) e Turchia, in cui Teleflex distribuisce direttamente saranno avvisati tramite Teleflex. Teleflex è impegnata a fornire prodotti di elevata qualità, sicuri ed efficaci. Ci scusiamo sinceramente per eventuali inconvenienti che questa azione potrebbe provocare al vostro operato. In caso di ulteriori domande, contattare il proprio rappresentante di zona o il servizio di assistenza clienti.

Per conto di Teleflex,

Padraig Hegarty

Padraig Hegarty

VP, Global QA (Manufacturing)

**AZIONE CORRETTIVA DI SICUREZZA
MODULO DI CONFERMA**

ATTENZIONE IMMEDIATA

Rif. EIF-000353

RESTITUIRE IMMEDIATAMENTE IL MODULO COMPLETATO A:

FAX: +41 (0)31 818 40 93

E-mail: nicole.morawiec@teleflex.com

<input type="checkbox"/> Confermiamo la ricezione della presente azione correttiva e che le azioni indicate sono state completate. Confermiamo inoltre che il nostro inventario NON include il prodotto interessato da questa azione.	<input type="checkbox"/> Confermiamo la ricezione della presente azione correttiva e che le azioni indicate sono state completate. Confermiamo inoltre che il nostro inventario INCLUDE prodotti interessati da questa azione. L'uso e l'ulteriore distribuzione del prodotto interessato è stato interrotto. Tutti i prodotti interessati vengono messi in attesa e la quantità indicata qui di seguito verrà restituita. Autorizzazione alla restituzione N. _____
--	---

INDICARE LA QUANTITÀ DI PRODOTTO IN MODO CHIARO

NUMERO DI PRODOTTO	NUMERO DI LOTTO	QUANTITÀ (resa)

- Allegare una copia del **modulo di conferma completato** nella confezione per il reso con le unità restituite
- Assicurarsi che il **numero RAN sia chiaramente visibile** sulla confezione per il reso
- Etichettare i resi come **“Resi per azione di sicurezza”**

Compilare questo modulo di conferma e restituirlo immediatamente utilizzando il numero di fax o l'indirizzo e-mail di cui sopra.

NOME ISTITUTO (PER ES. NOME DELL'OSPEDALE, ORGANIZZAZIONE SANITARIA)	
INDIRIZZO DELL'ISTITUZIONE	Telefono/Fax
MODULO COMPLETATO DA:	Timbro
NOME IN STAMPATELLO: _____	
FIRMA: _____	
DATA	

ISTRUZIONI PER L'ISPEZIONE

Applicabile solo a strutture mediche e distributori

Il prodotto che rientra nell'ambito di applicazione di quest'azione correttiva di sicurezza sul campo (FSCA) contiene numeri di identificazione (ID) impressi in rilievo sul connettore Cobb. Anche se Teleflex non ha potuto perfezionare la portata di questa azione attraverso i numeri di lotto, dal numero ID il prodotto può essere identificato come conforme e non conforme. Questa è una fase di ispezione opzionale solo per le strutture mediche e i distributori. Se si desidera restituire tutti i codici e i lotti impattati senza eseguire questa ispezione, è possibile farlo.

Istruzioni:

1. Se il prodotto si trova ancora nella confezione (cioè non in situ) potrebbe essere necessario manovrarlo all'interno della confezione in modo che il numero identificativo sia chiaramente visibile. Per l'ubicazione del numero ID, vedere le figure 1 e 2 qui di seguito
2. I prodotti devono essere ispezionati visivamente per identificare l'ID impresso sul prodotto
3. Se il numero ID del prodotto è elencato nella seguente tabella 1, il prodotto è potenzialmente non conforme e deve essere restituito a Teleflex
4. Se il numero ID non è elencato nella seguente tabella 1, tali unità sono conformi e il prodotto può essere conservato per l'uso/distribuzione




Figura 1 - Connettore Cobb

Figura 2 - Numero di identificazione (ID)

Numeri ID	
Prodotto non conforme	Se il numero ID impresso in rilievo sul supporto del catetere è 39, 42, 45 o 48 - Restituire a Teleflex
39	
42	
45	
48	

Tabella 1

Sostituire i codici prodotto Teleflex e i commenti				
Codice del prodotto nell'ambito di applicazione dell'azione su campo	Sostituto 1	Sostituto 2	Sostituto 1 - Commento	Sostituto 2 - Commento
191010-000100	191009-000100	22531	gomito fisso	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina
191010-000150	191009-000150	22531	gomito fisso	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina
191010-000200	191019-000200	22531	gomito fisso	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina
191010-T00150	22531	-	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina	-
191011				
191011-000050	191009-000050	22531	gomito fisso	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina
191011-000100	191009-000100	22531	gomito fisso	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina
191011-000150	191009-000150	22531	gomito fisso	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina
191011-000200	191019-000200	22531	gomito fisso	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina
191011-000300	191020-000300 (solo in 22F)	22531	raccordo dritto	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina
191013				
191013-000150	191009-000150	22531	gomito fisso	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina
191013-000200	191019-000200	22531	gomito fisso	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina
191013-000250	191020-000300	22531	connettore dritto in 30 cm	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina
191014				
191014-000100	191025-000100	22531	gomito fisso	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina
191014-000150	22531	-	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina	-
191014-000200	22531	-	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina	-
191014-T00150	22531	-	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina	-
191015				
191015-000050	191021-000050	22531	raccordo dritto	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina
191015-000100	191025-000100	22531	gomito fisso	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina
191015-000150	22531	-	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina	-
191015-000200	22531	-	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina	-

Sostituire i codici prodotto Teleflex e i commenti				
Codice del prodotto nell'ambito di applicazione dell'azione su campo	Sostituto 1	Sostituto 2	Sostituto 1 - Commento	Sostituto 2 - Commento
191015-T00150	22531	-	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina	-
191033-000000	191009-000100	22531	gomito fisso	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina
191034-000000	191009-000100	22531	gomito fisso	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina
191036-000000	22531	-	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina	-
191037-000000	22531	-	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina	-
191525-000000	1624	-	Connettore a gomito senza braccio articolato	-
191526-000000	1624	-	Connettore a gomito senza braccio articolato	-
191527-000000	1624	-	Connettore a gomito senza braccio articolato	-
191569-000000	1624	-	Connettore a gomito senza braccio articolato	-
191657-000150	19092	-	gomito fisso e filtro	-
191658-000100	19092	-	gomito fisso e filtro	-
191658-000150	19092	-	gomito fisso e filtro	-
191659-000150	19092	-	gomito fisso e filtro	-
191727-000150	22531	-	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina	-
191727-000200	22531	-	14-20 cm con doppio braccio articolato ma solo con 22F sul lato macchina	-
191771-518150	19092	-	gomito fisso e filtro	-

EIF-000353 - Appendice 4

Nome prodotto	Codice prodotto:	Numeri di lotto	Nome prodotto	Codice prodotto:	Numeri di lotto
Filtro Gibeck HME + supporto per catetere	191657-000150	201745	Supporto per catetere RUSCH	191015-000100	18BT13
		201749			18CT03
		201802			18CT12
		201811			18CT19
		201816			18CT27
		201818			18CT32
		201821			18DT04
		201828			18DT29
		201831			18ET21
		201832			18ET36
		201836			18FT03
		201841			18FT07
		201842			18FT30
		201852			18FT40
	191658-000100	17KT09			18FT45
		17KT20			18GT07
		17KT24			18GT15
		17LT18			18GT21
		17LT19			18GT30
		18AT29			18HT14
		18DT24			18HT21
		18FT27			18HT26
		18FT42			18HT34
		18FT44			18IT05
		18GT14			18IT24
		18GT28			18JG07
		18HT02			18JG28
		18HT16			18JG29
		18HT20			18JT05
		18IT01			18JT11
		18IT14			18KG06
	18IT19	18KG20			
	18IT27	18KG31			
	18JT14	18KG32			
	18KT02	18KG42			
	18KT10	18KT06			
	18LT12	18LG10			
	18LT17	18LG20			
	19AT01	18LG32			
	19AT03	18LG35			
	191658-000150	17KT08		18LG36	
17KT15		18LT21			
17LT07		19AG06			
17LT11		191015-000150			
17LT21			201826		
18DT24			17KT03		
18FT37			17KT10		
18GT24			17KT17		
18KT02	17KT25				
18KT24	17LT05				
18LT08	17LT12				
18LT26	17LT22				
191659-000150	17LT10	17LT31			
	18BT04	18AT05			
	18FT36	18AT10			
	18IT07	18AT11			
191771-518150	201820	18AT18			
	201822	18AT27			
	201825	18BG09			
	201826	18BT02			
	201828	18BT07			
	201836	18BT13			
	201837	18BT20			
	201841	18CT03			
	201901	18CT12			
	201902	18CT19			
Supporto per catetere RUSCH	191010-000100	201821	18CT27		
	191010-000150	201745	18CT32		
		201748	18DT13		
			18DT14		

Nome prodotto	Codice prodotto:	Numeri di lotto	Nome prodotto	Codice prodotto:	Numeri di lotto
Supporto per catetere RUSCH	191010-000150	201802	Supporto per catetere RUSCH	191015-000150	18DT17
		201805			18DT21
		201806			18DT29
		201808			18DT30
		201809			18ET04
		201811			18ET14
		201812			18ET21
		201816			18ET27
		201828			18ET36
		201831			18FT03
		201832			18FT19
		201837			18FT23
		201839			18FT25
		201842			18FT30
		201844			18FT40
		201846			18FT45
		191010-000200			201803
	191010-T00150	201805		18GT15	
		201810		18GT21	
		201842		18GT30	
	191011-000050	17KT10		18HT06	
		17KT17		18HT14	
		17KT25		18HT21	
		17LT05		18HT26	
		17LT12		18HT34	
		17LT22		18IT05	
		18AT18		18IT11	
		18BT07		18IT17	
		18BT20		18IT24	
		18CT03		18JG28	
		18DT13		18JT05	
		18DT29		18JT11	
		18ET37		18KG06	
18FT25		18KG12			
18GT07		18KG20			
18GT15		18KG31			
18GT21		18KG32			
18HT06		18KG42			
18HT14		18LG20			
18HT21		18LG32			
18IT05		18LG36			
18IT17		19AG06			
18LG32		19AG16			
191011-000100	17KT10	19AG16			
	17KT17	191015-000200			
	17KT25				
	17LT05		17KT03		
	17LT12		17KT10		
	17LT22		17KT17		
	17LT31		17KT25		
	18AT11		17LT05		
	18AT18		17LT12		
	18BG09		17LT38		
	18BT07		18AT11		
	18BT13		18AT18		
	18CT12		18AT27		
	18CT19		18BG09		
	18CT32		18BT02		
	18DT04		18BT07		
	18DT13		18CT27		
	18DT29		18DT13		
	18ET21		18DT21		
	18ET36		18DT29		
	18FT19		18ET04		
	18FT25		18ET14		
	18FT45		18ET21		
	18GT04		18ET27		
	18GT07	18ET36			
		18FT03			
		18FT30			
		18FT40			
		18FT49			

Nome prodotto	Codice prodotto	Numero lotto/batch	Nome prodotto	Codice prodotto:	Numeri di lotto	
Supporto per catetere RUSCH	191011-000100	18GT15	Supporto per catetere RUSCH	191015-000200	18GT04	
		18GT21			18HT26	
		18GT30			18HT34	
		18HT06			18IT11	
		18HT14			18IT17	
		18HT21			18JG29	
		18HT26			18KG06	
		18HT34			18KG12	
		18IT05			19AG16	
		18IT17			19AG28	
		18IT24			191015-T00150	17KT10
		18JG28				17KT17
		18JG29				17LT12
		18JT05				18AT18
		18JT11				18BT07
		18KG06				18DT13
		18KG12				18FT25
		18KG20				18FT45
		18KG42				18HT21
		18LG10		18HT34		
		18LG35		18IT11		
		18LG36		18IT24		
		18LT21		18KG31		
		19AG06		18KG32		
		19AG16		18LG10		
		191011-000150		17KT03	18LG20	
				17KT10	18LG35	
				17KT17	19AG06	
				17KT25	19AG16	
				17LT05	19AT06	
				17LT12	191033-000000	17KT03
				17LT22		17KT10
				18AT05		17KT25
				18AT27		17LT05
				18BG09		17LT22
				18BT02		17LT31
				18BT07		17LT38
				18BT13		18AT05
				18CT12		18BT02
18CT19	18BT07					
18CT27	18BT13					
18CT32	18BT20					
18DT13	18CT03					
18ET04	18CT12					
18ET14	18CT19					
18ET36	18CT27					
18ET37	18ET14					
18FT19	18ET21					
18FT25	18ET36					
18FT30	18FT19					
18FT45	18FT30					
18GT04	18FT40					
18GT07	18FT45					
18GT15	18GT04					
18GT21	18GT07					
18GT28	18GT15					
18GT30	18GT21					
18HT06	18GT30					
18HT14	18HT06					
18HT21	18HT14					
18HT26	18HT21					
18HT34	18HT26					
18IT05	18IT05					
18IT17	18IT24					
18IT24	18JG28					
18JG28	18JT05					
18JG29	18KG12					
18JT05	18LG20					
18JT11	18LG36					
	19AG06					

EIF-000353 - Appendice 4

Nome prodotto	Codice prodotto:	Numeri di lotto	Nome prodotto	Codice prodotto:	Numeri di lotto
Supporto per catetere RUSCH	191011-000150	18KG06	Supporto per catetere RUSCH	191034-000000	201744
		18KG12			201750
		18KG31			201751
		18KG32			201803
		18LG10			201805
		18LG32			201808
		18LG36			201819
	19AG06	201820			
	191011-000200	17KT03			201822
		17KT17			201825
		17LT05		201826	
		17LT12		201828	
		18AT11		201829	
		18AT18		201832	
		18AT27		201839	
		18BT07		201840	
		18CT12		201842	
		18CT19		201844	
		18DT04		201846	
		18DT13		191036-000000	201744
		18DT29			201745
		18ET37			201750
		18FT03			201751
		18FT07			201752
		18FT19			201801
	18GT07	201806			
	18GT15	201807			
18GT21	201808				
18JG29	201809				
18JT05	201810				
191011-000300	18KG06	201812			
	18KG12	201817			
	18KG31	201818			
	18LG10	201819			
	17KT25	201820			
	17LT22	201821			
	18AT05	201822			
	18AT27	201823			
	18BG09	201826			
	18DT14	201827			
18DT17	201828				
191013-000150	18HT26	201829			
	18JG28	201830			
191013-000200	18IT17	201831			
	18IT24	201832			
	18JG28	201834			
	18JT11	201836			
	18KG06	201840			
	18KG31	201848			
	191013-000250	18HT14	201850		
		18IT17	191037-000000	17KT03	
18JG28	17KT10				
18AT27	17KT25				
18BT13	17LT05				
18ET04	17LT22				
18FT03	17LT31				
18GT04	18BT02				
18GT07	18BT07				
18GT30	18BT13				
18JG28	18CT12				
18JT11	18CT32				
18KG31	18ET21				
191014-000100	18HT26	18ET36			
	18JG28	18FT03			
	18AT27	18FT19			
	18BT13	18FT25			
	18ET04	18FT30			
	18HT06	18FT45			
	18KG31	18GT04			
	201746	18GT21			
	201747				

EIF-000353 - Appendice 4

Nome prodotto	Codice prodotto:	Numeri di lotto	Nome prodotto	Codice prodotto:	Numeri di lotto
Supporto per catetere RUSCH	191014-000100	201748	Supporto per catetere RUSCH	191037-000000	18HT26
		201750			18IT11
		201806			18IT24
201807		18JG07			
201808		18JG28			
201810		18JG29			
201816		18JT11			
201820		18KG12			
201822		18KG20			
201825		18KG42			
201828		18LG10			
201834		18LG20			
201836		18LG32			
201839		18LG35			
201841		18LG36			
201843		19AG16			
191014-000150		191727-000150			201744
	201748		201745		
	201749		201747		
	201752		201748		
	201801		201749		
	201802		201801		
	201803		201802		
	201804		201803		
	201805		201805		
	201806		201810		
	201810		201811		
	201811		201814		
	201814		201815		
	201815		201816		
	201816		201818		
	201817		201820		
	201818		201821		
	201819		201822		
	201820		201825		
	201821		201826		
	201822		201827		
	201825		201828		
	201826		201829		
	201827		201830		
	201829		201831		
	201830		201832		
	201831		201834		
201834	201835				
201835	201836				
201836	201836				
201837	201838				
201841	201839				
201842	201841				
201843	201842				
201845	201844				
201846	201846				
201847	201848				
201848	201851				
191014-000200	191727-000200	201745	201745		
		201746	201747		
		201747	201802		
		201802	201805		
		201805	201810		
		201806	201811		
		201810	201815		
		201811	201820		
		201815	201821		
		201816	201823		
		201817	201826		
201822	201828				
	191569-000000	201841			
	191525-000000	201743			
		201752			

EIF-000353 - Appendice 4

Nome prodotto	Codice prodotto:	Numeri di lotto	Nome prodotto	Codice prodotto:	Numeri di lotto	
Supporto per catetere RUSCH	191014-000200	201823	Connettori RUSCH per circuiti di respirazione	191525-000000	201815	
		201825			201816	
		201828			201818	
		201847			201819	
		201848			201820	
		201849			201821	
		201850			201823	
		201852			201826	
	201902	201827				
	191014-T00150	201745			201828	201828
		201746			201833	201833
		201747			201840	201840
		201748			201844	201844
		201749			191526-000000	17KT17
		201801				17LT05
		201811				17LT12
		201815				17LT22
		201825				17LT38
		201826				18AT05
		201827				18AT11
		201828				18BT02
		201829				18CT12
		201830				18DT29
		201831		18ET04		
		201834		18ET21		
		201836		18ET27		
		201837		18FT30		
	201840	18FT49				
	201847	18GT15				
	201851	18GT21				
	201852	18GT30				
	191015-000050	18HT06		18HT14		
		18HT34		18JG29		
		18IT11		18JT11		
	191015-000100	17KT10		18KG12		
		17KT17		18KG20		
		17KT25		18KG31		
		17LT12		18KG32		
		17LT22		18LG10		
		17LT31		18LG20		
		18AT12		19AG16		
18AT18		191527-000000	201745			
18AT27			201746			
18BG09			201747			
18BT02			201751			
18BT07			201752			