

30. Januar 2020

DRINGENDE SICHERHEITSINFORMATION

Art der Maßnahme				Rückruf
Teleflex-Referenz				EIF-000395
Handelsname				Arrow® PERIDURALKATHET ER-Kits und Sets
Produktcode				Chargennummer
AA-05400-B	ASK-05560-TG1	CZ-05400-EPI	MP-17019-TIP	Siehe Anhang 2
AA-05400-E	ASK-05560-WH	DE-05400D-BO	MP-17019-TKP	
AK-05500	ASK-17019-MSK	EC-05520-P	MTO-05500-SU	
AK-05501	AT-05501-LEO	FR-05501-04	MTO-05500-TK	
ALZANO-05400-B	AT-05501-LIN	FR-05501-10	MTO-09903-KU	
ASK-02220-SRH	BE-05400B-ETTEL	FR-05501-12	NYU-05500-1	
ASK-05001-SLR1	BE-05400-DCHH	IT-05400-DC	TI-05501-ME	
ASK-05400-CA1	BE-05400-DCSHO	JC-05400-B	TI-05520-EPI	
ASK-05500-BID	BE-080180-BXL	JC-05400-DCS	UR-05501	
ASK-05500-TM	BE-080180-CHH	JC-05400-E	UR-05501-EXP	
ASK-05501-SH	BJC-05400-BEN	JC-05400-LB	UR-05501-FR1	
ASK-05502-NY	CA-02220	LR-05501	YC-02220	
ASK-05503-BID				

Sehr geehrter Kunde,

Teleflex hat eine freiwillige Korrekturmaßnahme für die oben genannten Produktcodes eingeleitet.

Problembeschreibung und unmittelbar erforderliche Maßnahmen

Arrow International, eine Tochtergesellschaft von Teleflex, ruft die Produkte mit den oben genannten Codes und Chargen zurück. Grund ist der Eingang mehrerer Problemmeldungen im Hinblick auf die in den Kits enthaltenen LOR-Spritzen (LOR = loss of resistance), die zu einer Durapunktion führten, wobei in einigen Fällen auch ein Blutpflaster benötigt wurde. Eine versehentliche Durapunktion kann zu Kopfschmerzen, Tinnitus und selten zu intrakraniellen Blutungen führen. Probleme können sich wie folgt darstellen:

- Die Spritze kann blockiert/verklebt sein, was zu einem falsch-negativen Ergebnis führen kann; beispielsweise besteht die Möglichkeit, dass wegen ausbleibendem Widerstandsverlust mit der Epiduralnadel unbeabsichtigt in den Periduralraum eingedrungen wird.
- Die Spritze kann undicht sein, was zu einem falsch-positiven Ergebnis führen kann, d. h., der Arzt geht davon aus, dass er den Periduralraum erreicht hat, bevor dieser tatsächlich erreicht wurde. Dies kann wiederum zu einer Fehlplatzierung des Katheters, wiederholten Prozedurversuchen und einer Verzögerung der Therapie führen.

Im ersten Szenario besteht die Möglichkeit, dass unbeabsichtigt in den Subarachnoidalraum eingedrungen wird. Dabei besteht die Gefahr, dass versehentlich eine ungeeignete Dosis eines Lokalanästhetikums in den Subarachnoidalraum verabreicht wird. Dieser Fall kann eine erhebliche Schädigung des Patienten oder eventuelle Nervenverletzungen zur Folge haben und somit zu einer dauerhaften Verletzung des Rückenmarks führen. Der potenzielle Schaden hängt auch stark davon ab, auf welcher Ebene das Verfahren durchgeführt wird. Erfolgt die Durchführung zum Zweck einer

Periduralanalgesie – z. B. nach einer Thoraxchirurgie – besteht die Gefahr einer Rückenmarksverletzung. Dient das Verfahren hingegen zur Schmerzlinderung während Wehen und Entbindung, wird es normalerweise unterhalb des Endes des Rückenmarks durchgeführt.

Aus unseren Unterlagen geht hervor, dass Sie Produkte erhalten haben, die von diesem Rückruf betroffen sind.

Verwenden Sie bitte die nachfolgende Maßnahmenliste entsprechend dem Ort, an den das Produkt geliefert wurde:

Ort des Produkts	Nummer der Maßnahmenliste
Medizinische Einrichtungen	1
Vertriebshändler	2

Maßnahmenliste Nr. 1 – Medizinische Einrichtungen

- Wir bitten Sie, Ihren Lagerbestand auf von dieser Sicherheitsinformation betroffene Produkte zu prüfen. Anwender sollten den Gebrauch und Vertrieb der betroffenen Produkte einstellen und diese Produkte unverzüglich unter Quarantäne stellen.
- Wenn Sie von dieser Sicherheitsinformation betroffene Produkte in Ihrem Bestand haben, markieren Sie bitte das entsprechende Kontrollkästchen auf dem Bestätigungsformular (Anhang 1) und kontaktieren Sie den Kundendienst unter der unten angegebenen Telefonnummer. Der Kundendienst stellt Ihnen daraufhin eine Rücksendenummer aus. Tragen Sie die Rücksendenummer in das entsprechende Feld auf dem Bestätigungsformular ein und senden Sie dieses Formular unverzüglich an den Kundendienst.
- Wenn Sie keine von dieser Sicherheitsinformation betroffenen Produkte in Ihrem Bestand haben, markieren Sie bitte das entsprechende Kontrollkästchen auf dem Bestätigungsformular (Anhang 1) und senden Sie das Formular an die unten angegebene Faxnummer oder E-Mail-Adresse zurück.
- Teleflex (oder Ihr zuständiger Händler) stellt dann nach Erhalt des zurückgegebenen betroffenen Produkts eine Gutschrift aus.

Maßnahmenliste Nr. 2 – Vertriebshändler

- Leiten Sie diese Sicherheitsinformation an alle Kunden weiter, die ein von dieser Sicherheitsinformation betroffenes Produkt erhalten haben. Ihr Kunde muss dann das Bestätigungsformular ausfüllen und an Sie zurücksenden.
- Wir bitten Sie, Ihren Lagerbestand auf von dieser Sicherheitsinformation betroffene Produkte zu prüfen. Stellen Sie den Gebrauch und Vertrieb der betroffenen Produkte ein und stellen Sie diese Produkte unverzüglich unter Quarantäne. Sie können dann alle betroffenen Produkte an Teleflex zurücksenden.
- Als Vertriebshändler müssen Sie Teleflex bestätigen, dass Sie die für die Sicherheitsinformation oben angegebenen Maßnahmen abgeschlossen haben. Nach Abschluss der Maßnahmen senden Sie bitte das ausgefüllte Bestätigungsformular an den Kundendienst.
- Beachten Sie bitte, dass alle zuständigen Behörden der Mitgliedsländer im Europäischen Wirtschaftsraum / in der Schweiz (EWR/CH) und in der Türkei (TR), in denen Teleflex einen Direktvertrieb unterhält, von Teleflex benachrichtigt werden.
- Wenn Sie das Produkt außerhalb Ihres Landes weiterverkauft haben, benachrichtigen Sie Teleflex bitte unter der unten angegebenen E-Mail-Adresse.
- Wenn Sie Vertriebshändler sind und/oder einer Meldepflicht innerhalb oder außerhalb der Region EWR/CH/TR nachkommen müssen, benachrichtigen Sie bitte Ihre lokale zuständige Behörde über diese Maßnahme. Bitte leiten Sie die Benachrichtigung und alle Kommunikationen mit Ihrer lokalen zuständigen Behörde an Teleflex weiter.

Teleflex

Teleflex informiert alle Kunden, Mitarbeiter von Teleflex und Vertriebshändler über diese Sicherheitsinformation.

Weiterleitung dieser Sicherheitsinformation

Diese Benachrichtigung sollte an alle Personen weitergeleitet werden, die innerhalb Ihres Unternehmens bzw. in einem anderen Unternehmen, an das die möglicherweise betroffenen Vorrichtungen weitergegeben wurden, darüber in Kenntnis gesetzt werden müssen. Beziehen Sie ggf. Endanwender, Ärzte, Risikomanager, Supply-Chain-/Vertriebszentren usw. in die Verteilerliste für diesen Rückruf mit ein. Behalten Sie diese Sicherheitsinformation im Auge, bis alle erforderlichen Maßnahmen in Ihrer Organisation abgeschlossen wurden.

Ansprechpartner

Sollten Sie weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich dieser Angelegenheit benötigen, wenden Sie sich bitte an:

Kundendienst:

Kontaktperson: Nicole Morawiec

FAX: +41 31 818 40 93

Telefon: +41 31 818 40 90

E-Mail: info.ch@teleflex.com

Beachten Sie bitte, dass alle zuständigen Behörden der Mitgliedsländer im Europäischen Wirtschaftsraum / in der Schweiz (EWR/CH) und in der Türkei (TR), in denen Teleflex einen Direktvertrieb unterhält, von Teleflex benachrichtigt werden. Teleflex hat sich zur Bereitstellung qualitativ hochwertiger, sicherer und wirksamer Produkte verpflichtet. Wir entschuldigen uns ausdrücklich für alle Unannehmlichkeiten, welche diese Maßnahme Ihnen und Ihrem Unternehmen möglicherweise verursacht. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter oder Kundendienst.

Für und im Namen von Teleflex

Padraig Hegarty

Padraig Hegarty VP, QA (Manufacturing)

Anhang 1

Kundennummer

**KENNTNISNAHMEFORMULAR ZUR
DURCHFÜHRUNG DER KORREKTURMASSNAHME**

SICHERHEITSINFORMATION VON TELEFLEX – UNMITTELBARER HANDLUNGSBEDARF

Ref. EIF-000395

SENDEN SIE DAS AUSGEFÜLLTE FORMULAR UMGEHEND AN:

FAX: +41 31 818 40 93

E-Mail: nicole.morawiec@teleflex.com

<input type="checkbox"/> Wir bestätigen den Erhalt dieser Sicherheitsinformation und haben die hierin enthaltenen Maßnahmen abgeschlossen. Wir bestätigen, dass KEINE von dieser Sicherheitsinformation betroffenen Produkte in unserem Bestand enthalten sind.	<input type="checkbox"/> Wir bestätigen den Erhalt dieser Sicherheitsinformation und haben die hierin enthaltenen Maßnahmen abgeschlossen. Wir bestätigen, dass von dieser Sicherheitsinformation betroffene Produkte in unserem Bestand ENTHALTEN sind. Der Gebrauch und Weitertrieb der betroffenen Produkte wurde eingestellt. Alle Produkte wurden unter Quarantäne gestellt und die unten angegebene Menge wird zurückgegeben. Rücksendenummer: _____
--	---

BITTE GEBEN SIE DIE PRODUKTMENGEN GUT LESERLICH AN

PRODUKTNUMMER	CHARGENUMMER	MENGE (zurückgegeben)

- Legen Sie der Rücksendung mit den zurückgegebenen Produkten eine Kopie des **ausgefüllten Kenntnisnahmeformulars** bei.
- Die **Retourennummer muss auf der Verpackung der Rücksendung deutlich sichtbar** angegeben sein.
- Bitte kennzeichnen Sie die Rücksendungen als „**Rücksendung Korrekturmaßnahme**“.

Füllen Sie dieses Kenntnisnahmeformular aus und senden Sie es umgehend an die oben angegebene Faxnummer oder E-Mail-Adresse.

NAME DER EINRICHTUNG (Z. B. NAME DES KRANKENHAUSES, DER GESUNDHEITSORGANISATION)	
ANSCHRIFT DER EINRICHTUNG	TEL./FAX
FORMULAR AUSGEFÜLLT VON:	Stempel
NAME IN BLOCKSCHRIFT: _____	
UNTERSCHRIFT: _____	
DATUM	

Anhang 2 – Produktpalette (EIF-000395)

Produktcode	Handelsname
AA-05400-B	FlexTip Plus(R) Katheterset für kombinierte Spinal- und Periduralanästhesie
AA-05400-E	FlexTip Plus(R) Katheterset für Periduralanästhesie
AK-05500	FlexTip Plus(R) Katheterkit für Periduralanästhesie
AK-05501	FlexTip Plus(R) Katheterkit für Periduralanästhesie
ALZANO-05400-B	Katheterkit für Periduralanästhesie
ASK-02220-SRH	FlexTip Plus(R) Katheterkit für Periduralanästhesie
ASK-05001-SLR1	TheraCath(R) Katheterkit für Periduralanästhesie
ASK-05400-CA1	FlexTip Plus(R) Katheterkit für Periduralanästhesie
ASK-05500-BID	FlexTip Plus(R) Katheterkit für kombinierte Spinal- und Periduralanästhesie
ASK-05500-TM	FlexTip Plus(R) Katheterkit für Periduralanästhesie
ASK-05501-SH	FlexTip Plus(R) Katheterkit für Periduralanästhesie
ASK-05502-NY	Katheterkit für Periduralanästhesie mit FlexTip Plus(R) Single-Port-Katheter mit offener Spitze
ASK-05503-BID	FlexTip Plus(R) Katheterkit für Periduralanästhesie
ASK-05560-TG1	FlexTip Plus(R) Katheterkit für kombinierte Spinal- und Periduralanästhesie
ASK-05560-WH	FlexTip Plus(R) Katheterkit für kombinierte Spinal- und Periduralanästhesie
ASK-17019-MSC	FlexTip Plus(R) Katheterkit für Periduralanästhesie
AT-05501-LEO	Katheterbesteck für Periduralanästhesie mit FlexTip Plus Katheter
AT-05501-LIN	FlexTip Plus(R) Katheterkit für Periduralanästhesie
BE-05400B-ETTEL	Katheterkit für Periduralanästhesie
BE-05400-DCHH	Katheterkit für Periduralanästhesie mit FlexTip Plus(R) Multi-Port-Katheter mit geschlossener Spitze
BE-05400-DCSHO	Katheterkit für Periduralanästhesie
BE-080180-BXL	Einmalinjektion für Periduralanästhesie
BE-080180-CHH	Einmalinjektion für Periduralanästhesie
BJC-05400-BEN	Katheterset für Periduralanästhesie
CA-02220	FlexTip Plus(R) Katheterkit für Periduralanästhesie
CZ-05400-EPI	FlexTip Plus(R) Katheterkit für Periduralanästhesie
DE-05400D-BO	PERIDURALKATHETER MIT FLEX TIP PLUS, Multi-Port-Katheter mit geschlossener Spitze
EC-05520-P	FlexTip Plus(R) Periduralkatheterset zur Platzierung in Lumbalregion bei pädiatrischen Patienten
FR-05501-04	Katheterkit für Periduralanästhesie
FR-05501-10	Katheterkit für Periduralanästhesie
FR-05501-12	Katheterkit für Periduralanästhesie
IT-05400-DC	Katheterkit für Periduralanästhesie mit FlexTip Plus(R) Multi-Port-Katheter mit geschlossener Spitze
JC-05400-B	FlexTip Plus(R) Katheterset für Periduralanästhesie
JC-05400-DCS	FlexTip Plus(R) Katheterset für Periduralanästhesie
JC-05400-E	FlexTip Plus(R) Katheterset für Periduralanästhesie
JC-05400-LB	Katheterkit für Periduralanästhesie
LR-05501	10 ml LOR-Spritze mit Luer-Lock-Ansatz
MP-17019-TIP	FlexTip Plus(R) Katheterset für Periduralanästhesie
MP-17019-TKP	FlexTip Plus(R) Katheterkit für Periduralanästhesie
MTO-05500-SU	FlexTip Plus(R) Katheterkit für Periduralanästhesie
MTO-05500-TK	FlexTip Plus(R) Katheterkit für Periduralanästhesie
MTO-09903-KU	Perkutaner Einführbesteck
NYU-05500-1	FlexTip Plus(R) Katheterkit für Periduralanästhesie
TI-05501-ME	FlexTip Plus(R) Katheterkit für Periduralanästhesie
TI-05520-EPI	Katheterkit für Periduralanästhesie mit FlexTip Plus(R) Katheter
UR-05501	FlexTip Plus(R) Katheterkit für Periduralanästhesie
UR-05501-EXP	Katheterset für Periduralanästhesie
UR-05501-FR1	Katheterkit für Periduralanästhesie
YC-02220	FlexTip Plus(R) Katheterkit für Periduralanästhesie

Anhang 2 – Produktpalette (EIF-000395)

Produktcode	Chargennummern					
AA-05400-B	71F19E2457	71F19G0988	71F19H1281	71F19K2009		
	71F19F1658	71F19G2371	71F19J1079			
AA-05400-E	71F19B2081	71F19C1655	71F19E2128	71F19G2444		
	71F19B2586	71F19E1245	71F19F1432	71F19J1685		
AK-05500	13F19G0085	13F19H0381				
AK-05501	23F19A0301	23F19F0108	23F19F0481	23F19H0079	23F19J0305	23F19L0094
	23F19C0303	23F19F0297	23F19G0039	23F19H0145	23F19J0484	23F19L0209
	23F19D0266	23F19F0388	23F19G0263	23F19H0386	23F19K0171	23F19M0112
ALZANO-05400-B	71F19B0681	71F19C0035	71F19D2827	71F19F2028	71F19H1633	71F19K1574
ASK-02220-SRH	13F19F0303	13F19G0072	13F19L0140			
ASK-05001-SLR1	23F18M0499	23F19F0164	23F19H0109	23F19L0471		
	23F19C0409	23F19G0535	23F19K0082			
ASK-05400-CA1	13F19B0343	13F19B0501	13F19E0698	13F19H0470		
ASK-05500-BID	23F19E0337	23F19J0065	23F19K0100	23F19L0218		
	23F19H0048	23F19J0314	23F19K0303	23F19M0007		
ASK-05500-TM	23F19E0116	23F19G0501	23F19K0188			
ASK-05501-SH	23F19A0240	23F19G0305	23F19J0292	23F19L0414		
	23F19E0112	23F19G0496	23F19K0152			
ASK-05502-NY	23F19C0385	23F19G0310	23F19H0234	23F19K0248		
	23F19F0167	23F19G0434	23F19J0063			
ASK-05503-BID	23F19G0306	23F19H0035	23F19K0149	23F19L0411		
ASK-05560-TG1	23F19A0154	23F19C0273	23F19F0029	23F19G0360	23F19M0226	
ASK-05560-WH	13F18L0892	13F19C0478	13F19E0433	13F19K0051		
	13F19B0588	13F19D0327	13F19H0209	13F19L0079		
ASK-17019-MSC	13F18K0094	13F19B0335	13F19C0594	13F19G0068	13F19G0591	13F19J0119
AT-05501-LEO	71F19B0740	71F19C1369	71F19G1023	71F19J1434		
	71F19C0033	71F19E1660	71F19H1350			
AT-05501-LIN	71F19C1431	71F19H1811	71F19K1515			
BE-05400B-ETTEL	71F19C0509	71F19G0116	71F19H1409	71F19J1840		
	71F19D2945	71F19G2238	71F19J0078			
BE-05400-DCHH	71F19D0610	71F19G2151				
BE-05400-DCSHO	71F19C0983	71F19D0315	71F19E1828	71F19H1445	71F19J1822	71F19K1828
BE-080180-BXL	71F19B0729	71F19E2327	71F19G1496	71F19J1005		
	71F19C1089	71F19F0733	71F19H0793			
BE-080180-CHH	71F19D0608	71F19F1570	71F19H2423	71F19K1108		
	71F19E2537	71F19G2485	71F19J1513			
BJC-05400-BEN	71F19A1610	71F19C1989	71F19F0568	71F19G2407	71F19K2654	
	71F19B0253	71F19E1613	71F19G0263	71F19H1828		
CA-02220	13F18J0481	13F19D0441	13F19E0237	13F19K0136	13F19L0363	
	13F19A0671	13F19D0671	13F19G0613	13F19K0544		
CZ-05400-EPI	71F19B0663	71F19E2004	71F19G2408	71F19K2838		
	71F19C0095	71F19G0885	71F19H1697			
DE-05400D-BO	71F19D2769	71F19H0716	71F19K1690			
EC-05520-P	71F19B2227	71F19E1297	71F19G1231	71F19G2158	71F19H2674	71F19J0430

Anhang 2 – Produktpalette (EIF-000395)

Produktcode	Chargennummern					
FR-05501-04	71F19B0678	71F19C1428	71F19E1149	71F19G0313	71F19J0072	71F19L0492
	71F19B2751	71F19D0558	71F19E1781	71F19G2388	71F19J1370	71F19L0493
	71F19C0778	71F19D2449	71F19F0737	71F19H1817	71F19K2849	
FR-05501-10	71F19B1457	71F19D1662	71F19G0145	71F19H2708	71F19K2670	
	71F19C1527	71F19E1145	71F19G2429	71F19J1367		
	71F19C2577	71F19E2862	71F19H1833	71F19K0948		
FR-05501-12	71F19A0623	71F19C1042	71F19E1144	71F19G2853	71F19K0248	
	71F19A2996	71F19C2596	71F19E2950	71F19H2549	71F19K2117	
	71F19B1149	71F19D2545	71F19G1138	71F19J1815	71F19L0436	
IT-05400-DC	71F19B2176	71F19C0468	71F19G1135	71F19L1545		
JC-05400-B	71F19A0552	71F19C0531	71F19D1772	71F19F0481	71F19G2970	71F19K1979
	71F19A1876	71F19C1329	71F19D2237	71F19F0794	71F19H1056	71F19K2381
	71F19A2686	71F19C2027	71F19D2580	71F19F1426	71F19H1236	71F19K2382
	71F19A2926	71F19C2239	71F19E0587	71F19F2006	71F19H1300	71F19L0281
	71F19B0499	71F19C2723	71F19E0689	71F19G0494	71F19H2034	71F19L0502
	71F19B1222	71F19C2866	71F19E1636	71F19G1028	71F19J0768	71F19L0653
	71F19B2079	71F19D0056	71F19E2838	71F19G1720	71F19J1251	
	71F19B2664	71F19D0839	71F19E3183	71F19G2237	71F19J2203	
	71F19B2849	71F19D1511	71F19F0256	71F19G2837	71F19J2204	
JC-05400-DCS	71F19B0226	71F19B2848	71F19D0451	71F19E0081	71F19F0245	71F19J1235
	71F19B0707	71F19C0406	71F19D0826	71F19E0998	71F19F0482	71F19J2164
	71F19B0935	71F19C2047	71F19D1267	71F19E1253	71F19G1938	71F19K2878
	71F19B1484	71F19C2433	71F19D2474	71F19E1315	71F19G2556	
	71F19B1832	71F19D0055	71F19D2761	71F19E2505	71F19H2404	
JC-05400-E	71F19A1623	71F19B0507	14F19D0467	71F19G0728	71F19J1893	71F19K2112
	71F19A2295	14F19B0224	71F19E1270	71F19G0974	14F19K0467	14F19L0127
	71F19A2972	14F19D0011	71F19E1868	71F19J0168	71F19K0694	
	71F19B0343	71F19D2947	71F19F0330	14F19J0132	71F19K0899	
JC-05400-LB	71F19B2180	71F19E1142	71F19F1082	71F19H2578		
	71F19E0149	71F19F1081	71F19G2551	71F19K1691		
LR-05501	13F18J0916	13F19C0321	13F19G0070	13F19H0274	13F19J0039	13F19L0252
	13F18K0675	13F19D0335	13F19G0071	13F19H0275	13F19J0040	
	13F18L0737	13F19E0141	13F19G0458	13F19H0634	13F19J0596	
	13F18M0178	13F19E0212	13F19H0085	13F19J0038	13F19K0097	
MP-17019-TIP	13F19A0544	13F19B0451	13F19E0017	13F19K0394		
	13F19A0796	13F19D0481	13F19G0086	13F19L0070		
MP-17019-TKP	23F19C0216	23F19F0037	23F19G0368	23F19J0089	23F19K0199	23F19M0018
	23F19E0350	23F19F0269	23F19H0131	23F19J0208	23F19L0230	
MTO-05500-SU	71F19D0624	71F19E0717	71F19F1173	71F19F1768	71F19L0352	
MTO-05500-TK	71F19A2894	71F19B1150	71F19F0028	71F19G1441	71F19H1499	
MTO-09903-KU	71F19B1406	71F19E2026	71F19G1921			
NYU-05500-1	23F19A0245	23F19G0253				
TI-05501-ME	71F19A1324	71F19C2255	71F19E3165	71F19H1740	71F19K0132	
	71F19B0614	71F19C2567	71F19G0092	71F19H1742	71F19K0134	
	71F19C2254	71F19E0766	71F19G1018	71F19H2570	71F19L0033	

Anhang 2 – Produktpalette (EIF-000395)

Produktcode	Chargennummern					
TI-05520-EPI	71F19E2613	71F19F1493				
UR-05501	71F19C0040	71F19E1143	71F19G1454	71F19H2552		
	71F19C1116	71F19E2861	71F19H0787	71F19J0868		
UR-05501-EXP	71F19B0254	71F19B2777	71F19D0314	71F19H1729	71F19J0073	
	71F19B1059	71F19C1077	71F19E2614	71F19H1730	71F19J1838	
	71F19B1882	71F19C2279	71F19G0087	71F19H1731	71F19K2852	
UR-05501-FR1	71F19B0757	71F19D1493	71F19E2344	71F19G2640	71F19J0575	
	71F19C0748	71F19E0193	71F19G1146	71F19H2120	71F19K1689	
YC-02220	13F19B0340	13F19E0025	13F19G0069	13F19H0066	13F19K0137	13F19K0582