



COOK MEDICAL EUROPE LTD.  
O'HALLORAN ROAD  
NATIONAL TECHNOLOGY PARK  
LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND  
TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441  
WWW.COOKMEDICAL.EU

FSN und FSCA Referenznummer: 2020FA0007

Datum: 25. November 2020

**Dringende Field Safety Notice**  
**(Sicherheitsanweisung im Feld)**  
**Flexor® Einführschleuse mit Check-Flo®-Ventil**  
**Flexor® Einführschleuse mit Tuohy-Borst-Seitenarm (Shuttle Select®)**

Zu Händen: Geschäftsführung / Risikomanagement / Einkauf

**Kontaktdetails der örtlichen Vertretung (Name, E-Mail, Telefon, Anschrift, usw.)**

Cook Medical Europe Ltd.  
O'Halloran Road  
National Technology Park  
Limerick, Irland  
E-Mail: [European.FieldAction@CookMedical.com](mailto:European.FieldAction@CookMedical.com)  
Telefon: Siehe beigefügte Kontaktliste für die einzelnen Länder

Für weitere Informationen oder Hilfe hinsichtlich der in dieser FSN enthaltenen Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen Handelsvertreter von Cook Medical oder an Cook Medical Europe Ltd.



COOK MEDICAL EUROPE LTD.  
O'HALLORAN ROAD  
NATIONAL TECHNOLOGY PARK  
LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND  
TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441  
WWW.COOKMEDICAL.EU



FSN und FSCA Referenznummer: 2020FA0007

## Dringende Field Safety Notice (Sicherheitsanweisung im Feld)

### Flexor® Einführschleuse mit Check-Flo®-Ventil Flexor® Einführschleuse mit Tuohy-Borst-Seitenarm (Shuttle Select®)

#### Von dieser FSN betroffenes Risiko:

1. Information zu den betroffenen Produkten:	
<b>1. Produktart(en)</b>	
1.	Die Produkte sind steril und für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Die Einführschleusen weisen einen hydrophil beschichteten Flexor-Schaft mit unterschiedlichen Variationen bei der Steifigkeit des Schaftes sowie distale Röntgenmarkierungen auf. Sie enthalten ein Hämostaseventil und werden mit einem einzelnen Dilatator geliefert. Die Produkte sind in Längen von 55 cm bis 90 cm und in den Größen 4, 5, 6, 7 oder 8 French erhältlich und weisen zwei unterschiedliche Spitzenkonfigurationen auf.
<b>2. Handelsname(n) des Produkts</b>	
1.	Flexor® Einführschleuse mit Check-Flo®-Ventil Flexor® Einführschleuse mit Tuohy-Borst-Seitenarm (Shuttle Select®)
<b>3. Klinischer Hauptverwendungszweck des Produkts / der Produkte</b>	
1.	Die Produkte sind für die Einführung von therapeutischen oder diagnostischen Produkten in das Gefäßsystem (ausgenommen Koronar- und Hirngefäße) bestimmt.
<b>4. Produktmodell-/Katalog-/Artikelnummer(n)</b>	
1.	Siehe Anlage 1.
<b>5. Betroffener Serien- oder Losnummernbereich</b>	
1.	Siehe Anlage 1.

2. Grund für die Sicherheitskorrekturmaßnahme (FSCA)	
<b>1. Beschreibung des Problems mit dem Produkt</b>	
2.	<p>Bei den in der Anlage 1 aufgeführten betroffenen Produktlosen hat Cook Medical identifiziert, dass eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für das Ablösen der Einführschleuse an der proximalen Verbindungsstelle besteht. Die Position der proximalen Verbindungsstelle ist in den nachfolgenden Abbildungen durch Pfeile markiert.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Flexor Einführschleuse mit Check-Flo®-Ventil</b></p>  <p>~8 cm von distalen Ende der Einführschleuse</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Flexor® Einführschleuse mit Tuohy-Borst-Seitenarm (Shuttle Select®)</b></p>  <p>~11 cm vom distalen Ende der Einführschleuse</p> </div> </div>



COOK MEDICAL EUROPE LTD.  
O'HALLORAN ROAD  
NATIONAL TECHNOLOGY PARK  
LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND  
TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441  
WWW.COOKMEDICAL.EU

FSN und FSCA Referenznummer: 2020FA0007

2.	<b>2. Gefahr, die diese FSCA ausgelöst hat</b>	
	Sollte eine Ablösung während der Anwendung eintreten, könnte dies lebensbedrohliche unerwünschte Ereignisse zur Folge haben. Mögliche unerwünschte Ereignisse, die auftreten können, sind u. a. eine verlängerte Eingriffszeit, Intervention zur Bergung eines abgelösten Segments, Embolisation, die den Blutfluss zu einem vitalen Organ verschließt, Gefäßverletzung und Blutung.	


3. Art der Maßnahme zur Minderung des Risikos		
3.	<b>1. Maßnahmen von Seiten des Benutzers</b> <input checked="" type="checkbox"/> Produkt identifizieren <input checked="" type="checkbox"/> Produkt in Quarantäne überführen <input checked="" type="checkbox"/> Produkt zurückschicken <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige Füllen Sie bitte das beigefügte Kunden-Antwortformular aus. Sofern Sie angeben, dass das Produkt zurückgesandt wird, wird sich unser Kundendienst mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Rücksendung zu organisieren und Ihnen eine Rücksendungsgenehmigungsnummer auszustellen. Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten auf dem Kunden-Antwortformular an. Bitte senden Sie das/die Produkt(e) an folgende Adresse zurück: Cook Medical EU DC Robert-Koch-Straße 2 52499 Baesweiler DEUTSCHLAND Gegebenenfalls erfolgt eine Gutschrift für die zurückgesendeten betroffenen Produkte.	
	3.	<b>2. Ist eine Rückantwort des Kunden erforderlich?</b> Formular mit angegebener Frist für die Rücksendung ist beigefügt.
3.	<b>3. Vom Hersteller ergriffene Maßnahme</b> <input checked="" type="checkbox"/> Entfernung des Produkts	

4. Allgemeine Angaben		
4.	1. FSN-Typ	Neu
4.	2. Weitere Hinweise oder bereits erwartete Angaben in Nachverfolgungs-FSN?	Nein
4.	3. Angaben zum Hersteller Für Kontaktdaten der örtlichen Vertretung siehe Seite 1 dieser FSN	
	a. Name des Unternehmens	Cook Incorporated
	b. Anschrift	750 Daniels Way Bloomington, IN 47402, USA
4.	4. Die zuständige Aufsichtsbehörde Ihres Landes ist über diese Mitteilung an Kunden informiert worden.	
4.	5. Liste der Anlagen/Anhänge:	Anlage 1 – Weltweit betroffene Losnummern Diese Anlage enthält die Liste der betroffenen Artikelnummern (RPN), Bestellnummern (GPN) und Losnummern.



COOK MEDICAL EUROPE LTD.  
 O'HALLORAN ROAD  
 NATIONAL TECHNOLOGY PARK  
 LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND  
 TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441  
 WWW.COOKMEDICAL.EU

FSN und FSCA Referenznummer: 2020FA0007

4.	6. Name/Unterschrift	
		Larry D. Pool Post Market Director Cook Incorporated

<b>Übermittlung dieser Field Safety Notice (Sicherheitsanweisung im Feld)</b>
<p>Dieses Informationsschreiben muss an alle Personen weitergeleitet werden, die innerhalb Ihrer Organisation in Kenntnis gesetzt werden müssen oder an diejenigen Organisationen, an welche die möglicherweise beeinträchtigten Produkte weitergeleitet wurden.</p> <p>Bitte leiten Sie dieses Informationsschreiben an andere Organisationen weiter, die von dieser Maßnahme beeinflusst werden.</p> <p>Wir bitten Sie dieses Informationsschreiben und die hierdurch entstandene Maßnahme für einen angemessenen Zeitraum zur Kenntnis zu nehmen, um die Wirksamkeit der Korrekturmaßnahme zu gewährleisten.</p> <p>Bitte melden Sie alle mit diesem Gerät im Zusammenhang stehenden Vorfälle an den Hersteller, die Vertriebsorganisation bzw. örtliche Vertretung und gegebenenfalls an die zuständige nationale Behörde, da dies ein wichtiges Feedback liefert.</p>



COOK MEDICAL EUROPE LTD.  
O'HALLORAN ROAD  
NATIONAL TECHNOLOGY PARK  
LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND  
TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441  
WWW.COOKMEDICAL.EU

## Kundenantwortformular zu einer Sicherheitsmaßnahme

1. Field Safety Notice (FSN) Information (Sicherheitsanweisung im Feld)	
FSN-Referenznummer	2020FA0007
Datum der FSN	25. November 2020
Produkt-/Gerätname	Flexor® Einführschleuse mit Check-Flo®-Ventil Flexor® Einführschleuse mit Tuohy-Borst-Seitenarm (Shuttle Select®)
Artikelnummer(n) des Produkts	Siehe Anlage 1
Los-/Seriennummer(n)	Siehe Anlage 1

2. Angaben zum Kunden	
Kunden.-Nr.	
Name der Gesundheitseinrichtung	
Anschrift der Einrichtung	
Ansprechpartner	
Titel oder Funktion	
Telefon	
E-Mail	

3. Im Auftrag der Gesundheitseinrichtung durchgeführte Maßnahme des Kunden		
Bitte in den nachfolgenden Kästchen ankreuzen, welche Maßnahmen abgeschlossen wurden. Wenn eine Maßnahme nicht zutrifft, bitte N/A in der rechten Spalte eintragen.		
<input type="checkbox"/>	Ich bestätige den Erhalt der Field Safety Notice (Sicherheitsanweisung im Feld) und dass ich deren Inhalt gelesen und verstanden habe.	
<input type="checkbox"/>	Die Information und die erforderlichen Maßnahmen sind allen betroffenen Anwendern zur Kenntnis gebracht und durchgeführt worden.	
<input type="checkbox"/>	Ich habe betroffene Produkte, die zurückzuschicken sind - Bitte Losnummer und Anzahl in der folgenden Tabelle eintragen.	
<input type="checkbox"/>	Es sind keine betroffenen Produkte im Vorrat unserer Einrichtung verblieben.	
Name in Druckbuchstaben		
Unterschrift		
Datum		



COOK MEDICAL EUROPE LTD.  
 O'HALLORAN ROAD  
 NATIONAL TECHNOLOGY PARK  
 LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND  
 TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441  
 WWW.COOKMEDICAL.EU

4. Bestätigung an Absender zurückschicken	
E-Mail	European.FieldAction@CookMedical.com
Fax	+ 353 61 239294
Frist für Rücksendung des Kundenantwortformulars	Bitte senden Sie dieses Formular innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Erhalt zurück, auch wenn Ihre Einrichtung keines der betroffenen Produkte vorrätig hält.
Kundendiensttelefon	Siehe beigefügte Kontaktliste für die einzelnen Länder

Wenn Sie ein betroffenes Produkt zurückschicken, geben Sie bitte die Artikelnummer, Losnummer und Anzahl an:

Artikelnummer des Produkts	Losnummer des Produkts	Anzahl

Es ist wichtig, dass Ihr Unternehmen die in der FSN (Sicherheitsanweisung für das Feld) aufgeführten Maßnahmen umsetzt und bestätigt, dass Sie diese FSN erhalten haben.

Die Rückmeldung Ihrer Einrichtung dient uns als Beweis, den wir benötigen, um den Fortschritt der Korrekturmaßnahmen zu überwachen.



## Medical Device Recall Attachment 1 - Affected Lot Numbers Globally

### Flexor® Check-Flo® Introducer

Reference Part Number (RPN)	Order Number (GPN)	Lot Numbers
KCFW-4.0-35-55-RB-HFANL0-HC	G56229	13047587, 13089578, 13089579, 13126439, 13138927, 13197460, 13197462, 13203165, 13219551, 13221814, 13276233, 13312697, 13349024, 13380378, NS13094335, NS13226779
KCFW-4.0-35-55-RB-HFANL1-HC	G56234	13047588, 13050227, 13050229, 13130291, 13138925, 13203167, 13226780, 13276230, 13315165, 13332154, 13375204, 13375207
KCFW-4.0-35-70-RB-HFANL0-HC	G56219	13059453, 13059454, 13059455, 13059463, 13126438, 13197461, 13197463, 13207360, 13207367, 13234807, 13279094, 13346108, 13279103X, NS13059462, NS13260029, NS13304443, NS13312714, NS13346096, NS13352471, NS13372477, NS13410219, NS13426314
KCFW-5.0-35-55-RB-HFANL0-HC	G56230	13029693, 13029694, 13039738, 13039739, 13094338, 13094339, 13094340, 13094344, 13112923, 13112926, 13112927, 13119643, 13121403, 13124432, 13124433, 13126447, 13126448, 13126462, 13135821, 13135822, 13138934, 13138941, 13143088, 13143089, 13143090, 13145948, 13145949, 13153368, 13155283, 13158193, 13158194, 13158195, 13159695, 13163184, 13172666, 13172667, 13172668, 13189166, 13189167, 13189168, 13189171, 13194980, 13197476, 13197477, 13197478, 13197479, 13197480, 13202941, 13202942, 13202943, 13202944, 13202945, 13202946, 13202947, 13202948, 13202949, 13202950, 13202951, 13202953, 13207444, 13207445, 13207446, 13207447, 13207448, 13207449, 13207450, 13207451, 13207452, 13207453, 13207454, 13207455, 13207456, 13207457, 13207458, 13262315, 13262317, 13262321, 13265318, 13268024, 13268028, 13268030, 13268031, 13276235, 13276239, 13276242, 13279088, 13279105, 13281543, 13281544, 13288125, 13291883, 13301861, 13304456, 13318043, 13323500, 13323501, 13337799, 13337809, 13346109, 13352474, 13354244, 13357252, 13363227, 13366216, 13372480, 13391143, NS13108032
KCFW-5.0-35-55-RB-HFANL1-HC	G56235	13101181, 13121311, 13141330, 13153425, 13159709, 13170659, 13175451, 13186259, 13205335, 13205336, 13205337, 13205338, 13205339, 13205340, 13205341, 13214445, 13217109, 13217110, 13219549, 13226821, 13226822, 13226823, 13226824, 13226825, 13262316, 13262318, 13262383, 13262384, 13262385, 13262386, 13262387, 13262388, 13265309, 13265310, 13265311, 13265312, 13265313, 13265314, 13265315, 13265316, 13265317, 13265319, 13265321, 13268016, 13268018, 13268019, 13268020, 13268021, 13268022, 13268023, 13268025, 13268026, 13268027, 13268029, 13276232, 13276234, 13276236, 13276243, 13279089, 13315183, 13346074, 13346097, 13391157, NS13108062

**Flexor® Check-Flo® Introducer**

Reference Part Number (RPN)	Order Number (GPN)	Lot Numbers
KCFW-5.0-35-70-RB-HFANL0-HC	G56220	13089576, 13105053, 13130281, 13130282, 13135871, 13159711, 13159712, 13162740, 13166130, 13170660, 13175442, 13175443, 13186252, 13189278, 13192082, 13192083, 13192085, 13192086, 13192087, 13194970, 13194971, 13194973, 13194974, 13200438, 13203161, 13203162, 13203164, 13205342, 13205343, 13207358, 13207359, 13207361, 13207362, 13207363, 13207364, 13207365, 13207366, 13217123, 13219553, 13219554, 13223827, 13223828, 13226776, 13240001, 13243202, 13262322, 13276244, 13279106, 13304457, 13310767, 13315203, 13323502, 13329236, 13332175, 13337810, 13352475, 13360432, 13291884X, NS13077815, NS13077819, NS13105057, NS13105059, NS13192090, NS13226781, NS13315204, NS13376992
KCFW-5.0-35-70-RB-HFANL1-HC	G56225	13077814, 13089577, 13105054, 13140910, 13159710, 13162739, 13170661, 13186251, 13192084, 13194969, 13194972, 13200439, 13203160, 13203163, 13203166, 13214447, 13214449, 13217121, 13217122, 13219552, 13223826, 13223829, 13237651, 13276238, 13276245, 13286649, 13357239, 13366218, 13391145, NS13089580, NS13105058, NS13130292, NS13138931, NS13192091, NS13234809, NS13252367, NS13252368, NS13286655, NS13349016, NS13352450, NS13366219, NS13372482, NS13375232, NS13401834, NS13420125



**Flexor® Check-Flo® Introducer**

Reference Part Number (RPN)	Order Number (GPN)	Lot Numbers
KCFW-6.0-35-55-RB-HFANL0-HC	G56231	13135825, 13138939, 13138940, 13143095, 13143096, 13143097, 13150435, 13150438, 13150439, 13150440, 13150441, 13153382, 13153386, 13153387, 13155287, 13155288, 13155295, 13155296, 13158205, 13159698, 13159699, 13159701, 13159702, 13159703, 13159704, 13159705, 13166156, 13166160, 13166161, 13166162, 13172674, 13172679, 13172680, 13172681, 13175467, 13175468, 13175472, 13180819, 13186324, 13186325, 13186326, 13186329, 13186331, 13189188, 13189189, 13189190, 13189195, 13189196, 13189197, 13192073, 13197482, 13200417, 13200418, 13202955, 13202956, 13205308, 13207461, 13207462, 13207463, 13207464, 13211828, 13214464, 13214465, 13217129, 13217132, 13217133, 13217134, 13217135, 13217136, 13217137, 13221800, 13221806, 13221807, 13226796, 13226797, 13226798, 13226799, 13226800, 13226801, 13231821, 13237671, 13237672, 13240020, 13240021, 13240022, 13240023, 13240024, 13240025, 13246564, 13246565, 13256701, 13256707, 13256708, 13256709, 13256710, 13256711, 13262346, 13262347, 13268037, 13281553, 13281792, 13281793, 13281794, 13281795, 13281796, 13281797, 13281798, 13281799, 13291872, 13291875, 13294539, 13294540, 13294541, 13294542, 13297253, 13297254, 13297255, 13297256, 13297257, 13301868, 13301869, 13301870, 13304446, 13307201, 13307202, 13307203, 13307204, 13310756, 13310757, 13310758, 13312696, 13312701, 13312702, 13312703, 13315213, 13315214, 13315215, 13315216, 13318057, 13318058, 13320584, 13320592, 13320593, 13329231, 13329243, 13329244, 13329245, 13329247, 13332165, 13332166, 13334765, 13334766, 13334772, 13342864, 13342865, 13342866, 13346103, 13346104, 13346117, 13349025, 13349035, 13349036, 13352476, 13352477, 13352478, 13352479, 13352480, 13352481, 13352482, 13352483, 13357255, 13357256, 13360433, 13360434, 13360435, 13360436, 13360437, 13360439, 13366224, 13366225, 13372603, 13372604, 13375216, 13375217, 13375218, 13375219, 13375220, 13376996, 13380383, 13382713, 13382714, 13382715, 13382716, 13388322, 13388323, 13388324, 13391160, 13398852, 13423953, 13432833, 13446739, 13446740, 13455461, 13334771X

**Flexor® Check-Flo® Introducer**

Reference Part Number (RPN)	Order Number (GPN)	Lot Numbers
KCFW-6.0-35-55-RB-HFANL1-HC	G56236	13135824, 13140931, 13141304, 13141305, 13145950, 13145951, 13150436, 13150442, 13150443, 13153380, 13153383, 13153384, 13153385, 13155286, 13155289, 13155291, 13158203, 13158204, 13158208, 13162736, 13162737, 13163193, 13166157, 13166158, 13166159, 13172675, 13172676, 13172677, 13172678, 13175465, 13175466, 13175469, 13175470, 13175471, 13180815, 13180818, 13186322, 13186327, 13186328, 13189186, 13189191, 13189192, 13189193, 13189194, 13189198, 13189199, 13197483, 13200412, 13200413, 13200414, 13202954, 13205305, 13205306, 13207459, 13211825, 13211829, 13214442, 13214443, 13214444, 13217124, 13219557, 13219561, 13219562, 13219563, 13219564, 13221801, 13221808, 13221809, 13226802, 13226803, 13226804, 13229671, 13229678, 13229679, 13231822, 13234798, 13243204, 13243215, 13243216, 13243217, 13243218, 13243219, 13252359, 13260007, 13260018, 13262325, 13262326, 13265328, 13279083, 13279084, 13281529, 13281779, 13281780, 13281781, 13281782, 13288114, 13291865, 13294510, 13297239, 13301844, 13301845, 13301846, 13307175, 13307176, 13307177, 13310722, 13310723, 13310730, 13310731, 13312686, 13315170, 13315171, 13315172, 13318023, 13318033, 13318034, 13318035, 13332157, 13332158, 13334762, 13337772, 13337776, 13337777, 13337778, 13337779, 13337794, 13337795, 13342831, 13342837, 13342838, 13342839, 13342857, 13342858, 13342859, 13346085, 13348996, 13348997, 13348998, 13348999, 13349000, 13349001, 13352433, 13352440, 13352468, 13354239, 13354247, 13354248, 13354249, 13354250, 13354251, 13357224, 13357225, 13360405, 13360406, 13363206, 13363207, 13363215, 13363216, 13363217, 13369413, 13369414, 13369422, 13369423, 13372605, 13375223, 13375224, 13375225, 13376997, 13380390, 13380391, 13382717, 13384997, 13384998, 13391147, 13391148, 13391149, 13396148, 13398853, 13398854, 13398855, 13401842, 13407495, 13432838, 13375222X
KCFW-6.0-35-70-RB-HFANL0-HC	G56221	13143098, 13143099, 13143100, 13145952, 13145953, 13145955, 13150444, 13150446, 13159696, 13159697, 13159706, 13159708, 13166164, 13166165, 13166168, 13175473, 13175474, 13175480, 13178582, 13186336, 13192068, 13192074, 13211826, 13211827, 13214440, 13217125, 13217126, 13221802, 13223830, 13223831, 13229680, 13231823, 13231824, 13240026, 13240027, 13243203, 13246547, 13246566, 13252353, 13260022, 13260023, 13265330, 13265331, 13265335, 13268038, 13279080, 13281540, 13281800, 13281801, 13286656, 13286658, 13286659, 13286660, 13286662, 13288115, 13304447, 13306333, 13306334, 13307178, 13307189, 13315200, 13315217, 13320585, 13320594, 13329232, 13329248, 13332167, 13334774, 13334775, 13342868, 13349026, 13352485, 13366188, 13366191, 13366194, 13366195, 13366196, 13369415, 13369426, 13380379, 13382712, 13391138, 13391139, 13396128, 13404831, 13404832, 13416497, 13420104, 13420105, 13281802X, NS13315219, NS13315220, NS13329249, NS13334773, NS13349037, NS13352484, NS13352486, NS13401845, NS13426336

Flexor® Check-Flo® Introducer		
Reference Part Number (RPN)	Order Number (GPN)	Lot Numbers
KCFW-6.0-35-70-RB-HFANL1-HC	G56226	13143101,13150445,13159707,13159715,13166166,13168195,13186332,13186337,13214441,13217127,13221797,13223835,13229666,13237660,13246546,13249446,13262327,13265329,13288116,13291866,13294513,13307179,13318024,13332149,13332159,13337780,13337796,13346086,13352434,13352441,13354252,13366190,13366197,13382711,13396125,13398833,13398835,13413758,13420106
KCFW-7.0-35-55-RB-HFANL0-HC	G56232	13205314,13205322,13229673,13229685,13234800,13249450,13256702,13262338,13265332,13265337,13279097,13288121,13291877,13297249,13297260,13297261,13301872,13310761,13312706,13318040,13318062,13332170,13346105,13349029,13354271,13354272,13357259,13360427,13360442,13366230,13372465,13372469,13375211,13375227,13377002,13391151,13398856,13426338,13329254X,13332169X,13342871X
KCFW-7.0-35-55-RB-HFANL1-HC	G49043	13192055,13192067,13200423,13200424,13202961,13202963,13205309,13205315,13205323,13205324,13223833,13229686,13229687,13231803,13234792,13234801,13237654,13243208,13243209,13246544,13246548,13249451,13249452,13249453,13254617,13254618,13262329,13262330,13279085,13281530,13281531,13281790,13281791,13286645,13286646,13286647,13286648,13286650,13286651,13286652,13303358,13303361,13303362,13303366,13303367,13303368,13303371,13303372,13303373,13303374,13303375,13306335,13306336,13319484,13319489,13319495,13346087,13349006,13352444,13354260,13354261,13354262,13357229,13357230,13360411,13360412,13360413,13363220,13363221,13366231,13366232,13372470,13372491,13380384,13382718,13388328,13391161,13398857,13401849,13435154,13438159,13449366,13449367,13455464,13279081X
KCFW-7.0-35-70-RB-HFANL0-HC	G56222	13197465,13203168,13203169,13205344,13205348,13229675,13229688,13265333,13268039,13281806,13310762,13318041,13329229,13329233,13342873,13349039,13354264,13357260,13372472,13398839,13441228,NS13186257,NS13186258,NS13246550,NS13260027,NS13304448,NS13329255,NS13329256,NS13333102,NS13354273,NS13354274,NS13360443,NS13360444,NS13388330,NS13401851
KCFW-7.0-35-70-RB-HFANL1-HC	G56227	13189185,13194984,13202958,13205307,13207466,13207473,13231809,13234793,13249454,13262331,13268033,13288117,13303369,13303376,13315174,13332151,13337783,13337797,13346088,13346089,13357215,13357232,13360414,13366236,13377003,13401855,NS13357214,NS13366235

**Flexor® Check-Flo® Introducer**

Reference Part Number (RPN)	Order Number (GPN)	Lot Numbers
KCFW-8.0-35-55-RB-HFANL0-HC	G56233	13135874, 13141336, 13162743, 13168158, 13192089, 13214454, 13229690, 13237656, 13265339, 13297262, 13312708, 13320587, 13323491, 13342872, 13349041, 13363230, 13382710, 13407498, NS13140914, NS13219558, NS13221811, NS13246568, NS13265338, NS13291878, NS13291879, NS13312707, NS13342874, NS13349040, NS13360428, NS13372495
KCFW-8.0-35-55-RB-HFANL1-HC	G49045	13105055, 13124400, 13124401, 13135880, 13138926, 13140911, 13141335, 13162741, 13162742, 13168155, 13168156, 13170665, 13189283, 13214450, 13214451, 13214452, 13214455, 13221812, 13231810, 13237657, 13249434, 13252354, 13252362, 13262332, 13288118, 13291868, 13294511, 13307182, 13315176, 13337784, 13337785, 13337786, 13346090, 13354241, 13357216, 13360416, 13366208, 13366240, 13380385, 13388332
KCFW-8.0-35-70-RB-HFANL0-HC	G56223	13297248, 13318063, 13320595, 13334764, 13388304, 13435140, 13291880X, NS13246556, NS13265340, NS13288123, NS13334778
KCFW-8.0-35-70-RB-HFANL1-HC	G56228	13229667, 13231805, 13254613, 13291858, 13291869, 13310725, 13318020, 13337787, 13337798, 13346070, 13354237, 13366209, 13369431, 13375208, 13391162, 13407499, 13435157, NS13401856,

**Flexor® Tuohy-Borst Side-Arm Introducer (Shuttle Select®)**

Reference Part Number (RPN)	Order Number (GPN)	Lot Numbers
KSAW-5.0-38-90-RB-SHTL-FLEX- HC	G31133	13029776, 13050652, 13082600, 13082601, 13082603, 13101307, 13101310, 13131722, 13141048, 13141049, 13150557, 13155318, 13155322, 13179880, 13186371, 13186372, 13192133, 13211850, 13237759, 13274344,
KSAW-6.0-38-90-RB-SHTL-FLEX- HC	G31138	10332622, 10332623, 10335453, 10335456, 10338048, 10338049, 10338050, 10342579, 10342580, 10342581, 10342582, 10342590, 13002891, 13002897, 13006165, 13006166, 13006181, 13008773, 13008784, 13008785, 13008786, 13008787, 13011537, 13011538, 13014541, 13014545, 13020497, 13020498, 13020511, 13023868, 13023878, 13023879, 13029745, 13029746, 13029747, 13029748, 13029749, 13029750, 13029751, 13035275, 13039774, 13043788, 13043802, 13043803, 13043804, 13043805, 13043806, 13043807, 13047789, 13047790, 13050311, 13050324, 13050325, 13086346, 13086347, 13086348, 13089656, 13089657, 13094405, 13097678, 13097679, 13097681, 13097691, 13097692, 13101233, 13105097, 13105098, 13105099, 13105100, 13105101, 13126489, 13126490, 13126491, 13128737, 13128738, 13134895, 13134897, 13141007, 13141008, 13141009, 13141010, 13143117, 13143120, 13143121, 13143129, 13143130, 13143131, 13178615, 13178617, 13186365, 13186366, 13189358, 13192148, 13192149, 13195043, 13197524, 13197525, 13197526, 13197533, 13200500, 13205399, 13205415, 13205416, 13205417, 13205418, 13207558, 13207586, 13219603, 13221896, 13221903, 13223326, 13223327, 13223328, 13223329, 13223330, 13223331, 13223332, 13223333, 13226894, 13229771, 13229772, 13231878, 13231879, 13234846, 13234847, 13237736, 13240039, 13240048, 13240066, 13246623, 13246624, 13246625, 13249506, 13249507, 13249508, 13254754, 13260085, 13268159, 13274346, 13274363, 13274364, 13274365, 13276219, 13276220, 13276221, 13276222, 13279330, 13281720, 13281732, 13281733, 13284579, 13284580, 13284581, 13284582, 13284583, 13288184, 13288185, 13292062, 13294665, 13312741, 13312742, 13312750, 13315287, 13315288, 13315289, 13318101, 13318109, 13320658, 13320659, 13320660, 13320661, 13323519, 13323520, 13323521, 13323546, 13327092, 13327093, 13329060, 13329061, 13332072, 13332073, 13346140, 13346160, 13346161, 13346162, 13349095, 13349100, 13349125, 13352236, 13352237, 13352238, 13352239, 13352240, 13354220, 13363114, 13363115, 13363140, 13363141, 13363142, 13410269, 13458470, 13458471