OLYMPUS DEUTSCHLAND GMBH, Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg

[Firma]
[Abteilung]
[Strasse Nummer]
[PLZ Ort]

Olympus Referenz
QIL FY24-EMEA-02

Datum 26.04.2023

AVIS URGENT DE SÉCURITÉ SUR SITE, Référence : QIL FY24-EMEA-02-FY23-OMTA-39

Mise à jour du guide de traitement de la TÊTE DE CAMÉRA 4K OLYMPUS CH-S400-XZ-EB

ID du matériel	Nom du modèle	Nom de produit	Numéro de série
N5401750	CH-S400-XZ-EB	TÊTE DE CAMÉRA 4K	tous les numéros de série après
			7030001 et avant 7231311

Cher/Chère client(e),

Olympus souhaite vous faire part de la version révisée et corrigée du guide de traitement de la TÊTE DE CAMÉRA 4K OLYMPUS CH-S400-XZ-EB. La tête de caméra a été conçue pour être utilisée avec des endoscopes, unités de commande de la caméra et autres équipements auxiliaires Olympus pour le diagnostic, le traitement et l'observation endoscopiques.

Contexte

La TÊTE DE CAMÉRA 4K OLYMPUS CH-S400-XZ-EB n'est pas autoclavable mais le tableau figurant dans le guide de traitement indique à tort qu'elle est autoclavable.

Correction de l'instruction de traitement de la CH-S400-XZ-EB

Olympus accompagne ce courrier d'une annexe corrigeant la liste des méthodes compatibles dans les guides de traitement. Pour plus de détails, veuillez consulter l'annexe jointe.

Risques pour la santé

L'autoclavage risque d'endommager sévèrement le dispositif et de provoquer la perte de l'image avant ou pendant une intervention. Cela pourrait entraîner le retard, la prolongation ou l'annulation de l'intervention. La perte de l'image pendant la réalisation de séquences critiques d'une intervention risque de provoquer des lésions des tissus/organes, une hémorragie et une intervention/chirurgie supplémentaire.

Mesures à prendre par l'utilisateur final :

Nos archives indiquent que votre établissement a fait l'acquisition d'une ou de plusieurs CH-S400-XZ-EB affectées. Olympus vous demande de suivre les étapes suivantes :

 Procédez à une inspection de vos stocks et identifiez tout dispositif possédant le nom de modèle CH-S400-XZ-EB. Merci de vérifier tous les espaces de l'hôpital afin de déterminer s'il reste certains de ces appareils dans l'inventaire. L'illustration suivante vous indique où se trouvent le numéro de modèle et le numéro de série sur le dispositif.



- Lisez avec attention le contenu de cet avis de sécurité sur site ainsi que l'« Annexe » jointe.
 - La liste des méthodes compatibles a été corrigée (correct : non compatible, incorrect : compatible).
- 3. Assurez-vous que tout le personnel est bien informé de ce changement d'étiquetage.
- 4. Si votre établissement souhaite recevoir la dernière version du guide de traitement de la CH-S400-XZ-EB, veuillez l'indiquer dans le formulaire de réponse. Sinon, la nouvelle version du guide de traitement de la CH-S400-XZ-EB est accessible sur la page Internet d'Olympus www.olympus-europa.com dans Medical Systems → Products & Solutions → → Instruction Manual → Search en recherchant le nom de modèle « CH-S400-XZ-EB ».

- 5. Envoyez le formulaire de réponse complété à votre représentant Olympus local 09.05.2023 au plus tard le <u>DACH-FSCA@olympus-europa.com</u>.
- 6. Si vous avez distribué ces dispositifs en dehors de votre établissement, veuillez informer immédiatement vos clients en leur transmettant le présent avis de sécurité sur site. Veuillez documenter de manière adéquate votre procédure de notification et nous tenir informés du retour des clients finaux.

Olympus vous présente ses excuses pour tout désagrément occasionné par cet avis de sécurité

sur site et apprécie pleinement votre rapide coopération face à cette situation. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à contacter directement Olympus.

Sincères salutations,

Tim Borg

Head of Quality Management & Regulatory Affairs

Region DACH

Olympus Deutschland GmbH

Wendenstrasse 20 20097 Hamburg, Germany Olympus Austria Gesellschaft m.b.H

Shuttleworthstraße 25 1210 Wien, Austria

Fax: +49 40 23773 507058
E-Mail: DACH-FSCA@olympus-europa.com

Olympus Schweiz AG

Richtiring 30

8304 Wallisellen, Switzerland

Annexe au guide de traitement de la CH-S400-XZ-EB

Révision de la « Liste des méthodes compatibles » au paragraphe 3.2

Avant la révision (FR-8400486 ver.03 -P.12)

3.2 Liste des méthodes compatibles

Les méthodes de traitement répertoriées dans le Tableau 3.1 ont été validées pour cette tête de caméra et cet accessoire. Pour obtenir des informations détaillées concernant les produits chimiques et les appareils pouvant être utilisés, reportez-vous à Section 3.3 et aux sections suivantes.

Ch. 3

			Tête de caméra (CH-S400-XZ-EB)	Écouvillon (MAJ-1534)
Nettoyage au	x ultrasons			
Nettoyage manuel	Détergent enzymatique alcalin			
	Détergent enzymatique neutre			
Désinfec-	Acide peracétique			
tion manuelle	Glutaraldéhyde			
Séchage	Alcool			
Nettoyage et désinfec- tion automa- tiques	DARE	ETD Double (acide peracétique) ETD 4 (acide peracétique) ETD 4 (glutaraldéhyde)		
	LD (détergent alcalin, désinfection thermique)			
Stérilisation	Peroxyde d'hydro- gène	V-PRO® maX (cycle sans conduit) STERRAD® NX® avec technologie ALLClear™ (cycle standard)		
		STERRAD® NX® (cycle standard) STERRAD® 100NX® avec technologie ALLClear™		
		(cycle duo) STERRAD® 100NX® (cycle duo)		
		STERRAD® 100S (cycle court)		
	Vapeur (en autoclave)			
	Gaz à l'oxy	de d'éthylène		
		ible température et stérilisation éhyde (LTSF)		

Tableau 3.1 Liste des méthodes compatibles

12

MANUEL DE NETTOYAGE CH-S400-XZ-EB

OLYMPUS

Après la révision (FR-8400486 ver.04 -P.12) 3.2 Liste des méthodes compatibles Les méthodes de traitement répertoriées dans le Tableau 3.1 ont été validées pour cette tête de caméra et cet accessoire. Pour obtenir des informations détaillées concernant les produits chimiques et les appareils pouvant être utilisés, reportez-vous à Section 3.3 et aux sections suivantes. Ch. 3 Tête de caméra (CH-S400-XZ-EB Tête de caméra (CH-S400-XZ-EB (MAJ-1534) avec bague de mise au point Argent) avec bague de mise au point Noir) Nettoyage aux ultrasons Nettoyage Détergent enzymatique alcalin manuel Détergent enzymatique neutre Désin-Acide peracétique fection manuelle Glutaraldéhyde Séchage Nettoyage et désin-fection automa-tiques DARE ETD Double (acide peracétique) ETD 4 (acide peracétique) ETD 4 (glutaraldéhyde) LD (détergent alcalin, désinfection thermique) Stérili-V-PRO® maX (cycle sans conduit) d'hydro-gène sation STERRAD® NX® avec technologie ALLClear™ (cycle standard) STERRAD® NX® (cycle standard) STERRAD® 100NX® avec technologie ALLClear™ (cycle duo) STERRAD® 100S (cycle court) Vapeur (en autoclave) Gaz à l'oxyde d'éthylène Vapeur à faible température et stérilisation au formaldéhyde (LTSF)

compatible

MANUEL DE NETTOYAGE CH-S400-XZ-EB

Tableau 3.1 Liste des méthodes compatibles

12

(EOF)

OLYMPUS

FORMULAIRE DE RÉPONSE – QIL FY24-EMEA-02-FY23-OMTA-39

AVIS URGENT DE SÉCURITÉ SUR SITE						
Nom du modèle : CH-S400-XZ-EB						
[Nom et adresse de l'hôpital/de l'établisse	ment nospitalierj					
[Doublette]						
[Dept/Attn]						
[Dátaila du atack (numára/a) da gária da k	- CU \$400 V7 ED\]					
[Détails du stock (numéro(s) de série de la	a CH-3400-AZ-EB)]					
Modèle	Numéro de série					
	+					
[Quantité nécessaire d'exemplaires de qu	ides de traitement de la CH-S400-XZ-EB ou de					
documents électroniques au format pdf]						
En version imprimée :						
En version numérique : (veuillez indiquer l'adresse e-mail du destinataire)						
[Date]						
Madame, Monsieur,						
Je vous confirme par la présente la réception o	de votre avis de sécurité sur site					
De plus, je confirme que j'ai transféré le conte						
concernés par cette action. J'ai compris la néc	essité de suivre la procédure.					
Nom (Signature)						

Nom (En caractères d'imprimerie)	
Fonction	

Veuillez scanner le formulaire de réponse papier rempli et l'envoyer par e-mail avant le 15.05.2023 à <u>DACH-FSCA@olympus-europa.com</u>