

29 novembre 2024

URGENTE: FIELD SAFETY NOTICE - IDS-25-5176

Sicurezza Informatica del prodotto

REF: Vedere Tabella 1
Tipo di Azione: Azione presso il cliente

All'attenzione di: Responsabili di Laboratorio, Risk Manager, Responsabili IT

Questa lettera contiene informazioni importanti che richiedono la Vostra immediata attenzione.

Gentile cliente,

con la presente, BD emette un'azione correttiva di sicurezza sul campo per i prodotti elencati nella Tabella 1 - *Prodotti coinvolti*. In base ai nostri registri di distribuzione, la Vostra organizzazione dovrebbe avere un'installazione di uno o più prodotti elencati in Tabella 1.

| Nome del Prodotto | Codice Prodotto (REF) | UDI | SRN |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| BD BACTEC™ Blood Culture System | 441385 | 00382904413859 | |
| | 445475 | 00382904454753 | |
| | 442296 | 00382904422967 | |
| | 445570 | 00382904455705 | |
| | 445570U | 00382904455705 | US-MF-000018910 |
| BD Phoenix™ M50 Automated | 443624 | 00382904436247 | |
| Microbiology System | | | |
| BD MAX™ System | 441916 | 00382904419165 | |
| BD COR™ System | 443988 | 00382904439880 | |
| | 443989 | 00382904439897 | |
| | 443990 | 00382904439903 | |
| BD EpiCenter™ Microbiology Data | 441007 | 00382904410070 | |
| Management System | 440887 | 00382904408879 | N/A |
| | 440981 | 00382904409814 | |
| BD Synapsys™ Informatics Solution | 444150 | 00382904441500 | |

Tabella 1: Prodotti coinvolti

Descrizione del problema

Attraverso i nostri strumenti e processi di monitoraggio della sicurezza informatica, BD ha recentemente identificato l'accesso non autorizzato a una parte limitata del suo ambiente informatico (IT). BD ha interrotto l'accesso non autorizzato e ha applicato ulteriori misure di sicurezza. Dopo un'indagine approfondita, BD ha confermato che le credenziali di service destinate all'uso da parte dei team di assistenza tecnica di BD per alcuni prodotti sono state accessibili ad una entità non autorizzata. Fino a quando queste credenziali di service dei prodotti non verranno aggiornate, esisterà il rischio di accesso non autorizzato che potrà influire sulla riservatezza, l'integrità e/o la disponibilità dei prodotti pertinenti e del sistema o dei dati associati.

EMEAFA237 Revision 2 Page 1 of 5



Ad oggi, BD non è stata informata di alcun uso non autorizzato di queste credenziali di service e non ha ricevuto alcuna segnalazione di utilizzo di queste credenziali per l'accesso non autorizzato a qualsiasi dispositivo BD.

Rischio clinico

L'accesso non autorizzato agli strumenti/sistemi BD potrebbe essere utilizzato per disabilitare gli strumenti, corrompere o esporre i database di strumenti/sistemi o modificare i risultati dei test diagnostici. La disabilitazione di uno strumento può ritardare la diagnosi e il trattamento appropriati. Il danneggiamento dei dati o la manomissione dei risultati (in cui i risultati possono essere falsamente positivi o falsamente negativi) potrebbero causare diagnosi errate e trattamenti inappropriati o assenti.

Ad oggi, non ci sono stati reclami/eventi avversi in tutto il mondo legati a questo evento.

I clienti non sono tenuti a restituire alcun prodotto della Tabella 1 a BD.

Questi prodotti possono continuare a essere utilizzati secondo le indicazioni contenute in questo avviso.

Azioni informatiche, di sicurezza e di protezione da intraprendere:

BD incoraggia i clienti a seguire le migliori pratiche per mantenere solide misure di sicurezza per proteggere le reti ospedaliere e i dispositivi medici, tra cui:

- Assicurarsi che l'accesso ai dispositivi potenzialmente vulnerabili sia limitato al personale autorizzato.
- Informare gli utenti autorizzati della problematica descritta e assicurarsi che tutte le password pertinenti siano strettamente controllate.
- Monitorare e registrare il traffico di rete che tenta di raggiungere gli ambienti di gestione dei dispositivi medici per attività sospetta.
- Ove possibile, isolare i dispositivi interessati in una VLAN sicura o dietro firewall con restrizioni di accesso che consenta la comunicazione con host attendibili in altre reti solo quando necessario.
- I dispositivi interessati non richiedono l'uso di porte RDP e queste devono essere disabilitate o bloccate se abilitate.
- Assicurarsi che le autorizzazioni per le condivisioni di file siano definite ed applicate in modo appropriato, monitorare e registrare gli accessi alla ricerca di prove di attività sospette.
- Disconnettere i dispositivi dalla rete se la connettività non è necessaria.

EMEAFA237 Revision 2 Page 2 of 5



Azioni BD:

BD ha implementato ulteriori misure di sicurezza per rafforzare ulteriormente il proprio ambiente IT.

Azioni che devono essere intraprese da BD:

I team di assistenza BD contatteranno i clienti interessati per discutere i prossimi passi da intraprendere, che possono includere l'aggiornamento delle credenziali e/o del software.

Azioni da parte del cliente:

- Esaminare i prodotti elencati nella Tabella 1 per determinare se sono interessati prodotti in Vostro possesso.
- Compilare e restituire il modulo di risposta del cliente anche se nella Vostra struttura non si utilizza o non si dispone più del prodotto interessato come elencato nella Tabella 1, entro l'11 dicembre 2024.
- Diffondere questa notifica a tutti coloro che devono essere informati all'interno della Vostra organizzazione o a qualsiasi altra organizzazione in cui è stato installato il prodotto potenzialmente interessato.
- Se si verificano problemi, si prega di segnalarli come reclamo secondo la procedura standard.

Azioni del distributore:

- Identificare le strutture in cui è stato installato il prodotto interessato e metterle immediatamente a conoscenza della presente notifica.
 - Chiedere ai propri clienti di compilare e restituire il modulo di risposta del cliente alla vostra organizzazione a scopo di riconciliazione entro l'11 dicembre 2024.
- Compilare e restituire il modulo di risposta del cliente dopo aver completato l'attività di riconciliazione
- Se si verificano problemi, si prega di segnalarli come reclamo secondo la procedura standard.

| | Utente finale con prodotti installati | Utente finale senza prodotti | Dove inviare il modulo compilato |
|--|--|--|--|
| Fornito direttamente da BD | Completare il modulo nella sua interezza e assicurarsi che tutte le azioni raccomandate siano | installati Compilare il modulo in ogni sua parte e conservare una copia della notifica per i propri archivi. | BD EMEA Notification@bd.com |
| | state implementate come richiesto. | per i propri arcilivi. | |
| Fornito da un distributore/terza parte | Completare il modulo nella sua interezza e assicurarsi che tutte le azioni raccomandate siano state implementate come richiesto. | Compilare il modulo in ogni sua parte e conservare una copia della notifica per i propri archivi. | Restituire il modulo al vostro distributore/terza parte |

EMEAFA237 Revision 2 Page 3 of 5



Contatti

In caso di domande o di necessità di assistenza in merito alla presente Field Safety Notice, si prega di contattare il Servizio Tecnico BD allo 02.48240.600 o scrivere a: feedbackinformation EMEA@bd.com

Confermiamo che gli enti regolatori competenti sono state informati di queste azioni.

In BD facciamo progredire il mondo della salute™. I nostri obiettivi principali sono la sicurezza dei pazienti e degli utenti e la fornitura di prodotti di qualità. Ci scusiamo per i disagi che questa situazione può causare e Vi ringraziamo in anticipo per aver aiutato BD a risolvere il problema riscontrato nel modo più rapido ed efficace possibile.

Cordiali saluti,

Director, Post Market Quality EMEA Quality

EMEAFA237 Revision 2 Page 4 of 5



Modulo di risposta del cliente - IDS-25-5176 Sicurezza Informatica del prodotto

REF: Vedere Tabella 1

Restituire a BD EMEA Notification@bd.com il prima possibile e non oltre il 11 Dicembre 2024.

Firmando qui sotto, si conferma che questa Field Safety Notice è stata letta, compresa e che tutte le azioni raccomandate sono state implementate come richiesto.

| Dipartimento (se | e applicabile): | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|
| Indirizzo: | | | | | |
| Codice postale: | | | Città: | | |
| Nome del conta | tto: | | | | |
| Mansione: | | | | | |
| Numero di telefono del contatto: | | In | Indirizzo e-mail del contatto: | | |
| Nome del Vostro (se non direttame | o fornitore del prod ente da BD)* | dotto | | | |
| Firma: | | Da | Data: | | |
| | | | azione possa essere considerata chiusa perla vostra or e pregati di restituire il modulo compilato a tale organizza | | |
| rega di conferma | re UNA delle segu | enti opzion | : | | |
| La nostra organi | zzazione ha uno o | più prodott | interessati. | | |
| | li un rappresentante rventi correttivi, se div | | organizzazione che sarà il riferime Ilo sopra indicato: | ento da contattare | |
| Nome: | Numero di telefono | | E-mail: | | |
| | l | | • | | |

Tutti i prodotti non segnalati per le azioni correttive saranno considerati come smaltiti presso la Vostra sede e quindi fisicamente non disponibili, se non diversamente specificato.

EMEAFA237 Revision 2 Page 5 of 5