

Il est de la plus haute importance que la personne / le fonctionnaire responsable reçoive les informations le plus rapidement possible

Sujet: Recall R002_24

Kremsmünster, Novembre 2024

Chère cliente, cher client,

Dans le cadre de la surveillance du marché, nous avons appris que le dispositif médical mentionné ci-dessous (numéros d'article & de lot) présente en partie une fonction altérée de la gaine de protection en caoutchouc, ce qui peut entraîner une fuite de sang.

Pour des raisons de sécurité, nous rappelons le produit concerné.

Nous vous prions d'isoler sur place vos stocks de ce numéro d'article & de lot et de veiller à ce que les lots concernés soient retirés de la circulation chez vos clients.

Numéro d'article	Numéro de lot
450263	A240745B
450263	A24083GD


Pour vous aider, vous trouverez ci-joint deux modèles à remplir. En les remplissant, vous nous confirmez que vous avez averti vos clients et vous nous communiquez également la quantité totale qui se trouve dans votre entrepôt, ainsi que tous les stocks qui sont isolés dans l'entrepôt de vos clients.

Veuillez remplir les modèles ci-joints et nous les renvoyer le plus rapidement possible, et au plus tard dans les 10 jours ouvrables.

Dès que nous aurons reçu de votre part les informations demandées ci-dessus, nous vous enverrons des instructions supplémentaires.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée par cette affaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter votre représentant commercial Greiner Bio-One ou votre assistant.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées,



Greiner Bio-One AT